

Capitolo 1	■ Sicurezzapagina 3
Capitolo 2	■ Introduzione pagina 5
Capitolo 3	■ Dati tecnicipagina 7
Capitolo 4	■ Quadro di comando pagina 13
Capitolo 5	■ Parametripagina 23
Capitolo 6	■ Comunicazione serialepagina 59
Capitolo 7	■ Condizioni speciali pagina 69
Capitolo 8	■ Avvisi e allarmi pagina 79
Capitolo 9	■ Elenco dei parametripagina 85
Capitolo 10	■ Indice analiticopagina 89



Durante la lettura del presente manuale, si incontreranno vari simboli che richiedono un'attenzione speciale.

I simboli utilizzati sono i seguenti:



Indica un'avvertenza generale.



Indica qualcosa che richiede una particolare attenzione da parte del lettore.



Indica alta tensione.



Capitolo 1 ■ Sicurezza pagina 4





Tutti gli interventi devono essere effettuati da personale opportunamente addestrato.

Usare tutti i dispositivi di sollevamento disponibili ad esempio, a seconda della realizzazione, entrambi i punti di sollevamento oppure il punto di sollevamento singolo.*

Sollevamento verticale. Evitare rotazioni non controllate.

Sollevare la macchina. Non sollevare altre apparecchiature con i soli punti di sollevamento del motore.

Prima dell'installazione, controllare la presenza di danni al coperchio della ventola, danni all'albero, danni ai piedini di installazione e allentamento dei dispositivi di fissaggio.

Controllare i particolari della targa dati.

Verificare che la superficie di installazione sia piana e che l'installazione sia equilibrata e ben allineata.

Le guarnizioni, i sigillanti e le protezioni devono essere correttamente installati.

Correggere la tensione della cinghia.

Rispettare le regole sulla riduzione di potenza. Vedere "Condizioni speciali".

- * Nota: la capacità di sollevamento (manuale) massima è di 20 kg sotto la spalla ma sopra il livello del pavimento. Pesi lordi max:
- Dimensioni motore 80: 15 kg
- Dimensioni motore 90 e 100: 30 kg
- Dimensioni motore 112: 45 kg
- Dimensioni motore 132: 80 kg



Il Eta-K, se collegato alla rete, è soggetto a tensioni pericolose. L'errata installazione del Eta-K può essere

causa di anomalie alle apparecchiature e di lesioni gravi o mortali alle persone.

Attenersi pertanto scrupolosamente alle istruzioni del presente manuale e osservare le norme di sicurezza locali e nazionali.

Toccare le parti elettriche può avere conseguenze letali, anche dopo avere disinserito l'alimentazione di rete. Attendere almeno 4 minuti.

- L'installazione deve essere opportunamente isolata e dotata di fusibili.
- Installare coperchi e cavi di allacciamento.

NOTA!:

È responsabilità dell'utente o dell'elettricista qualificato garantire il corretto collegamento a e protezione in conformità alle porme e agli

massa e protezione in conformità alle norme e agli standard locali e nazionali applicabili.

■ Norme di sicurezza

- Se devono essere effettuati lavori di riparazione, disinserire il VLT[®] DriveMotor (Eta-K) dalla rete. Accertarsi che la rete di alimentazione sia stata disinserita e che sia trascorso il tempo necessario (4 minuti).
- 2. Per l'apparecchio deve essere previsto un efficace collegamento a massa di protezione, l'utente deve essere protetto dalla tensione di alimentazione e il motore deve essere protetto da sovraccarichi in conformità con le norme locali e nazionali vigenti in materia.
 L'uso degli RCD (relè ELCB) è descritto nel capitolo 10.
- 3. Le correnti di dispersione a terra sono superiori a 3,5 mA. Ciò significa che il Eta-K richiede un'installazione fissa e permanente nonché una messa a terra di protezione rinforzata.

■ Avvertenze contro l'avviamento involontario

- Quando il convertitore di frequenza è collegato alla rete di alimentazione, il motore può essere arrestato mediante i comandi digitali, i comandi bus o i riferimenti.
 - Se per considerazioni di sicurezza personale risulta necessario evitare ogni possibilità di avviamento involontario, tali funzioni di arresto non sono sufficienti.
- 2. Il motore potrebbe avviarsi durante la programmazione dei parametri.
- Un motore arrestato può avviarsi anche in seguito ad anomalie dei componenti elettronici del Eta-K, a un sovraccarico temporaneo oppure un guasto nella rete di alimentazione.



Capitolo 2

■ Introduzione pagina 6



Pubblicazioni tecniche specifiche sulla Eta-K:

Guida alla progettazione: Fornisce tutte le informazioni necessarie per la

progettazione, nonché una approfondita descrizione di concetti base, gamma dei prodotti, dati tecnici,

comando, programmazione ecc.

Manuale di funzionamento: Aiuta gli utenti ad installare e far funzionare

rapidamente il proprio Eta-K.

Questo manuale è sempre in dotazione con il

motore.

In caso di domande sulla Eta-K, chiamateci. Disponiamo di specialisti in tutto il mondo pronti a consigliarvi sulle applicazioni, la programmazione, l'addestramento e la manutenzione.



Capitolo 3

Eta-K K 305-375 per motori trifase,	
380-480 V pagina	8

■ Dati tecnici generalipagina 8



■ K 305-375 trifase, 380-480 V

K	305	307	311	315	322	330	340	355	375
Potenza mo	tore								
[HP]	0.75	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0
[kW]	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5
Coppia moto	ore								
2-poli [Nm]	1.8	2.4	3.5	4.8	7.0	9.5	12.6	17.5	24.0
4-poli [Nm]	3.5	4.8	7.0	9.6	14.0	19.1	25.4	35.0	48.0
Dim. Telaio									
[mm]	80	80	90	90	100	100	112	132	132
Peso [kg]	11	13	17	20	26	28	37	56	61
Corrante in	ingresso	[A]							
380 V									
2-poli	1.4	1.6	2.2	2.8	4.1	5.3	7.0	9.3	13.0
4-poli	1.4	1.7	2.5	3.3	4.7	6.4	7.9	11.1	15.3
480 V									
2-poli	1.2	1.3	1.8	2.3	3.3	4.2	5.6	7.4	10.2
4-poli	1.1	1.4	2.0	2.6	3.7	5.1	6.4	8.8	11.9
Morsetti pot	tenza								
[AWG]	10	10	10	10	10	10	10	6	6
[mm ²]	4	4	4	4	4	4	4	10	10
Dimensioni	3XPG1	6 3XPG16	3XPG16	3XPG16	3XPG16	3XPG16	3XPG16	1XPG21/	1XPG21/
tenuta								3XPG16	3XPG16
Prefusibile massimo									
UL ¹⁾ [A]	10	10	10	10	10	15	15	25	25
IEC ¹⁾ [A]	25	25	25	25	25	25	25	25	25

^{1.} Se devono usare pre-fusibili del tipo gG. Se si deve soddisfare UL/cUL si devono impiegare pre-fusibili del tipo KTS-R 500 V o simili. I fusibili devono essere calcolati per la protezione in un circuito in grado di fornire un massimo di 100.000 S mas (simmetrici), 500 V massimi.

■ Dati tecnici generali

Alimentazione di rete, TT, TN e IT* (L1, L2, L3):

- Tensione di alimentazione apparecchi 380-480 V 3 x 380/400/415/440/460/480 V ±10%
- Squilibrio max della tensione di alimentazione ± 2,0% della tensione di alimentazione nominale

- *) Non valido per apparecchi RFI classe 1B

Caratteristiche della coppia:

- Coppia continua......vedere a pag. 72.



- Numero degli ingressi digitali programmabili	
- N. morsetti	X101-2, -3, -4, -5
- Livello di tensione	0-24 V CC (logiche positive PNP)
- Livello di tensione, '0' logico	< 5 V DC
- Livello di tensione, '1' logico	> 10 V DC
- Tensione massima sull'ingresso	28 V DC
- Resistenza all'ingresso, R _i	
- Tempo di scansione	
Scheda di comando, ingresso impulsi:	
- N. di ingressi impulsi programmabili	
- N. morsetti	
- Frequenza massima sul morsetto 3, collettore aperto / push pull 24 V	
- Risoluzione	
- Precisione (0,1-1 kHz) morsetti 3	
- Precisione (1-12 kHz) morsetto 3	
- Flecisione (1-12 kHz) morsetto 3	Errore max. 0,1% deli intera scala
Scheda di comando, ingressi analogici:	
- Numero degli ingressi di tensione analogici programmabili	
- N. morsetti	
- Livello di tensione	
- Resistenza all'ingresso, R _i	•
- Numero degli ingressi di corrente analogici programmabili	
- N. morsetto	
- Intervallo di corrente	
- Resistenza all'ingresso, R	,
- Risoluzione	
- Precisione sull'ingresso	
- Tempo di scansione	
- Tempo di scansione	20 msec.
Cahada di camanda wasita digitali / impulai a analanisha.	
Scheda di comando, uscite digitali / impulsi e analogiche:	
- N. di uscite digitali e analogiche programmabili	
- N. morsetti	
- Livello di tensione sull'uscita digitale/carico	
- Corrente sull'uscita analogica	
- Carico massimo sul frame (morsetto 8) sull'uscita analogica	
- Precisione dell'uscita analogica	
- Risoluzione sull'uscita analogica	8 bit
- N. morsetti	X100-1, -2
Caratteristiche di comando (il convertitore di frequenza):	
- Campo di frequenza	
- Risoluzione sulla frequenza di uscita	0,1%
- Tempo di risposta del sistema	Max 40 msec.




Parti esterne:
- Protezione
- Test vibrazioni(CEI 68, vedere a pag. 73) 1 g
- Umidità relativa max
- Temperatura ambiente
Per la riduzione di potenza in caso di temperatura ambiente elevata, vedere il capitolo 10.
- Temperatura ambiente min a pieno funzionamento0°C
- Temperatura ambiente min a prestazioni ridotte 10°C
- Temperatura durante il magazzinaggio/trasporto25 - +65/70°C
- Altezza max sopra il livello del mare
Per la riduzione di potenza in relazione alla pressione dell'aria, vedere il capitolo 10.
- Standard EMC applicati, emissioneEN 50081-1/2, EN 61800-3, EN 55011, EN 55014
immunità EN 50082-2, EN 61000-4-2, CEI 1000-4-3, EN 61000-4-4
EN 61000-4-5, ENV 50140, ENV 50141
- Standard di sicurezza applicati
UL508

Protezione:

- Protezione termica contro sovraccarichi del motore e dell'elettronica.
- Il monitoraggio della tensione sul circuito intermedio consente di disinserire l'inverter se tale tensione diventa troppo elevata o troppo bassa.
- Se non è presente una fase dell'alimentazione, quando si sovraccarica il motore l'inverter viene disinserito.
- Protezione contro la sovracorrente e i transitori di tensione.



Configurazione morsetti (per l'installazione consultare la Guida rapida, MG.03.Fx.xx)



X101: Morsettiera per segnali di controllo analogici/digitali

Morsetto N.	Funzione	Esempio
1	Ingresso analogico (0-20 mA)	Segnale di retroazione
2	Ingresso analogico (0-10 V)/digitale 2	Riferimento velocità
3	Ingresso digitale (o impulsi) 3	Ripristino
4	Ingresso digitale (o arresto di precisione) 4	Avvio
5	Ingresso digitale (altro) 5	Jog (velocità fissa)
6	Alimentazione 24 V CC per ingressi digitali (max 150 mA)	
7	7 Alimentazione 10 V CC per potenziometro (max 15 mA)	
8	0 V per morsetti 1, 7 e 9	
9	Uscita analogica (0-20 mA)/digitale	Segnale di errore

X100: Morsettiera per trasmissione dati

Morsetto N.	Funzione	
1	P RS 485	per collegamento a
2	N RS 485	bus o PC
3	5 V DC	Alimentazione per bus
4	0 V DC	RS 485

LED 300-304


LED 300 (rosso): Scatto LED 301 (giallo): Avvertenza

LED 302 (verde): Alimentazione inserita

LED 303-304: Comunicazione

Per le versioni PROFIBUS si prega di consultare il manuale MG.97.LX.YY.

Schema di collegamento (impostazione di fabbrica)



- Ripristino deve essere chiuso per breve tempo per ripristinare gli scatti
- Avvio deve essere chiuso per passare al modo di funzionamento
- Marcia jog funziona a velocità fissa mentre è chiuso (0 - 10 V)
- Riferimento velocità (0-10 V) determina la velocità in modo di funzionamento



\sim	nito	۱.	А
1,71		1()	4

	Quadro di comandopagina	14
	Display pagina	14
	Tasti di comandopagina	15
	Stato di visualizzazione del display pagina	16
-	Modo Displaypagina	16
	Modo Display - selezione dello stato di visualizzazionepagina	16
	Modo Menu rapido rispetto al modo Menupagina	17
	Impostatione rapida con il tasto Quick menupagina	17
	Selezione del parametro pagina	17
-	Modo Menupagina	18
	Gruppi di parametripagina	18
-	Modifica dei datipagina	18
	Modifica di un valore di testopagina	18
	Modifica di un gruppo di valori dato numericipagina	19
	Struttura dei menupagina	20
	Kit connettore di serviziopagina	21
	Kit connettorepagina	21
	Kit di montaggio remotopagina	21
	Tastiera quadro di comando (LOP) pagina	22



■ Quadro di comando

II Eta-K dispone di un quadro di comando (LCP 2: Local Control Panel) opzionale, che rappresenta un'interfaccia completa per il funzionamento e il monitoraggio del Eta-K.

NOTA!:

L'LCP dei VLT Serie 5000 (codice 175Z0401) non può essere usato per i Eta-K, mentre l'LCP 2 generale (codice 175N0131) può essere usato sia per i Eta-K, i VLT 2800 e i VLT Serie 5000.

Installazione dell'LCP

L'LCP 2 è collegato al morsetto X 100, 1-4 (vedere le istruzioni separate MI.03.AX.YY).


Funzioni dell'LCP

Le funzioni del quadro di comando possono essere divise in tre gruppi:

- Display
- Tasti per la modifica dei parametri di programmazione
- Tasti per il funzionamento locale


Tutti i dati vengono indicati per mezzo di un display alfanumerico di 4 righe, che durante il funzionamento normale è in grado di visualizzare 4 variabili di funzionamento e 3 condizioni di funzionamento in modo continuo. Durante la programmazione, verranno visualizzate tutte le informazioni necessarie per una rapida ed efficace impostazione dei parametri del Eta-K. Oltre al display, sono presenti tre luci

spia (LED) per indicare tensione, avvisi e allarmi. Tutti i parametri di programmazione del Eta-K possono essere modificati immediatamente dal quadro di comando, a meno che questa funzione non sia stata bloccata con il parametro 018.



Display

Il display dell'LCP è dotato di illuminazione posteriore e di un totale di 4 righe alfanumeriche insieme con una casella che mostra il senso di rotazione (freccia) e la programmazione selezionata, nonché la programmazione in cui viene eventualmente effettuata un'impostazione.



La 1.a riga mostra fino a 3 variabili di funzionamento nel normale stato di funzionamento oppure un testo esplicativo della 2.a riga.

La 2.a riga mostra un valore di misurazione con relativa unità di misura, indipendentemente dallo stato (tranne nel caso di un allarme/avviso).

La 3.a riga riga è di norma vuota e viene usata nel modo menu per mostrare il numero di parametro selezionato o il numero e il nome del gruppo di parametri.

La 4.a riga riga viene usata durante il normale funzionamento per mostrare un testo di stato oppure, nel modo modifica dati, per mostrare il valore del parametro selezionato.

Una freccia indica il senso di rotazione del motore. SETUP Viene inoltre mostrata la programmazione selezionata come programmazione attiva nel parametro 004. In caso di selezione di una programmazione diversa da quella attiva, il numero della programmazione prescelta apparirà sulla destra, con il numero relativo lampeggiante.

Luci spia (LED)

Nella parte inferiore del quadro di comando sono situati un LED rosso di allarme, un LED giallo di avviso e un LED della tensione di colore verde.

○ALARM	○WARNING	ON
rosso	giallo	verde




Se vengono superati determinati valori soglia, vengono attivati i LED di allarme e/o di avviso insieme con un testo di stato o di allarme sul quadro di comando.


Il LED della tensione si accende quando il Eta-K riceve tensione, allo stesso tempo il display sarà retroilluminato.

■ Tasti di comando

I tasti di comando sono divisi per funzioni. Ciò significa che i tasti fra il display e i LED sono usati per la programmazione dei parametri, inclusa la selezione delle indicazioni del display durante il funzionamento normale.



I tasti per il comando locale sono situati sotto i LED.



■ Funzioni dei tasti di comando

 $\frac{\text{DISPLAY}}{\text{STATUS}}$

[DISPLAY / STATUS] viene usato per selezionare il modo del display o per tornare al modo Display dal modo Menu rapido o dal modo Menu.



[QUICK MENU] viene usato per programmare i parametri appartenenti al modo Menu rapido. È possibile passare direttamente dal modo Menu rapido al modo Menu.



[MENU] viene usato per programmare tutti i parametri. È possibile passare direttamente dal modo Menu rapido al modo Menu.



[CHANGE DATA] viene usato per modificare il parametro selezionato nel modo Menu o nel modo Menu rapido.



[CANCEL] viene usato se non deve essere eseguita alcuna modifica del parametro selezionato.



[OK] viene usato per confermare la modifica del parametro selezionato.



[+/-] viene usato per selezionare un parametro, per modificare il parametro selezionato o per modificare la visualizzazione della riga 2.



[< >] viene usato per selezionare un gruppo e per la modifica dei dati dei parametri numerici.



[STOP / RESET] viene usato per arrestare o ripristinare il Eta-K dopo un guasto (scatto). Può essere attivato o disattivato mediante il parametro 014. Se viene azionato [STOP], la riga 2 lampeggia e deve essere attivato [START].



Selezionando [STOP/RESET] si impedirà il funzionamento del motore anche con LCP 2 scollegato. Solo selezionando il tasto sull'LCP 2 [START] si può riavviare il motore.



[JOG] esclude la frequenza di uscita fino ad una frequenza preimpostata mentre il tasto viene mantenuto premuto. Può essere attivato o disattivato mediante il parametro 015.



[FWD / REV] modifica il senso di rotazione del motore indicato da una freccia sul display, sebbene solo in Controllo locale. Può essere attivato o disattivato mediante il parametro 016 (il parametro 013 deve essere impostato su [1] o [3] e il parametro 200 su [1]).



[START] viene usato per avviare il Eta-K dopo un arresto con il tasto [STOP]. È sempre attivo, ma non può escludere un comando di arresto immesso mediante la morsettiera.



NO Se

NOTA!:

Se sono stati attivati i tasti di controllo locale, essi rimarranno attivi indipendentemente dal fatto che la frequenza sia stata impostata su *Controllo locale* o su *Controllo remoto* con il parametro 002, ad eccezione di [FWD/REV] che è attivo solo in funzionamento Locale.

NOTA!:

Se non è stata selezionata alcuna funzione esterna di stop e il tasto [STOP] è stato disattivato mediante il parametro 014, il Eta-K può essere

avviato e potrà essere arrestato solo scollegando la tensione dal motore.

■ Stato di visualizzazione del display

Lo stato di visualizzazione del display può variare, vedere l'elenco a pagina 32, a seconda che il Eta-K stia funzionando normalmente o sia in corso di programmazione.

■ Modo Display

In funzionamento normale, possono essere visualizzate in modo continuo fino a 4 diverse variabili di funzionamento: VAR 1.1, VAR 1.2, VAR 1.3 e VAR 2; nella riga 4 è visualizzato lo stato di funzionamento attuale oppure gli allarmi e gli avvisi che si sono verificati.



■ Modo Display - selezione dello stato di visualizzazione

Sono disponibili tre opzioni in connessione con la selezione dello stato di visualizzazione nel Modo Display: modo I, II e III. La selezione dello stato di visualizzazione determina il numero di variabili di funzionamento lette.

Stato di visualiz- zazione	l:	II:	III:
Riga 1:	Nome della variabile di visualizzata nella riga 2	Valore dato di 3 variabili	Nome delle 3 variabili visualizzate nello stato di visualizzazione II

La tabella sottostante indica i parametri che possono essere collegati alle variabili della prima e della seconda riga. (vedere il parametro 009).

Variabile di funzionamento:	Unità:
Riferimento	[%]
Riferimento	[unità]*
Retroazione	[unità]*
Frequenza	[Hz]
Frequenza x rappresentazione in scala	[-]
Corrente motore	[A]
Coppia	[%]
Potenza	[kW]
Potenza	[HP]
Tensione motore	[V]
Tensione collegamento CC	[V]
Carico termico FC	[%]
Ore	[Ore]
Stato ingresso, ingresso digitale	[codice binario]
Riferimento esterno	[%]
Parola di stato	[Hex]
Temp. dissipatore	[°C]
Parola di allarme	[Hex]
Parola di comando	[Hex]
Parola di avviso 1	[Hex]
Parola di avviso 2	[Hex]
Ingresso analogico 1	[mA]
Ingresso analogico 2	[V]

*) Selezionare nel parametro 416. L'unità viene visualizzata nello stato di visualizzazione 1 riga1, altrimenti comparirà "U".

Le variabili di funzionamento 1.1 e 1.2 e 1.3 nella prima riga e la variabile di funzionamento 2 nella seconda riga, vengono selezionate mediante i parametri 009, 010, 011 e 012.

Stato di visualizzazione I:

Questo stato di visualizzazione è standard dopo l'avviamento oppure dopo l'inizializzazione.



La riga 2 indica il valore dato di una variabile di funzionamento con relativa unità di misura mentre la riga 1 mostra un testo esplicativo della riga 2, vedi tabella. Nell'esempio, Frequenza è stata selezionata come variabile mediante il parametro 009. Durante il funzionamento normale un'altra variabile può essere immediatamente visualizzata con i tasti [+/-].



Fta-K

• Stato di visualizzazione II:

È possibile passare dallo stato di visualizzazione I al II premendo il tasto [DISPLAY / STATUS].



In questo stato i valori dato delle quattro variabili di funzionamento sono mostrati contemporaneamente, con le relative unità di misura, vedi tabella. Nell'esempio Frequenza, Riferimento, Coppia e Corrente vengono selezionati come variabili nella prima e nella seconda riga.

• Stato di visualizzazione III:

Questo stato di visualizzazione viene attivato dopo che si è premuto per almeno 1 secondo, e per tutto il tempo in cui rimane premuto, il tasto [DISPLAY/STATUS]. Una volta che il tasto viene rilasciato, si torna allo stato di visualizzazione II.



Vengono visualizzati i nomi e le unità di misura delle variabili della prima riga, mentre la seconda riga rimane invariata.

■ Modo Menu rapido rispetto al modo Menu

Il Eta-K può essere usato praticamente per numerosissimi scopi ed è per questo motivo che il numero di parametri è piuttosto elevato. Questa serie offre inoltre la possibilità di scegliere fra due modi di programmazione: il modo Menu e il modo Menu rapido.

 Il Menu rapido conduce l'utente attraverso un numero di parametri che possono essere sufficienti per garantire che il motore funzioni in modo quasi ottimale. L'impostazione di fabbrica degli altri parametri consente il funzionamento solo in modo Remoto (comando da morsettiera). Il modo Menu consente di selezionare e modificare tutti i parametri in base alle scelte dell'utente.

Tuttavia alcuni parametri saranno "bloccati", in base alla configurazione prescelta (parametro 100), per esempio la *Regolazione ad anello aperto* nasconde tutti i parametri PID.

Oltre ad avere un nome, ad ogni parametro è assegnato un numero che è sempre lo stesso indipendentemente dal modo di programmazione. Nel modo Menu, i parametri sono suddivisi in gruppi, con la prima cifra del numero del parametro (da sinistra) che indica il numero del gruppo di appartenenza del parametro in questione.

■ Impostatione rapida con il tasto Quick menu La programmazione rapida inizia premendo il tasto [QUICK MENU], che determina la seguente visualizzazione sul display:



Nella parte inferiore del display, vengono indicati il numero e il nome del parametro insieme con lo stato/valore del primo parametro di Programmazione rapida. La prima volta che viene premuto il tasto Menu rapido dopo l'accensione dell'apparecchio, le visualizzazioni avranno sempre inizio dalla posizione 1, vedere la tabella sottostante.

■ Selezione del parametro

La selezione del parametro viene effettuata per mezzo dei tasti [+/-]. È possibile accedere ai seguenti para-metri:

Pos.:	N.:	Parametro	Unità
1	001	Lingua	
2	200	Senso di rotazione	
3	101	Caratteristiche della coppia	
4	204	Riferimento minimo	[Hz]
5	205	Riferimento massimo	[Hz]
6	207	Tempo rampa di accelerazione	[sec.]
7	208	Tempo rampa di decelerazione	[sec.]
8	002	Controllo locale/remoto	
9	003	Riferimento locale	
10	500	Indirizzo bus	



■ Modo Menu

Il modo Menu viene avviato premendo il tasto [MENU], che determina la seguente visualizzazione sul display:



La riga 3 del display mostra il numero e il nome del gruppo del parametro.

■ Gruppi di parametri

Nel modo Menu i parametri sono suddivisi in gruppi. La selezione del gruppo di parametri viene effettuata per mezzo dei tasti [< >].

È possibile accedere ai seguenti gruppi di parametri:

Gruppo n.	Gruppo di parametri:
0	Funzionamento e Display
1	Carico e Motore
2	Riferimenti e Limiti
3	Ingressi e Uscite
4	Funzioni speciali
5	Comunicazione seriale
6	Funzioni tecniche

^{*} Per informazioni sui gruppi di parametri 800 e 900 del PROFIBUS, vedere il manuale Eta-K-Profibus MG.97.LX.YY.

Dopo aver selezionato il gruppo di parametri desiderato, è possibile scegliere i singoli parametri per mezzo dei tasti [+/-]:



La 3a riga del display mostra il numero e il nome del parametro, mentre lo stato/il valore del parametro selezionato sono mostrati nella riga 4.

■ Modifica dei dati

Indipendentemente dal fatto che un parametro sia stato selezionato con il modo Menu rapido o con il modo Menu, la procedura per modificare i dati è la stessa.

Premere il tasto [CHANGE DATA] per poter modificare il parametro selezionato, dopo di ché la sottolineatura nella riga 4 del display comincerà a lampeggiare.

La procedura per la modifica dei dati dipende dal fatto che il parametro selezionato rappresenti un valore dato numerico o un valore di testo.

■ Modifica di un valore di testo

Se il parametro selezionato è un valore di testo, il valore viene modificato per mezzo dei tasti [+/-].



La riga inferiore del display visualizza il valore di testo che verrà immesso (memorizzato) una volta data la conferma [OK].



■ Modifica di un gruppo di valori dato numerici


Se il parametro selezionato rappresenta un valore dato numerico, è possibile spostare la posizione del cursore con i tasti [< >], quindi modificare la cifra selezionata con i tasti [+/-].





La cifra selezionata è quella che lampeggia. La riga inferiore del display visualizzerà il valore dato che verrà immesso (memorizzato) una volta data la conferma [OK].








■ Kit connettore di servizio

Scopo:

Per far funzionare LCP 2 e PROFIBUS contemporaneamente. La spina di servizio può essere utilizzata con Eta-K con numero di serie 03Gxx e versioni di software a partire dalla 2.03. Utilizzata insieme al cavo per kit spine 175N0162.




■ Kit connettore

Scopo:


Per effettuare un collegamento mediante spina fra LCP 2 e Eta-K.

Utilizzato insieme al cavo per kit spine 175N0162.



■ Kit di montaggio remoto

Collegamenti:





Colore del filo/	Morsetto X100/	Pin D-sub
giallo	1	8
verde	2	9
rosso	3	2
blu	4	3




Fta-K

■ Kit di montaggio remoto (continua)





■ Tastiera quadro di comando (LOP)



Per impostare il riferimento, selezionare i tasti +/-.

Cablaggio

Colore dei fili	Morsetto	Funzione
Bianco	2	Riferimento
Marrone	3	Ripristino
Viola o Grigio	4	Vedere la tabella sotto il
		tasto I
Verde	5	Vedere la tabella sotto il
		tasto Ⅲ
Rosso	6	+24V
Giallo	7	+10V
Blu	8	Terra

Funzione/impostazioni	Tasto <u></u> 4vvio)	Tasto <u></u> ∏ Avvio)	Tasto (Arresto)
Predefinita - Funzionamento a due velocità	Marcia su	Marcia su	Arresto
(collegare il filo viola); nessuna variazione	riferimento	velocità jog	(e ripristino* -
all'impostazione di fabbrica	impostato (+/-)	10 Hz**	in caso di scatto)
Funzione 2 - Funzionamento in due modi			
(collegare il filo viola):	Marcia con	Marcia con	Arresto
Selezionare i modi di funzionamento	Program. 1	Program. 2	(e ripristino* -
desiderati. Program. 1 e 2 (usare i par. 4-6)			in caso di scatto)
Parametro 335 = 18 (selezionare Setup)			
Funzione 3 - Funzionamento in due sensi			
(collegare il filo grigio):	Marcia in	Marcia in	Arresto
Parametro 335 = 10 (avviamento inversione)	senso orario	senso	(e ripristino* -
Parametro 200 = 1 (entrambi i sensi)		antiorario	in caso di scatto)

^{*} Se il ripristino non è necessario, non collegare ilfilo marrone.

All'accensione l'unità è sempre in modo di arresto. Il riferimento impostato viene memorizzato ad unità spenta. Se si desidera il modo di avvio permanente, collegare il morsetto 6 al morsetto 4 e non collegare il filo viola/grigio al morsetto 4. Ciò significa che la funzione di arresto è disabilitata sulla tastiera del quadro di comando.



NOTA!:

Dopo il montaggio, tagliare o isolare i fili eccedenti.

^{**} Oppure impostare il parametro 213.



Capitolo 5

Funzionamento e display pagina	24
Carico e Motorepagina	30
Riferimenti e Limiti pagina	33
Ingressi e uscite pagina	38
Funzioni speciali pagina	44
Comunicazione seriale pagina	49
Funzioni tecniche pagina	56



(SELEZIONE LINGUA) Impostazioni: ★ Inglese (ENGLISH) [0] Tedesco (DEUTSCH) [1] Francese (FRANCAIS) [2] Danese (DANSK) [3] Spagnolo (ESPAÑOL) [4] Italiano (ITALIANO) [5]

Lo stato alla consegna può variare dall'impostazione di fabbrica.

Funzione:

001 Lingua

Questo parametro definisce la lingua da utilizzare sul display.

Descrizione:

È possibile scegliere fra *Inglese* [0], *Tedesco* [1], *Francese* [2], *Danese* [3], *Spagnolo* [4] e *Italiano* [5].

002 Controllo locale/ remoto (MODO OPERATIVO)

Impostazioni:

★ Controllo remoto (REMOTO) [0]Controllo locale (LOCALE) [1]

Funzione:

È possibile scegliere fra due metodi di controllo del Eta-K: Controllo remoto [0] e Controllo locale [1].

Descrizione:

Se viene selezionato *Controllo remoto* [0], il Eta-K può essere controllato mediante:

- 1. I morsetti di comando o la porta di comunicazione seriale.
- Il tasto [START]. Tuttavia in questo modo non è possibile escludere i comandi di arresto (quindi di disabilitazione dell'avviamento) immessi mediante gli ingressi digitali o la porta di comunicazione seriale.
- 3. I tasti [STOP], [JOG] e [RESET], a condizione che siano attivi (vedere i parametri 014, 015 e 017).

Se viene selezionato *Controllo locale* [1], il Eta-K può essere controllato mediante:

 Il tasto [START]. Tuttavia questo tasto non è in grado di escludere i comandi di arresto dei morsetti digitali (se [2] o [4] sono stati selezionati nel parametro 013).

- 2. I tasti [STOP], [JOG] e [RESET], a condizione che siano attivi (vedere i parametri 014, 015 e 017).
- 3. Il tasto [FWD/REV], a condizione che sia stato attivato nel parametro 016 e che nel parametro 013 sia stato selezionato [1] o [3].
- 4 I tasti "Arrow up" e "Arrow down" per il controllo del riferimento locale con il parametro 003.

003 Riferimento locale

(RIFER. LOCALE)

Impostazioni:

Par. 013 impostato su [1] o [2]

0 -f_{MAX} ★ 000,000

Par. 013 impostato su [3] o [4] e Par. 203 = [0]: Rif_{MIN} - Rif_{MAX} * 000,000

Par. 013 impostato su [3] o [4] e Par. 203 = [1]: -Rif_{MAX} - + Rif_{MAX} \star 000,000

Funzione:

Questo parametro consente l'impostazione manuale del valore di riferimento desiderato (velocità o riferimento alla configurazione selezionata, in base alla selezione effettuata nel parametro 013). L'apparecchio segue la configurazione selezionata nel parametro 100, a condizione che siano state selezionate *Modo processo, anello chiuso* [3]

Descrizione:

Scegliere *Locale* [1] nel parametro 002 al fine di usare questo parametro.

Il valore impostato viene salvato in caso di caduta di tensione, vedere il parametro 019.

In questo parametro non si esce automaticamente dal modo Modifica dati (dopo il timeout). Il riferimento locale non può essere impostato mediante la porta di comunicazione seriale.



Avvertenza: Siccome il valore impostato viene memorizzato dopo la disattivazione

dell'alimentazione, il motore può avviarsi senza avvertenza al reinserimento dell'alimentazione; se il parametro 019 è diventato *Riavviamento automatico*, usare *Rif. memorizzato* [0].



Fta-K

004 Programmazione attiva (SETUP ATTIVO)

Impostazioni:

	Programmazione di labbrica	
	(SETUP DI FABBRICA)	[0]
\Rightarrow	Programmazione 1 (SETUP 1)	[1]
	Programmazione 2 (SETUP 2)	[2]
	Programmazione multipla (MULTI SETUP)	[5]

Funzione:

Questo parametro definisce il numero di programmazione desiderato per il controllo delle funzioni del Eta-K.

Tutti i parametri possono essere definiti in due programmazioni individuali: Programmazione 1 e Programmazione 2. Inoltre è disponibile una programmazione preimpostata, chiamata programmazione di fabbrica, che non può essere modificata.

Descrizione:

Programmazione di fabbrica [0] contiene i dati impostati di fabbrica. Può essere usata come fonte di dati se le altre programmazioni devono essere riportate a uno stato noto.

I parametri 005 e 006 consentono di effettuare copie da una programmazione all'altra.

Programmazione 1 [1] e 2 [2] sono due programmazioni individuali che possono essere selezionate in base alle esigenze.

Programmazione multipla [5] viene utilizzata se si desidera un passaggio con controllo remoto fra le diverse programmazioni. Per il passaggio fra le programmazioni possono essere utilizzati i morsetti 2, 3, 4 e 5 nonché la porta di comunicazione seriale.

005 Impostazione della programmazione (EDIT SETUP)

Impostazioni:

	Programmazione di fabbrica	
	(SETUP DI FABBRICA)	[0]
	Programmazione 1 (SETUP 1)	[1]
	Programmazione 2 (SETUP 2)	[2]
\bigstar	Programmazione attiva (SETUP ATTUALE)	[5]

Funzione:

Viene selezionata la programmazione in cui deve avvenire la modifica dei dati durante il funzionamento. È possibile definire 2 programmazioni indipendentemente da quella selezionata come programmazione attiva (nel parametro 004).

Descrizione:

La Programmazione di fabbrica [0] contiene i dati impostati di fabbrica e può essere usata come fonte di dati se le altre programmazioni devono essere riportate ad uno stato noto.

Le programmazioni 1 [1] e 2 [2] sono programmazioni individuali che possono essere usate in base alle necessità. Possono essere programmate liberamente, indipendentemente dalla programmazione selezionata come programmazione attiva, preposta pertanto al controllo del Eta-K.

B

NOTA!:

Se viene effettuata una modifica generale dei dati oppure una copia nella programmazione

attiva, ciò avrà effetto immediato sull'unità.

006 Copiatura programmazioni (COPIA SETUP)

mpostazioni:

111	ipostazioni.	
⋆	Nessuna copia (NON COPIA)	[0]
	Copia nella programmazione 1 da #	
	(COPIA IN SETUP 1)	[1]
	Copia nella programmazione 2 da #	
	(COPIA IN SETUP 2)	[2]
	Copia in tutti da # (COPIA IN TUTTI)	[5]

^{# =} programmazione selezionata in parametro 005

Funzione:

Viene effettuata una copia dalla programmazione selezionata nel parametro 005 in una delle altre programmazioni oppure in tutte le altre programmazioni contemporaneamente.



NOTA!:

La copia è possibile solo in modo Stop (motore arrestato con un comando di Stop).

La copia richiede al massimo 3 secondi e termina quando il parametro 006 torna sul valore 0.



007 Copia con l'LCP (COPIA LCP)	
Impostazioni:	
★ Nessuna copia (NON COPIA)	[0]
Caricamento di tutti i parametri	
(UPLOAD TUTTI PAR.)	[1]
Scaricamento di tutti i parametri	
(DOWNLOAD TUTTI PAR.)	[2]
Scaricamento dei parametri non dipendenti	
dalla potenza (DOWNLOAD SIZE INDEX)	[3]

Funzione:

Il parametro 007 viene usato se si desidera utilizzare la funzione di copiatura integrata del quadro di comando. È quindi possibile copiare facilmente valori parametrici da un Eta-K ad un altro.

Descrizione:

Selezionare Caricamento di tutti i parametri [1] se tutti i valori dei parametri devono essere trasmessi al quadro di comando.

Selezionare Scaricamento di tutti i parametri [2] se tutti i valori dei parametri trasmessi devono essere copiati nel Eta-K su cui è stato installato il quadro di comando. Selezionare Scaricamento dei parametri non dipendenti dalla potenza [3] se devono essere trasmessi solo i parametri indipendenti dalla potenza. Viene usata in caso di trasmissione a un Eta-K con una potenza nominale diversa da quella del Eta-K di origine della programmazione dei parametri.

NOTA!:

Caricamento / Scaricamento possono essere effettuati solo in modo Arresto e solo fra apparecchi con la stessa versione di database

maggiore (vedere il par. 626).

008 Fattore di scala per unità di

visualizzazione (FONDO SCALA)

Impostazioni:

0,01 - 100,00 [1 - 10000] ★ 1,00 [100]

Funzione:

Questo parametro sceglie il fattore da moltiplicare per la frequenza motore f_M , per la visualizzazione sul display, se i parametri 009-012 sono stati impostati su *Frequenza x Scala* [5].

Descrizione:

Impostare la rappresentazione in scala richiesta.

0	09 Riga 2 del display (DISPLAY RIGA 2)	
	npostazioni:	
	NESSUNO Riferimento [%] (RIFERIMENTO [%]) Riferimento [unità] (RIFERIMENTO [UNITA']) Retroazione [unità] (RETROAZIONE [UNITA'])	[0] [1] [2] [3]
*	Frequenza [Hz] (FREQUENZA [Hz]) Frequenza x Scala [-] (FREQ. X SCALA) Corrente motore [A] (CORRENTE MOTORE [A]) Coppia [%] (COPPIA [%]) Potenza [kW] (POTENZA [kW])	[4] [5] [6] [7]
	Potenza [HP] (POTENZA [hp]) Tensione motore [V] (TENSIONE MOTORE [V]) Tensione collegamento CC [V]	[9] [11]
	(TENSIONE CC [V]) Carico termico, FC (TERMICA FC [%]) Ore di esercizio [ore] (ORE ESERCIZIO)	[12] [14] [15]
	Ingresso digitale [codice binario] (INGR. DIGITALI [BIN]) Riferimento esterno [%] (RIF. ESTERNO [%]) Parola di stato [Hex] (STATUS WORD [HEX])	[16] [21] [22]
	Temperatura dissipatore [°C] (TEMP.DISSIPATORE) Parola di allarme [Hex]	[25]
	(ALLARME WORD [HEX]) Parola di controllo [Hex]	[26]
	(CONTROL WORD [HEX]) Parola di avviso 1 [Hex]	[27]
	(AVVISO WORD1 [HEX]) Parola di avviso 2 [Hex]	[28]
	(AVVISO WORD2 [HEX]) Ingresso analogico 1 [mA]	[29]
	(INGR. ANALOG 1 [mA]) Ingresso analogico 2 [V]	[30]
	(INGR. ANALOG 2 [V])	[31]

Funzione:

Questo parametro consente di scegliere il valore da visualizzare nella riga 2 del display.

I parametri 010-012 consentono l'uso di tre valori dato supplementari da visualizzare nella riga 1.



NOTA!:

Nel parametro 009, non è possibile selezionare "Nessuno" [0].

Descrizione:

Riferimento [%] corrisponde al riferimento totale (somma dei riferimenti digitali / analogici / preimpostati / bus / bloccati / catch-up e slowdown).

Riferimento [unità] indica la somma dei riferimenti con l'unità di misura definita sulla base della configurazione del parametro 100 (HZ, HZ e giri/min.). Retroazione [unità] indica il valore dell'unità di retroazione scalata con il coefficiente impostato nel parametro 414, 415 e 416.

Frequenza [Hz] indica la frequenza del motore, vale a dire la frequenza di uscita al motore.



Fta-K

Frequenza x Scala [-] corrisponde alla frequenza del motore attuale f_M moltiplicata per un fattore (scala) impostato nel parametro 008.

Corrente motore [A] indica la corrente di fase del motore misurata come valore effettivo.

Coppia [%] indica il carico attuale del motore in relazione alla coppia nominale del motore.

Potenza [kW] indica la potenza attualmente consumata dal motore in kW.

Potenza [HP] indica la potenza attualmente consumata dal motore in HP.

Tensione motore [V] indica la tensione fornita al motore.

Tensione collegamento CC [V] indica la tensione del circuito intermedio nel Eta-K.

Carico termico, FC [%] indica il carico termico calcolato / stimato del Eta-K. 100% è il limite di disinserimento.

Ore di esercizio [Ore] indica il numero di ore di funzionamento del motore a partire dall'ultimo ripristino nel parametro 619.

Ingresso digitale [Codice binario] indica gli stati dei segnali dai 4 morsetti digitali (2, 3, 4 e 5). L'ingresso 5 corrisponde al bit all'estrema sinistra. '0' = nessun segnale, '1' = segnale collegato.

Riferimento esterno [%] indica la somma in percentuale dei riferimenti esterni (somma di rif. analogici/impulsi/bus).

Parola di stato [Hex] indica la parola di stato inviata mediante la porta di comunicazione seriale in codice esadecimale dal Eta-K.

Temperatura dissipatore [°C] indica la temperatura attuale del dissipatore del Eta-K. Il limite di disinserimento è di 90 \pm 5°C, la riattivazione avviene a 60 \pm 5°C.

Parola di allarme [Hex] indica uno o più allarmi in un codice Hex. Vedere a pagina 54 per ulteriori informazioni.

Parola di controllo [Hex] indica la parola di controllo del convertitore di frequenza VLT. Vedere Comunicazione seriale nella Guida alla progettazione.

Parola di avviso 1 [Hex] indica uno o più avvisi in codice Hex. Vedere a pagina 54 per ulteriori informazioni.

Parola di avviso 2 [Hex] indica una o più condizioni di stato in codice Hex. Vedere a pagina 54 per ulteriori informazioni.

Ingresso analogico 1 [mA] Indica il valore del segnale sul morsetto 1.

Ingresso analogico 2 [V] Indica il valore del segnale sul morsetto 2.

010 Riga 1.1 del display (DISPALY RIGA 1,1)

Impostazioni:

* Riferimento [%]

[1]

Vedere parametro 009

Funzione:

Questo parametro consente di scegliere il primo dei tre valori dato visualizzati sul display, riga 1, posizione 1. Le visualizzazioni sul display si ottengono premendo il tasto [DISPLAY/STATUS], vedere anche pagina 14.

Descrizione:

E' possibile scegliere fra 24 diversi valori descritti nel parametro 009.

011 Riga 1.2 del display (DISPLAY RIGA 1,2)

Impostazioni:

★ Corrente motore [A]

[6]

Vedere parametro 009

Funzione:

Questo parametro consente di scegliere il secondo dei tre valori dato visualizzati sul display, riga 1, posizione 2.

Le visualizzazioni sul display si ottengono premendo il tasto [DISPLAY/STATUS], vedere anche pagina 14.

Descrizione:

E' possibile scegliere fra 24 diversi valori descritti nel parametro 009.

012 Riga 1.3 del display (DISPLAY RIGA 1,3)

Impostazioni:

★ Potenza [kW]

[8]

Vedere parametro 009

Funzione:

Questo parametro consente di scegliere il terzo dei tre valori dato visualizzati sul display, riga 1, posizione 3. Le visualizzazioni sul display si ottengono premendo il tasto [DISPLAY/STATUS], vedere anche pagina 14.

Descrizione:

E' possibile scegliere fra 24 diversi valori descritti nel parametro 009.



	(MODO RIF. LOCALE)	
lr	mpostazioni:	
	Locale bloccato (DISABILITATO)	[0]
	Controllo da LCP, anello aperto.	
	(LCP ANELLO APERTO)	[1]
	Controllo da LCP e morsettiera, anello aperto.	
	(LCP & DIG ANELLO AP.)	[2]
	Controllo da LCP, come nel parametro 100.	
	(LCP (P100))	[3]
\Rightarrow	Controllo da LCP e morsettiera,	
	come nel parametro 100. (LCP & DIG (P100))	[4]

013 Impostazione riferimento locale

Funzione:

Questo parametro consente di selezionare la funzione desiderata se è stato scelto Controllo locale nel parametro 002.

Vedere anche la descrizione del parametro 100.

Descrizione:

Selezionando *Locale bloccato* [0] si blocca il riferimento locale al valore impostato sul parametro 003. È possibile passare a *Locale bloccato* [0] da una delle altre opzioni di impostazione del parametro 013, se il Eta-K è stato impostato su *Controllo remoto* [0] nel parametro 002.

Controllo da LCP, anello aperto [1] viene usato quando la velocità deve essere regolata (in Hz) mediante il parametro 003, se il Eta-K è stato impostato su Controllo locale [1] nel parametro 002.

Se il parametro 100 non è stato impostato su Regolazione velocità, anello aperto [0], passare a Regolazione velocità, anello aperto [0].

Controllo da LCP e morsettiera, anello aperto [2] funziona come Controllo da LCP, anello aperto [1], l'unica differenza sta nel fatto che se il parametro 002 è stato impostato su Funzionamento locale [1], il motore viene controllato mediante ingressi digitali.

Controllo da LCP, come nel parametro 100 [3] viene selezionato se il riferimento deve essere impostato mediante il parametro 003.

Controllo da LCP e morsettiera, come nel parametro 100 [4] funziona come Controllo LCP, come nel parametro 100 [3], sebbene, se il parametro 002 è stato impostato su Funzionamento locale [1], il motore può essere controllato mediante gli ingressi digitali.

NOTA!

Passaggio da Controllo remoto a Controllo da LCP e morsettiera, anello aperto:

La frequenza del motore e il senso di rotazione attuali devono essere mantenuti. Se il senso di rotazione attuale non corrisponde al segnale di inversione (riferimento negativo), la frequenza di uscita f_M verrà portata a 0 Hz.

Passaggio da Controllo da LCP e morsettiera, anello aperto a Controllo remoto:

La configurazione selezionata (parametro 100) viene attivata. La funzione garantisce passaggi senza sobbalzi.

Passaggio da Controllo remoto a Controllo da LCP, come nel parametro 100 o Controllo da LCP e morsettiera, come nel parametro 100.

Il riferimento attuale sarà mantenuto. Se il segnale di riferimento è negativo, il riferimento locale verrà impostato a 0.

Passaggio da Controllo da LCP, come nel parametro 100 o da Controllo da LCP remoto, come nel parametro 100 a Controllo remoto:

Il riferimento verrà sostituito dal segnale di riferimento attivo del comando remoto.

014 Arresto locale (STOP LOCALE)

Impostazioni:

Non possibile (DISABILITATO)

[0] [1]

★ Possibile (ABILITATO)

Funzione:

Questo parametro abilita/disabilita la funzione di arresto locale in questione dal quadro di comando. Questo tasto viene usato se il parametro 002 è stato impostato su *Controllo remoto* [0] o *Locale* [1].

Descrizione:

Se in questo parametro viene selezionato *Disabilitato* [0], il tasto [STOP] sarà inattivo.



NOTA!:

Se viene selezionato *Abilitato*, il tasto [STOP] escluderà tutti i comandi di avviamento.



015 Marcia jog locale (JOG LOCALE)

Impostazioni:

★ Non possibile (DISABILITATO) [0] Possibile (ABILITATO) [1]

Funzione:

In questo parametro, la funzione jog può essere abilitata/ disabilitata dal quadro di comando.

Descrizione:

Questo parametro abilita/disabilita la funzione jog dal quadro di comando.

016 Comando di inversione (INVERS. LOCALE)

Impostazioni:

★ Non possibile (DISABILITATO) [0] Possibile (ABILITATO) [1]

Funzione:

Questo parametro abilita/disabilita la funzione jog dal quadro di comando. Questo tasto può essere usato solo se il parametro 002 è stato impostato su Funzionamento locale [1] e il parametro 013 su Controllo da LCP, anello aperto [1] o Controllo da LCP, come nel parametro 100

Descrizione:

Se in questo parametro viene selezionato Disabilitato [0], il tasto [FWD/REV] sarà inattivo.

Vedere anche il parametro 200.

017 Ripristino locale scatto (RESET LOCALE)

Impostazioni:

Non possibile (DISABILITATO)

★ Possibile (ABILITATO) [1]

Funzione:

Con questo parametro la funzione di ripristino può essere selezionata/eliminata dalla tastiera.

Questo tasto può essere usato se il parametro 002 è stato impostato su Controllo remoto [0] o Controllo locale [1].

Descrizione:

Se in questo parametro viene selezionato Disabilitato [0], il tasto [RESET] sarà inattivo.

Selezionare Disabilitato [0] solo se un segnale di ripristino esterno è stato collegato mediante gli ingressi digitali.

018 Blocco per modifica dati (CHIAVE ACCESSO P)

Impostazioni:

★ Non bloccato (NON BLOCCATO) Bloccato (BLOCCATO) [1]

Funzione:

In questo parametro il software può "bloccare" la programmazione, vale a dire che non possono essere effettuate modifiche dei dati tramite LCP 2 (tuttavia ciò è ancora possibile mediante la porta di comunicazione seriale).

Descrizione:

Se viene selezionato Bloccato [1], non possono essere effettuate modifiche alla programmazione.

019 Stato di funzionamento all'accensione,

Controllo locale (AZIONE ALL' ACC)

Impostazioni:

Riavviamento automatico,

rif. memorizzato (RIAVVIO AUTOM.) [0]

★ Arresto forzato,

rif. memorizzato (LOCALE=STOP) [1] Arresto forzato, rif. azzerato

(LOCALE=STOP, REF=0)

Funzione:

Impostazione del modo operativo desiderato quando la tensione di rete è collegata.

Questa funzione può essere attiva solo in connessione con Controllo locale [1] nel parametro 002.

Descrizione:

Riavviamento automatico, rif. memorizzato [0] viene selezionato se l'unità deve essere avviata con il riferimento locale (impostato nel parametro 003) e le stesse condizioni di avviamento / arresto (determinate con il tasto [START/STOP]) del Eta-K prima del suo spegnimento.

Arresto forzato, rif. memorizzato [1] viene usato se l'unità deve rimanere arrestata quando la tensione di rete è collegata, finché viene premuto il tasto [Start]. Dopo il comando di avviamento, il riferimento locale usato è quello precedentemente memorizzato nel parametro

Arresto forzato, rif. azzerato [2] viene selezionato se l'unità deve rimanere arrestata quando la tensione di rete è collegata. Il riferimento locale (parametro 003) è ripristinato.

NOTA!:

In caso di controllo remoto (parametro 002), le condizioni di avviamento / arresto all'accensione

dipenderanno dai segnali di comando esterni. Se nei parametri 332-335 è stato selezionato Avviamento a impulsi, all'accensione il motore rimarrà fermo.

[2]



100 Configurazione (CONFIG. MODO)

Impostazioni:

Modo velocità, anello aperto (ANELLO APERTO VEL.) [0] Modo processo, anello chiuso (ANELLO CHIUSO) [3]

Funzione:

Questo parametro viene usato per selezionare la configurazione alla quale il Eta-K deve essere adattato.

Descrizione:

Se viene selezionato il parametro Modo velocità, anello aperto [0], si ottiene una regolazione della velocità senza retroazione, con compensazione dello scorrimento automatica, che garantisce una velocità costante al variare del carico.

Le compensazioni sono attive ma possono essere disabilitate secondo necessità nei parametri 133 - 136.

In caso di selezione di Modo processo, anello chiuso [3], il regolatore di processo interno sarà attivato consentendo cosi una precisa regolazione del processo in relazione ad un dato segnale. Il segnale di riferimento può essere impostato come valore percentuale o nell'unità fisica della variabile di processo. Un segnale di retroazione deve essere fornito dal processo, e occorre definirne il punto di regolazione. In Modo processo, anello chiuso, l'opzione Entrambi i sensi nel parametro 200 non è consentita.



NOTA!:

Ciò è possibile solo in modo Arresto (motore arrestato mediante un comando di stop).

101 Caratteristiche della coppia

(COPPIA MODO)

Impostazioni:

Coppia costante (A. COPPIA CONSTANTE) [1] Coppia variabile, bassa (A. COPPIA VAR.:BASSA) [2] Coppia variabile, media (A. COPPIA VAR.:MEDIA) [3] Coppia variabile, alta (A. COPPIA VAR.: ALTA) [4]


Funzione:

In questo parametro, viene selezionato il principio di regolazione delle caratteristiche U/f del Eta-K, in base alle caratteristiche della coppia del carico.

Descrizione:

Se viene selezionata Coppia costante [1], si ottiene una caratteristica U/f dipendente dal carico in cui la tensione di uscita aumenta in caso di un aumento del carico (corrente), in modo da sostenere la magnetizzazione del

Selezionare Coppia variabile, bassa [2], Coppia variabile, media [3], Coppia variabile, alta [4] se il carico è quadratico (pompe centrifughe, ventilatori).



NOTA!:

La compensazione allo scorrimento (parametro 136) e l'avviamento (parametro 134) non sono attivi in caso di impiego di una coppia variabile.

102 Potenza motore (POTENZA MOTORE)

Valore:

XX,XX kW - dipende dal Eta-K

[XXXX]

Funzione:

Parametro di sola lettura.

103 Tensione motore (TENSIONE MOTORE)

Valore:

XX V - dipende dal Eta-K

[XX]

Funzione:

Parametro di sola lettura.

104 Frequenza motore (FREQ. MOTORE)

XX,X Hz - dipende dal Eta-K

[XXX]

Funzione:

Parametro di sola lettura.

105 Corrente motore (CORRENTE MOTORE)

Valore:

XX,X X A- dipende dal Eta-K

[XXXX]

Funzione:

Parametro di sola lettura.

* = Impostazione di fabbrica. () = Testo della finestra parametri. [] = valore usato per la comunicazione mediante la porta di comunicazione seriale.

[0]



106 Velocità motore (VEL. NOM. MOTORE)

Valore:

XX giri/min. - dipende dal Eta-K [XX]

Funzione:

Parametro di sola lettura.

126 Tempo di frenata CC (TEMPO. FREN. CC)

Impostazioni:

[0-600]0.0 - 60.0 sec. 10,0 sec. [100]

Funzione:

Questo parametro viene utilizzato per impostare il tempo di frenata CC per il quale deve essere attiva la tensione di frenata CC (parametro 132).

0.0 sec. = OFF

Descrizione:

Impostare il tempo desiderato.

127 Frequenza di inserimento freno CC (FREQ.FREN. CC)

Impostazioni:

0,0 - f_{MAX} (parametro 202) [0 -][0]

Funzione:

Questo parametro viene utilizzato per impostare la frequenza di inserimento freno CC, per la quale deve essere attiva la tensione di frenata CC (parametro 132) in connessione con un comando di arresto.

Descrizione:

Impostare la frequenza desiderata.

128 Protezione temica motore (PROT. TERM MOT.)

Impostazioni:

★ Non possibile (DISABILITATO) [0] Possibile (ABILITATO) [1]

Funzione:

La temperatura del motore viene misurata con un termistore (opzionale).

Descrizione:

Se viene selezionato Disabilitato [0], non è richiesto alcuno scatto in caso di sovraccarico del motore.

132 Tensione di frenata CC (TENS.FREN.CC)

Impostazioni:

0 - 100 % [0-100]

0 %

Funzione:

Se lo statore in un motore asincrono viene alimentato con tensione CC, ne deriverà una coppia di frenata che dipenderà dalla tensione di frenata CC selezionata. La tensione di frenata CC è indicata come percentuale della tensione di frenata massima.

Descrizione:

Impostare la tensione desiderata come percentuale della tensione di frenata massima.

NOTA!:

La tensione di frenata CC non può essere usata come freno di mantenimento.

133 Tensione di avviamento (TENS. AVVIAMENTO)

Impostazioni:

0.00 - 100.00 V

[0-10000]

Dipende dal motore

Funzione:

È possibile impostare la tensione del motore al di sotto del punto di indebolimento di campo indipendentemente dalla corrente motore. Usare questo parametro per compensare una coppia di avviamento troppo bassa.

La tensione di avviamento è la tensione al 0 Hz.

NOTA!:

Se la tensione di avviamento è troppo elevata, si possono verificare saturazione magnetica e surriscaldamento del motore, e il Eta-K può scattare. Pertanto usare la tensione di avviamento con cautela.

Descrizione:

Impostare la tensione di avviamento desiderata.



134 Compensazione all'avviamento (COMP. AVV)

Impostazioni:

0,0 - 300,0 % [0-3000]

* 100,0 % [1000]

Funzione:

La tensione di uscita viene compensata in funzione del carico.



NOTA!:

Se il valore è troppo elevato, il Eta-K può scattare per sovracorrente.

Descrizione:

Immettere un valore %. Compensazione dell'avviamento nominale = 100%.

135 Rapporto U/f (U/f.)


Impostazioni:

0,00 - 20,00 V/Hz [0-2000]

★ Dipende dal motore

Funzione:

La tensione di uscita al motore può essere regolata su base lineare da 0 alla frequenza nominale.



136 Compensazione allo scorrimento (COMP. SCORR.)

Impostazioni:

-500,0 - +500,0 % [-5000 - +5000]

* 100,0 % [1000]

Funzione:

La compensazione allo scorrimento nominale (impostazione di fabbrica) viene calcolata sulla base dei parametri motore.

Nel parametro 136 la compensazione dello scorrimento può essere regolata con precisione. Questa ottimizzazione rende la velocità del motore meno dipendente dal carico. Questa funzione non è attiva contemporaneamente a Coppia variabile (parametro 101).

Descrizione:

Immettere un valore % della compensazione allo scorrimento nominale.

137 Tensione di mantenimento CC (MANTENIMENTO CC)

Impostazioni:

0 - 100 % [0-100]
★ 0 (OFF) % [0]

Funzione:

Questo parametro viene usato per sostenere il funzionamento del motore (coppia di mantenimento) o per il preriscaldamento del motore. La tensione di mantenimento CC è attiva a motore fermo se è impostata su un valore diverso da 0. L'arresto per inerzia disattiverà la funzione.

Descrizione:

Immettere un valore percentuale.

138 Frequenza di disinserimento freno (FRENO OFF FREQ.)

Impostazioni:

0,5 - 132 Hz (parametro 200) [5-]
★ 3,0 Hz [30]

Funzione:

Questo parametro consente di selezionare la frequenza alla quale deve essere rilasciato il freno esterno mediante l'uscita impostata nel parametro 340 durante il funzionamento.

Descrizione:

Impostare la frequenza desiderata.



Fta-K

139 Frequenza di inserimento freno (FRENO ON FREQ.)

Impostazioni:

0,5 - 132 Hz (parametro 200) [5-]


★ 3.0 Hz [30]

Funzione:

Questo parametro consente di selezionare la frequenza alla quale deve essere attivato il freno esterno mediante l'uscita definita nel parametro 340 durante la decelerazione del motore fino all'arresto.

Descrizione:

Impostare la frequenza desiderata.



200 Senso di rotazione (CAMPO FREQ.)

Impostazioni:

\Rightarrow	Solo orario, 0-132 Hz	
	(132 Hz SENSO ORARIO)	[0]
	Entrambi i sensi, 0-132 Hz	
	(132 Hz 2 DIREZIONI)	[1]
	Solo antiorario, 0-132 Hz	
	(132 Hz SENSO ANTIORARIO)	[2]

Funzione:

Questo parametro garantisce la protezione contro un'inversione non desiderata.

Se si usa il modo *Processo, anello chiuso* (parametro 100), il parametro 200 <u>non</u> deve essere impostato su *Entrambi i sensi* [1].

Descrizione:

Selezionare il senso desiderato visto dall'estremità di comando del motore.

Notare che in caso di selezione di *Senso orario, 0-132 Hz* [0] / *Senso antiorario, 0-132 Hz* [2], la frequenza di uscita sarà limitata all'intervallo f_{MIN} - f_{MAX} .

In caso di selezione di *Entrambi i sensi*, 0-132~HZ [1], la frequenza di uscita sarà limitata fino all'intervallo \pm f_{MAX} (la frequenza minima non ha alcuna importanza).



NOTA!:

Ciò è possibile solo in modo Arresto (motore arrestato mediante un comando di stop).

201 Frequenza di uscita limite basso (FREQ. MINIMA)

Impostazioni:

0,0 Hz - f_{MAX} (parametro 202) [0 -] 0,0 Hz [0]

Funzione:

In questo parametro, può essere selezionato un limite di frequenza minima del motore, corrispondente alla frequenza minima a cui il motore deve funzionare.

La frequenza minima non potrà mai essere superiore alla frequenza massima, f_{MAX} .

In caso di selezione di *Entrambi i sensi* nel parametro 200, la frequenza minima non ha importanza.

Descrizione:

Può essere scelto un valore compreso fra 0,0 Hz e la frequenza max selezionata nel parametro 202 (f_{MAX}).



202 Frequenza di uscita, limite alto (FREQ. MASSIMA)

Impostazioni:

f_{MIN} (parametro 201) - f_{RANGE} (132 Hz, par. 200)

★ f_{RANGE}

Funzione:

In questo parametro, può essere selezionata una frequenza massima del motore, che corrisponde alla frequenza massima a cui il motore può funzionare.

Vedere anche il parametro 205.

Descrizione:

È possibile selezionare un valore da f_{MIN} a 132 Hz.

203 Campo riferimento/retroazione (RIF./RETRO CAMPO)

Impostazioni:

★ Min - Max (MIN - MAX)

[0]

- Max - + Max (-MAX-+MAX)

[1]

Funzione:

Questo parametro determina se il segnale di riferimento e il segnale di retroazione devono essere positivi o possono essere sia positivi che negativi.



NOTA!:

L'ingresso analogico (riferimento/retroazione) può essere solo positivo.

Scegliere Min – Max [0] se è nel parametro 100 stata selezionata Modo processo, anello chiuso.

Descrizione:

Scegliere il campo desiderato.

204 Riferimento minimo (RIFERIMENTO MIN.)

Impostazioni:

-100.000,000 - Rif_{MAX} (par. 205) [-100000000 -]

★ 0,000 [0]

Dipende dal parametro 100.

Funzione:

Riferimento minimo fornisce il valore minimo che può essere assunto dalla somma di tutti i riferimenti.

Riferimento minimo è attivo solo se Min – Max [0] è stato impostato nel parametro 203; tuttavia è sempre attivo nella modalità Modo processo, anello chiuso (parametro 100).

Descrizione:

È attivo solo se il parametro 203 è stato impostato su *Min - Max* [0].

Impostare il valore desiderato.

205 Riferimento massimo

(RIFERIMENTO MAX.)

Impostazioni:

Rif_{MIN} (parametro 204) - 100.000,000 [- 100000000]
★ 50,000 Hz [50000]

Funzione:

Riferimento massimo fornisce il valore massimo che può essere assunto dalla somma di tutti i riferimenti. Se nel parametro 100 è stato selezionato il modo *Processo, anello chiuso*, l'impostazione massima è 132 Hz.

Se è stato selezionato anello chiuso, il riferimento massimo impostato non può essere superiore alla retroazione massima (parametro 415).

Descrizione:

Impostare il valore desiderato.



Fta-K

207 Tempo rampa di accelerazione (RAMPA ACC.)


Impostazioni:

0,15 - 3600,00 sec. [15 -360000] 3,00 sec. [300]

Funzione:

La rampa di accelerazione è il tempo di accelerazione da 0 Hz alla frequenza nominale del motore $f_{M,N}$ (parametro 104).

Ciò presuppone che non venga raggiunto il limite di corrente (da impostare nel parametro 221).



Descrizione:

Programmare il tempo della rampa di accelerazione desiderato.

208 Tempo rampa di decelerazione (RAMPA DEC.)

Impostazioni:

0,15 - 3600,00 sec. [15 - 360000] 3,00 sec. [300]

Funzione:

La rampa di decelerazione è il tempo di decelerazione dalla frequenza nominale del motore $f_{M,N}$ (parametro 104) a 0 Hz, a condizione che non sussista sovratensione nell'inverter a causa del funzionamento come generatore del motore e che non venga raggiunto il limite di corrente (da impostare nel parametro 221).

Descrizione:

Programmare il tempo della rampa di decelerazione desiderato.


211 Tempo rampa jog (RAMPA JOG)

Impostazioni:

0,15 - 3600,00 sec. [15 - 360000] 3,00 sec. [300]

Funzione:

La rampa jog è il tempo di accelerazione/ decelerazione da 0 Hz alla frequenza nominale del motore $f_{M,N}$ (parametro 104), a condizione che non sussista sovratensione nell'inverter a causa del funzionamento come generatore del motore e che non venga raggiunto il limite di corrente (da impostare nel parametro 221).



Il tempo di rampa di marcia jog viene attivato se un segnale di marcia jog viene inviato tramite, gli ingressi digitali o la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Impostare il tempo di rampa desiderato.

212 Tempo di decelerazione arresto rapido (RAMPA QUICK STOP)

Impostazioni:

0,15 - 3600,00 sec. [15 - 360000]

★ 3,00 sec. [300]

Funzione:

La rampa quick stop è il tempo di decelerazione dalla frequenza nominale del motore a 0 Hz, a condizione che non si verifichi sovratensione nell'inverter a causa del funzionamento come generatore del motore, e che non venga raggiunto il limite di corrente (da impostare nel parametro 221).

Arresto rapido viene attivato per mezzo di un segnale su uno dei morsetti di ingresso digitale (2-5) oppure mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Programmare il tempo di rampa di decelerazione desiderato.



213 Frequenza jog (FREQ. JOG)

Impostazioni:

0,0 Hz - parametro 202 [0 -] 10,0 Hz [100]

Funzione:

La frequenza jog f_{JOG} è la frequenza fissa di uscita alla quale funziona il Eta-K quando è attivata la funzione jog.

Descrizione:

Impostare la frequenza desiderata.

214 Tipo di riferimento (RIFERIMENTO TIPO) Impostazioni:

★ Somma (SOMMA) [0]
 Esterno/Preimpostato (ESTERNO ON/OFF) [2]

Funzione:

È possibile definire come i riferimenti preimpostati devono essere aggiunti agli altri riferimenti. A questo scopo, viene utilizzato *Somma*. È anche possibile, usando la funzione *Esterno/Preimpostato*, selezionare se si desidera passare da riferimenti esterni a riferimenti preimpostati.

Descrizione:

Selezionando *Somma* [0], uno dei riferimenti preimpostati (parametri 215-216) viene sommato come valore percentuale del riferimento massimo possibile.

Selezionando *Esterno/Preimpostato* [2], è possibile passare da riferimenti esterni a riferimenti preimpostati mediante i morsetti 2, 3, 4 o 5 (parametri 332, 333, 334 o 335). I riferimenti preimpostati saranno un valore percentuale del campo di riferimento.

I riferimenti esterni sono la somma dei riferimenti analogici, dei riferimenti a impulsi e dei riferimenti bus.

NOTA!:

Selezionando *Somma*, uno dei riferimenti preimpostati sarà sempre attivo. Se i

riferimenti preimpostati non devono avere alcuna influenza, dovranno essere impostati a 0% (come nell'impostazione di fabbrica).

215 Riferimento preimpostato 1 (RIF. DIG. 1) 216 Riferimento preimpostato 2 (RIF. DIG. 2)

Impostazioni:

-100,00 % - +100,00 % [-10000 - +10000] % del campo di riferimento/riferimento esterno.

★ 0,00 %
[0]

Funzione:

Due diversi riferimenti preimpostati possono essere programmati nei parametri 215-216.

Il riferimento preimpostato è indicato come una percentuale del valore Rif $_{MAX}$ o come una percentuale degli altri riferimenti esterni, in base alla selezione effettuata nel parametro 214. Se è stato programmato Rif $_{MIN} \neq 0$, il riferimento preimpostato come percentuale verrà calcolato sulla base della differenza fra Rif $_{MAX}$ e Rif $_{MIN}$, dopo di ché il valore viene aggiunto a Rif $_{MIN}$.

Descrizione:

Impostare i riferimenti fissi desiderati.

Per usare i riferimenti fissi, è necessario selezionare *Rif. preimpostato abilitato* sul morsetto 2, 3, 4 o 5 (parametri 332-335).

Le selezioni fra i riferimenti fissi possono essere effettuate attivando il morsetto 2, 3, 4 o 5 - vedere la tabella sottostante.

Morsetti 2/3/4/5

Rif. preimpostato

Till: prompostato		
0		
1		

219 Valore catch-up/slow-down

(FREQ. RIAGGANCIO)

Impostazioni:

0,00 - 100,00 % [0 - 10000]

* 0,00 % [0]

Funzione:

Questo parametro consente di immettere un valore in percentuale (relativo) che sarà aggiunto o sottratto dal riferimento preimpostato.

Descrizione:

Se *Catch up* è stato selezionato tramite uno dei morsetti 2, 3, 4 o 5 (parametri 332-335), il valore percentuale (relativo) selezionato nel parametro 219 verrà sommato al riferimento totale.



Se *Slow down* è stato selezionato tramite uno dei morsetti 2, 3, 4 o 5 (parametri 332-335), il valore percentuale (relativo) selezionato nel parametro 219 verrà detratto dal riferimento totale.

221 Limite di coppia per il modo motore (CORRENTE LIMITE)

Impostazioni:

Limite min. (XX,X) – limite max (XXX,X) in % di I_{NOMINALE} [XXX - XXXX]

★ Limite max (XXX,X)

[XXXX]


 $I_{\text{NOMINALE}} = \text{corrente}$ nominale del motore Limite min. = corrente di magnetizzazione in % di I_{NOMINALE}


Limite max. = limite dipendente dall'apparecchio in % di I_{NOMINALE}

Funzione:

Questa funzione è rilevante per tutte le configurazioni dell'applicazione: regolazione velocità e processo.

In questo punto viene impostato il limite di corrente per il funzionamento del motore.





Descrizione:

Impostare la % desiderata.

US

NOTA!:

Nei motori a 2 poli (0,55 + 1,1 kW), una limitazione dell'impostazione al 120%

corrisponde ad una coppia del 160%, mentre un'impostazione all'73% corrisponde ad una coppia del 100%.

229 Ampiezza di banda della frequenza di salto (BANDA FREQ.SALTO)

Impostazioni:

0 (OFF) - 100% [0-100] 0 (OFF) % [0]

Funzione:

Alcuni sistemi richiedono di evitare alcune frequenze di uscita a causa di problemi di risonanza.

Nei parametri 230-231 queste frequenze di uscita possono essere programmate per essere saltate (Salto frequenza). In questo parametro (229), è possibile definire un'ampiezza di banda centrata rispetto alla frequenza di salto.

Descrizione:

La banda di salto è in funzione del valore impostato nei parametri 230-231.

230 Salto frequenza 1 (FREQ. 1 SALTO)

231 Salto frequenza 2 (FREQ. 2 SALTO)

Impostazioni:

0,0 - 132 Hz (parametro 200) [0 -] 7 0,0 Hz [0]

Funzione:

Alcuni sistemi richiedono di evitare alcune frequenze di uscita a causa di problemi di risonanza.

Descrizione:

Immettere le frequenze da evitare.

Vedere anche il parametro 229.



317 Timeout (ZERO VIVO TIME O)

Impostazioni:

1 - 99 sec. [1 - 99] 10 sec. [10]

Funzione:

Se il valore del segnale di riferimento collegato all'ingresso, morsetto 1, si abbassa al di sotto del 50% del valore impostato nel parametro 336 per un periodo superiore al tempo impostato nel parametro 317, verrà attivata la funzione selezionata nel parametro 318.

Descrizione:

Impostare il tempo desiderato.

318 Funzione dopo il timeout (FUNZIONE TIMEOUT)

Impostazioni:

★ Off (OFF) [0]
 Arresto e scatto (STOP CON ALLARME) [5]

Funzione:

Questo parametro consente di selezionare la funzione da attivare se il valore del segnale di riferimento collegato all'ingresso, morsetto 1, scende al di sotto del 50% del valore impostato nel parametro 336 per un periodo superiore al tempo impostato nel parametro 317.

Se la funzione di time-out (parametro 318) si verifica contemporaneamente ad una funzione di time-out del bus (parametro 514), verrà attivata la funzione di time-out (parametro 318).

327 Riferimento impulsi, frequenza max. (RIF/RETR.IMP.MAX)

Impostazioni:

100 - 70000 Hz [100 - 70000] ★ 5000 Hz [5000]

Funzione:

In questo parametro, il valore del segnale viene impostato in modo da corrispondere al valore di riferimento/retroazione massimo definito nel parametro 205/415.

Descrizione:

Impostare la frequenza a impulsi desiderata.

US I

NOTA!:

Limite di frequenza:
Collettore aperto 24 V: 8 kHz
Push pull 24 V: 70 kHz

331 Morsetto 1, corrente ingresso analogico (INGR. 1 [mA])

Impostazioni:

★ Nessuna operazione
 (NESSUNA OPERAZIONE) [0]
 Riferimento (RIFERIMENTO) [1]
 Segnale di retroazione (RETROAZIONE) [2]

Funzione:

Questo parametro consente di scegliere fra le diverse funzioni disponibili per l'ingresso, morsetto 1.

La definizione del livello del segnale di ingresso è realizzata nei parametri 338 e 339.

Descrizione:

Nessuna operazione viene selezionata se il Eta-K non deve reagire ai segnali trasmessi al morsetto.

Riferimento viene selezionato per consentire di modificare il riferimento mediante un segnale analogico.

Se sono collegati altri ingressi, questi vengono sommati considerando il loro segno.

Retroazione viene selezionato in caso di impiego di una regolazione ad anello chiuso con un segnale analogico.

NOTA!:

Se *Riferimento* o *Retroazione* sono stati selezionati su più di un morsetto, questi segnali verranno sommati.



Fta-K

332	Morsetto 2,
	ingresso analogico/digitale
	(INGR.DIGITALE 2)
333	Morsetto 3, ingresso digitale
	(INGR.DIGITALE 3)
334	Morsetto 4, ingresso digitale
	(INGR.DIGITALE 4)
335	Morsetto 5, ingresso digitale
	(INGR.DIGITALE 5)

Funzione:

Nei parametri 332-335 è possibile scegliere fra le diverse funzioni disponibili relative agli ingressi sui morsetti 2-5. Le opzioni delle funzioni sono mostrate nella tabella sottostante.

(INGR.DIGITALE 5)				
Parametro	332	333	334	335
Ingressi digitali Morsetto n.	2	3	4	5
Impostazioni:				
Nessuna funzione (NESSUNA OPERAZIONE)	[0]	[0]	[0]	[0]
Ripristino (RIPRISTINO)	[1]	★ [1]	[1]	[1]
Stop a ruota libera,				
comando attivo basso (EVOLUZIONE LIBERA)	[2]	[2]	[2]	[2]
Ripristino e stop a ruota libera,				
comando attivo basso (RESET & EVOL. LIBERA)	[3]	[3]	[3]	[3]
Arresto rapido, comando attivo basso (Q. STOP (NEGATO		[4]	[4]	[4]
Frenata CC, comando attivo basso (FRENATURA CC (NE		[5]	[5]	[5]
Arresto, comando attivo basso (STOP (NEGATO))	[6]	[6]	[6]	[6]
Avviamento (START)	[7]	[7]	★ [7]	[7]
Avviamento a impulsi (START SU IMPULSO)	[8]	[8]	[8]	[8]
Inversione (INVERSIONE)	[9]	[9]	[9]	[9]
Avviamento inversione (START+INVERSIONE)	[10]	[10]	[10]	[10]
Marcia in senso orario, abilitata (START+ABILITAZIONE)	[11]	[11]	[11]	[11]
Marcia in senso antiorario, abilitata (INVERSIONE+ABILITAZ.)	[12]	[12]	[12]	[12]
Jog (JOG)	[13]	[13]	[13]	★ [13]
Riferimento bloccato (BLOCCO RIF.)	[14]	[14]	[14]	[14]
Uscita bloccata (BLOCCO USCITA)	[15]	[15]	[15]	[15]
Accelerazione (ACCELERA)	[16]	[16]	[16]	[16]
Decelerazione (DECELERA)	[17]	[17]	[17]	[17]
Selezione della programmazione (SELEZIONE SETUP)	[18]	[18]	[18]	[18]
Catch-up (CATCH UP)	[19]	[19]	[19]	[19]
Slow-down (SLOW DOWN)	[20]	[20]	[20]	[20]
Riferimento preimpostato (RIFERIMENTO PREIMP.)	[21]	[21]	[21]	[21]
Riferimento preimpostato, abilitato (RIFERIMENTO PR. ON	N) [22]	[22]	[22]	[22]
Arresto di precisione, comando attivo basso (STOP PREC	ISE)		[23]	
Riferimento impulsi (RIFERIMENTO IMPULSI)		[24]		
Retroazione impulsi (RETROAZIONE IMPULSI)		[25]		
Riferimento analogico (RIFERIMENTO)	★ [30]			
Retroazione analogica (RETROAZIONE)	[31]			
Ripristino e avviamento (RESET E START)	[32]	top a ruota l	[32]	[32]
	npnsuno e s	10p a 100ta 1	ibera, viene t	usato per

Descrizione:

Se viene selezionata "Nessuna funzione", il Eta-K non reagisce ai segnali trasmessi al morsetto.

Ripristino resetta il Eta-K dopo un allarme; tuttavia non tutti gli allarmi possono essere ripristinati senza sconnessione dalla rete.

Stop a ruota libera viene utilizzato affinché il Eta-K giri a ruota libera fino all'arresto. '0' logico determina l'arresto a ruota libera.

Ripristino e stop a ruota libera, viene usato per attivare lo stop a ruota libera e il ripristino.

"0" logico determina l'arresto a ruota libera e il ripristino.

Arresto rapido viene usato per arrestare il motore in conformità con la rampa di arresto rapido (impostata nel parametro 212).

'0' logico determina un arresto rapido.

^{* =} Impostazione di fabbrica. ()= Testo della finestra parametri. [] = valore usato per la comunicazione mediante la porta di comunicazione seriale.



Frenata CC, comando attivo basso viene usata per arrestare il motore alimentandolo con una tensione CC per un dato tempo, vedere i parametri 126-127.

Si prega di notare che questa funzione è attiva solo se i valori dei parametri 126-127 sono diversi da 0. "0" logico determina una frenata CC.

Arresto viene attivato interrompendo la tensione al morsetto. Ciò significa che se il morsetto non ha tensione, il motore non può funzionare (segnale attivo basso). L'arresto verrà effettuato in accordo con la rampa selezionata (parametri 207/208).



Nessuno dei comandi di arresto suddetti deve essere usato come interruttore di sicurezza per interventi di riparazione.

Interrompere invece la tensione di rete.

Avviamento viene selezionato se si desidera un comando di avviamento/arresto.

'1' logico = avviamento, '0' logico = arresto (stand-by).

Avviamento a impulsi, se viene fornito un impulso (min. 20 ms), il motore si avvierà, a condizione che non sia stato impartito un comando di arresto. Il motore si arresterà se Arresto, comando attivo basso viene attivato per breve tempo.

Inversione viene usato per cambiare il senso di rotazione dell'albero motore. "0" logico non determina l'inversione. "1" logico determina l'inversione. Il segnale di inversione cambia solo il senso di rotazione ma non attiva la funzione di avviamento.

Da non utilizzare con Regolazione processo, anello chiuso.

Avviamento inversione, viene usato per l'avviamento/l'arresto e per l'inversione con lo stesso segnale. Non è ammesso contemporaneamente alcun segnale di avviamento. Questo comando agisce come Avviamento a impulsi in senso antiorario, a condizione che Avviamento a impulsi sia stato selezionato per un altro morsetto.

Da non utilizzare con Regolazione processo, anello chiuso.

Marcia in senso orario, abilita il motore a ruotare in senso orario (all'avviamento).

Da non utilizzare con Regolazione processo, anello chiuso.

Marcia in senso antiorario, abilita il motore a ruotare in senso antiorario (all'avviamento).

Da non utilizzare con Regolazione processo, anello chiuso.

Jog viene usato per richiamare la frequenza jog impostata nel parametro 213. Il tempo di rampa può essere impostato nel parametro 211. Jog non è attivo dopo un comando di arresto (disattiuazione avviamento).

Jog esclude l'arresto (stand-by).

Riferimento bloccato blocca il riferimento attuale. Il riferimento congelato è ora il punto di partenza per l'utilizzo di Accelerazione e Decelerazione.

Se vengono utilizzate accelerazione/decelerazione, la variazione di velocità segue sempre la rampa normale (parametri 207/208) nell'intervallo 0 – Rif_{MAX}.

Uscita bloccata blocca la frequenza del motore attuale (Hz). La frequenza motore bloccata è ora il punto di partenza per l'utilizzo di Accelerazione e Decelerazione.

L'uscita bloccata esclude lo standby e l'avviamento, la compensazione allo scorrimento e la regolazione di processo ad anello chiuso.

Se viene usata l'accelerazione/decelerazione, la variazione di velocità segue sempre la rampa normale (parametri 207/208) nell'intervallo $0 - f_{MN}$

Accelerazione e Decelerazione vengono selezionate se si desidera un controllo digitale della velocità di accelerazione e decelerazione (potenziometro motore). Questa funzione è attiva solo se sono stati selezionati Riferimento bloccato o Uscita bloccata.

Finché permane un "1" logico sul morsetto selezionato per l'accelerazione, il riferimento o la frequenza di uscita aumenteranno.

Finché permane un "1" logico sul morsetto selezionato per la decelerazione, il riferimento o la frequenza di uscita diminuiranno.

Impulsi ("1" logico della durata di almeno 20 ms e una pausa minima di 20 ms) determineranno una variazione della velocità pari allo 0,1% (riferimento) o a 0,1 Hz (frequenza di uscita).

Esempio:

			Rif. bloccato/
			Uscita bloccata
Nessuna varia-			
zione di velocità	0	0	1
Decelerazione	0	1	1
Accelerazione	1	0	1
Decelerazione	1	1	1
•			

* = Impostazione di fabbrica. ()= Testo della finestra parametri. [] = valore usato per la comunicazione mediante la porta di comunicazione seriale.

[0]



Eta-K

Selezione della programmazione, consente di scegliere una delle due programmazioni, tuttavia ciò presuppone che il parametro 004 sia stato impostato su *Programmazione multipla*.

Catch-up/Slow-down vengono selezionati se il valore di riferimento deve essere aumentato o ridotto di un valore percentuale programmabile impostato nel parametro 219.

	Slow-down	Catch-up
Velocità invariata	0	0
Ridotta del %	1	0
Aumentata del %	0	1
Ridotta del %	1	1

Riferimento preimpostato, consente di scegliere uno dei due riferimenti preimpostati, conformemente alla tabella nei parametri 215 e 216. Per attivarlo, selezionare Riferimento preimpostato, abilitato.

Riferimento preimpostato, abilitato viene usato per passare dai riferimenti esterni ai riferimenti preimpostati. Si presume che Esterno/Preimpostato [2] sia stato selezionato nel parametro 214. "0" logico = riferimenti esterni attivi; "1" logico = è attivo uno dei due riferimenti preimpostati.

Arresto di precisione, comando attivo basso corregge il tempo della rampa di decelerazione per ottenere un'elevata precisione ripetitiva del punto di arresto.

Riferimento impulsi viene selezionato se viene usata una sequenza di impulsi (frequenza). A 0 Hz, corrisponde Rif_{MIN} nel parametro 204. La frequenza impostata nel parametro 327 corrisponde a Rif_{MAX}.

Retroazione impulsi viene selezionata se il segnale di retroazione è un sequenza di impulsi (frequenza). Vedere anche a pagina 38.

Riferimento analogico viene selezionato per attivare la modifica del riferimento per mezzo di un segnale analogico. Vedere anche a pagina 38.

Se sono collegati altri ingressi, questi vengono sommati considerando il loro segno.

Retroazione analogica viene selezionato in caso di utilizzo di una regolazione ad anello chiuso con un segnale analogico.

Ripristino e avviamento viene usato per avviare e ripristinare contemporaneamente.

La demoltiplicazione del segnale di ingresso avviene nei parametri 338 e 339.

NOTA!:

W T

Se Riferimento o Retroazione sono stati selezionati su più di un morsetto, questi

segnali verranno sommati con i relativi segni.

336 Morsetto 1, demoltiplicazione min. (INGR.1 VAL. MIN) Impostazioni: 0,0 - 20,0 mA [0-200]

Funzione:

★ 0.0 mA

Questo parametro imposta il valore del segnale di riferimento che deve corrispondere al valore di riferimento minimo impostato nel parametro 204.

Se deve essere usata la funzione *Timeout* del parametro 317, l'impostazione deve essere > 2 mA.

Descrizione:

Impostare il valore di corrente desiderato.

337 Morsetto 1, demoltiplicazione max. (INGR.1 VAL. MAX) Impostazioni: 0,0 - 20,0 mA [0-200] ★ 20,0 mA [200]

Funzione:

Questo parametro imposta il valore del segnale di riferimento che deve corrispondere al valore di riferimento massimo impostato nel parametro 205.

Descrizione:

Impostare il valore di corrente desiderato.

338 Morsetto 2, demoltiplicazione min.

	(INGR.2 VAL.	MIN)	
Ir	npostazioni:		
	0,0 - 10,0 V		[0 - 100]
*	0,0 V		[0]

Funzione:

Questo parametro viene usato per impostare il valore del segnale che corrisponde al valore di riferimento minimo impostato nel parametro 204.

Descrizione:

Impostare il valore di tensione desiderato.



339	Morsetto 2, demoltiplicazione max.
	(INGR.2 VAL. MAX)

Impostazioni:

0,0 - 10,0 V [0 - 100] ★ 10,0 V [100]

Funzione:

Questo parametro viene usato per impostare il valore del segnale che corrisponde al valore di riferimento massimo impostato nel parametro 205.

Descrizione:

Impostare il valore di tensione desiderato.

340 Morsetto 9, funzioni di uscita (FUNZIONE USCITA) Impostazioni:	
★ Nessuna funzione (NESSUNA OPERAZIONE)	[0]
Controllo pronto (INVERTER PRONTO)	[1]
Abilitato, nessun avviso (ABIL./NO PREALLARME)	[2]
Funzionamento (MARCIA)	[3]
Funzionamento, nessun avviso (MARCIA NO/PREALLARME)	[4]
Funzionamento su riferimento, nessun avviso (MARCIA/RIF. RAGG.)	[5]
Allarme (ALLARME)	[6]
Allarme o avviso (ALLARME O AVVISO)	[7]
Limite di corrente (LIMITE COPPIA)	[8]
Avviso termico (TERMICA AVVISO)	[9]
Inversione (INVERSIONE)	[10]
Disabilitato 123 (RELE 123 OFF)	[11]
Frequenza attuale 0-20 mA (0-FMAX = 0-20 mA)	[12]
Frequenza attuale 4-20 mA (0-FMAX = 4-20 mA)	[13]
Riferimento _{MIN} - riferimento _{MAX} : 0-20 mA (RIF MIN-MAX =0-20 mA)	[14]
Riferimento _{MIN} - riferimento _{MAX} : 4-20 mA (RIF MIN-MAX =4-20 mA)	[15]
Retroazione _{MIN} - retroazione _{MAX} : 0-20 mA (FB MIN-MAX = 0-20mA)	[16]
Retroazione _{MIN} - retroazione _{MAX} : 4-20 mA (FB MIN-MAX = 4-20mA)	[17]
Corrente attuale 0-20 mA (0-IMAX = 0-20 mA)	[18]
Corrente attuale 4-20 mA (0-IMAX = 4-20 mA)	[19]
Freno meccanico (FRENO MECCANICO)	[20]

Funzione:

Questa uscita può funzionare sia come uscita digitale che come uscita analogica. Se usata come uscita digitale (valore dato [0]-[20]), viene trasmesso un segnale a 24 V CC; se usata come uscita analogica viene trasmesso un segnale da 0-20 mA o un segnale da 4-20 mA.

Descrizione:

Controllo pronto, il Eta-K è pronto per l'uso.

Abilitato, nessun avviso, il Eta-K è pronto per l'uso; non è stato trasmesso alcun comando di avviamento o di arresto (disabilitazione/avviamento). Nessun avviso.

Funzionamento, la frequenza di uscita è superiore a 0,1 Hz. È stato trasmesso un comando di avviamento.

Funzionamento, nessun avviso, la frequenza di uscita è superiore a 0,1 Hz. È stato trasmesso un comando di avviamento. Nessun avviso.

Funzionamento su riferimento, nessun avviso, velocità in base al riferimento. Nessun avviso.

Allarme, l'uscita viene attivata da un allarme.

Allarme o avviso, l'uscita viene attivata da un allarme o un avviso.

Limite di corrente, il limite di corrente del parametro 221 è stato superato.

Avviso termico, superato il limite di temperatura nel convertitore di frequenza.

Inversione: "1" logico = relè attivato, 24 V CC sull'uscita quando il senso di rotazione del motore è orario. "0" logico = relè disattivato, nessun segnale sull'uscita quando il senso di rotazione del motore è antiorario.



Disabilitato 123, se nel parametro 512 è stato selezionato Profidrive [0], l'uscita è attivata; a condizione che OFF1, OFF2 od OFF3 (bit nella parola di comando) sia "1" logico.

0- f_{MAX} (Parametro 202) \Rightarrow 0-20 mA e 0- f_{MAX} (Parametro 202) \Rightarrow 4-20 mA

 $Riferimento_{MIN}$ - $Riferimento_{MAX}$: 0-20 mA e $Riferimento_{MIN}$ - $Riferimento_{MAX}$: 4-20 mA

 $Retroazione_{MIN}$ - $Retroazione_{MAX}$: 0-20 mA e $Retroazione_{MIN}$ - $Retroazione_{MAX}$: 4-20 mA

 $0-I_{VLT, MAX} \Rightarrow 0-20 \text{ mA e}$ $0-I_{VLT, MAX} \Rightarrow 4-20 \text{ mA}$

Freno meccanico attiva il controllo di un freno meccanico esterno opzionale (vedere anche i parametri 138 e 139).



400 Funzioni freno (FUNZIONI FRENO)

Impostazioni:

★ OFF (OFF) [0] Freno CA (FRENO CA) [4]

Funzione:

Freno CA [4] può essere selezionato per migliorare la frenatura.

Descrizione:

Selezionare Freno CA [4] in caso di carichi generati a breve termine.

405 Funzione di ripristino (RESET MODO)

Impostazioni:

★ Ripristino manuale (RESET MANUALE) [0] Ripristino automatico x 1 (AUTOMATICO X 1) [1] Ripristino automatico x 2 (AUTOMATICO X 2) [2] Ripristino automatico x 3 (AUTOMATICO X 3) [3] Ripristino automatico x 4 (AUTOMATICO X 4) [4] Ripristino automatico x 5 (AUTOMATICO X 5) [5] Ripristino automatico x 6 (AUTOMATICO X 6) [6] Ripristino automatico x 7 (AUTOMATICO X 7) [7] Ripristino automatico x 8 (AUTOMATICO X 8) [8] Ripristino automatico x 9 (AUTOMATICO X 9) [9] Ripristino automatico x 10 (AUTOMATICO X 10) [10] Ripristino all'accensione (RIPRISTINO ALL'ACCENSIONE) [11]

Funzione:

Questo parametro consente di selezionare la funzione di ripristino desiderata dopo lo scatto.

Dopo il ripristino il Eta-K può essere riavviato dopo 1,5 sec.

Descrizione:

Se viene selezionato *Ripristino manuale* [0], il ripristino deve essere effettuato mediante gli ingressi digitali.

Se il Eta-K deve effettuare un ripristino automatico (max 1-10 volte entro 10 minuti) dopo lo scatto, selezionare il valore dato [1]-[10].



Avvertenza: il motore può avviarsi senza avviso fino a 10 x 5 s dopo lo scatto.

411 Frequenza di commutazione (FREQ. PORTANTE)

Impostazioni:

1,5 -14,0 kHz [1500 - 14000]

★ Dipende dall'apparecchio

Funzione:

Questo valore determina la frequenza di commutazione dell'inverter. Una variazione della frequenza di commutazione può contribuire a ridurre l'eventuale rumorosità del motore.

Descrizione:

Se il motore è in funzione, la frequenza di commutazione puó essere variata nel parametro 411 fino a ottenere una frequenza alla quale il motore è il più silenzioso possibile.

Vedere anche il parametro 446 - modello di commutazione. Vedere anche la riduzione di potenza nel capitolo 10.

NOTA!:

Frequenze di commutazione superiori a 4 kHz possono causare uno scatto termico a seconda della temperatura ambiente.

412 Frequenza di commutazione variabile (F. PORTANTE VAR.)

Impostazioni:

Disabilitato (DISABILITATO) [0]
Freq. di commutazione variabile
(FREQ. COMM. VARIAB.) [1]

★ Freq. di commutazione dipendente dalla temperatura (FREQ. COMM. TEMPER.) [2]

Funzione:

Questa funzione consente di modificare la frequenza di commutazione in base al carico. Tuttavia la frequenza di commutazione massima viene determinata dal valore impostato nel parametro 411.

Descrizione:


Selezionare *Disabilitato* [0] se si desidera una frequenza di commutazione permanente. Impostare la frequenza di commutazione nel parametro 411.

In caso di selezione di *Frequenza di commutazione* variabile [1], la frequenza di commutazione diminuirà all'aumentare della frequenza di uscita. Questo parametro viene usato in applicazioni con caratteristiche di coppia quadratiche (pompe centrifughe e ventilatori) nelle quali il carico varia in relazione alla frequenza di uscita.



Fta-K

Se viene selezionato *Frequenza di commutazione* dipendente dalla temperatura [2], la frequenza di commutazione diminuirà all'aumentare della temperatura dell'inverter, vedere il disegno sottostante.



413 Fattore di sovramodulazione (SOVRAMODULAZIONE) Impostazioni: Disabilitato (OFF) [0] ★ Abilitato (ON) [1]

Funzione:

Questo parametro consente di impostare il fattore di sovramodulazione della tensione di uscita.

Descrizione:

Disabilitato [0] significa che non sussiste sovramodulazione della frequenza di uscita, vale a dire che si evita una possibile ondulazione della coppia sull'albero motore. Questa é una funzione utile su macchine rettificatrici.

Abilitato significa che è possibile ottenere una tensione di uscita superiore alla tensione di rete (fino al 5%).

414 Retroazione minima (MIN.RETROAZ.)

Impostazioni:

-100.000,000 - FB_{ALTA} (par. 415) [-100000000 -]

★ 0,000 [0]

Funzione:

I parametri 414 e 415 vengono usati per demoltiplicare il campo di retroazione ai valori fisici usati dall'utente. Il valore sarà anche il limite del riferimento (parametri 204 e 205).

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).

Descrizione:

È attiva solo se il parametro 203 è stato impostato su *Min-Max* [0].

415 Retroazione massima (MAX.RETROAZ.) Impostazioni: (par. 414) FB_{BASSA} - 100.000,000 [-100000000] ★ 1.500,000 [1500000]

Funzione:

Vedere la descrizione del parametro 414.

416 Unità di p			
(RIF/RET	NO. UN	IIIA)	
Impostazioni: No UNIT	[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]	t/min t/h m Nm m/s m/min °F in wg gal/s ft³/s gal/min ft³/min gal/h ft³/h lb/s lb/min lb/h lb ft ft/s ft/min.	[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
kg/h	[20]	Hz	[41]

Funzione:

Scegliere le unità di misura da visualizzare sul display.

Questa unità viene usata anche in Regolazione processo, anello chiuso, direttamente per Riferimento minimo/massimo (parametri 204/205) e Retroazione minima/massima (parametri 414/415). La possibilità di scegliere un'unità nel parametro 416 dipenderà dalle selezioni effettuate nei seguenti parametri:

Par. 002 Controllo locale/remoto.

Par. 013 Controllo locale /config. come il par. 100.

Par. 100 Configurazione.

* = Impostazione di fabbrica. ()= Testo della finestra parametri. [] = valore usato per la comunicazione mediante la porta di comunicazione seriale.



Selezionare Controllo remoto nel parametro 002
Se nel parametro 100 viene selezionata Regolazione velocità, anello aperto, l'unità selezionata nel parametro 416 può essere usata nelle visualizzazioni (par. 009-12 Retroazione [unità]) dei parametri di processo.
Nota: Il riferimento può essere mostrato solo in Hz (Regolazione velocità, anello aperto).

Se nel par. 100 è stata selezionata *Regolazione* processo, anello chiuso, l'unità selezionata nel parametro 416 verrà usata per visualizzare sia il riferimento (par. 009-12: *Riferimento [unità]*) che la retroazione (par. 009-12: *Retroazione [unità]*).

Selezionare Controllo locale nel parametro 002
Se nel parametro 013 sono stati selezionati Controllo da LCP, anello aperto o Controllo da LCP e mor-settiera, anello aperto, il riferimento verrà visualizzato in Hz, indipendentemente dalla selezione effettuata nel parametro 416. Se nel parametro 013 è stato selezionato Controllo da LCP come nel par. 100 o Controllo da LCP e morsettiera come nel par. 100, l'unità corrisponderà a quella descritta nel parametro 002, Controllo remoto.

NOTA!:

Quanto suddetto vale per la visualizzazione di Riferimento [unità] e Retroazione [unità]. Se sono selezionati Riferimento [%] o Retroazione [%], il valore visualizzato sarà una percentuale del campo selezionato.

Descrizione:

Selezionare l'unità desiderata per il segnale di riferimento/retroazione.

437 Processo, controllo normale/inverso PID (PROC NO/INV CTRL)

Impostazioni:

★ Normale (NORMALE) Inverso (INVERSO) [1]

[0]

Funzione:

È possibile scegliere se il regolatore di processo deve aumentare/ridurre la frequenza di uscita in caso di differenza fra il segnale di riferimento e il segnale di retroazione. Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).

Descrizione:

Se il Eta-K deve ridurre la frequenza di uscita all'aumentare del segnale di retroazione, selezionare *Normale* [0].

Se il Eta-K deve aumentare la frequenza di uscita all'aumentare del segnale di retroazione, selezionare *Inverso* [1].

438 Processo, anti-avvolgimento PID (PROC ANTI WINDUP)

Impostazioni:

Disabilitato (DISABILITATO)

[0]

★ Abilitato (ABILITATO)

[1]

Funzione:

È possibile scegliere se il regolatore di processo deve continuare a regolare un errore anche se non è possibile aumentare/ridurre la frequenza di uscita.

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).

Descrizione:

L'impostazione di fabbrica è *Abilitato* [1], significa che il processo di integrazione viene regolato in relazione alla frequenza di uscita attuale qualora sia stato raggiunto il limite di corrente o la frequenza max./min. Il regolatore di processo non si modificherà finché l'errore è zero o il suo segno è cambiato.

Selezionare *Disabilitato* [0] se l'integratore deve continuare a integrare un errore, anche se non è possibile eliminare il guasto con questa regolazione.

NOTA!:

Se è selezionato *Disabilitato* [0], significa che quando l'errore modifica il suo segno, l'integratore dovrà integrare dal livello raggiunto in conseguenza dell'errore precedente prima che si modifichi frequenza di uscita.

439 Processo, frequenza di avviamento PID (PROC FREQ. START)

Impostazioni:

f_{MIN}-f_{MAX} (parametri 201 e 202)

X,X

★ parametro 201

Funzione:

Quando giunge un comando di avviamento, il Eta-K reagirà nella forma di *Modo velocità, anello aperto* seguendo la rampa. Solo al raggiungimento della frequenza di avviamento programmata, passerà al *Modo processo, anello chiuso*. Inoltre è possibile impostare una frequenza che corrisponda alla velocità alla quale il processo funziona normalmente, ciò permetterà di raggiungere più rapidamente le condizioni di processo richieste.

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).



Fta-K

Descrizione:

Impostare la frequenza di avviamento necessaria.



NOTA!:

Se il Eta-K funziona al limite di corrente prima di ottenere la frequenza di avviamento

desiderata, il regolatore di processo non sarà attivato. Affinché il regolatore sia attivato comunque, la frequenza di avviamento deve essere abbassata alla frequenza di uscita corrente. Ciò può essere effettuato durante il funzionamento.

440 Processo, guadagno proporzionale PID (PROC. PROP. GAIN)

Impostazioni:

0,00 (OFF) - 10,00 [0 - 1000]

★ 0,01 [1]

Funzione:

Il guadagno proporzionale indica quante volte deve essere applicata una variazione fra il punto di regolazione e il segnale di retroazione.

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).

Descrizione:

Una regolazione rapida si ottiene con un guadagno elevato; tuttavia se il guadagno è troppo elevato, il processo può diventare instabile.

441 Processo, tempo integrale PID (PROCESSO KI)

Impostazioni:

0,01 - 9999 sec. (OFF) [1 - 999900]

★ 9999 sec. [999900]

Funzione:

L'integratore fornisce un guadagno crescente in caso di errore costante fra il punto di regolazione e il segnale di retroazione. Tanto maggiore è l'errore, quanto più rapidamente aumenterà il guadagno. Il tempo integrale è il tempo necessario all'integratore per raggiungere un valore uguale al guadagno proporzionale.

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).

Descrizione:

Si ottiene una regolazione rapida se il tempo integrale è breve. Tuttavia questo tempo può diventare troppo breve, rendendo il processo instabile.

Se il tempo integrale è lungo, si possono verificare scostamenti rilevanti dal punto di regolazione voluto, in quanto il regolatore di processo necessiterà di troppo tempo per la regolazione in caso di variazione.

442 Processo, tempo differenziale PID (PROCESSO DIFF.)

Impostazioni:

0,00 (OFF) - 10,00 sec. [0 - 1000] 0,00 sec. [0]

Funzione:

Il tempo differenziale non reagisce a un errore costante. Fornisce un guadagno solo quando l'errore varia. Tanto più rapidamente varia l'errore, quanto maggiore sarà il guadagno dal differenziatore.

Il guadagno è proporzionale alla velocità di variazione dell'errore.

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).

Descrizione:

Una regolazione rapida si ottiene con un tempo di differenziale lungo; tuttavia il tempo differenziale può diventare troppo lungo, rendendo il processo instabile.

443 Processo, limite di guadagno diff. PID (PROCESSO KD LIM.)

Impostazioni:

5,0 - 50,0 [50 - 500] ★ 5,0 [50]

Funzione:

È possibile impostare un limite per il guadagno del differenziale.

Il guadagno del differenziale aumenterà in caso di variazioni rapide, ed è questo il motivo per cui può essere positivo limitare questo guadagno, ottenendo in tal modo un guadagno del differenziale regolare in caso di variazioni lente e un guadagno del differenziale costante in caso di variazioni rapide del segnale d'errore.

Usato insieme con *Modo processo, anello chiuso* (parametro 100).



Descrizione:

Selezionare un limite per il guadagno del differenziale come necessario.

444 Processo, tempo filtro passa-basso PID (PROC FILTER TIME)

Impostazioni:

0,01 - 10,00 sec. [1 - 1000]0,1 sec. [1]

Funzione:

Le ondulazioni sul segnale di retroazione sono smorzate da un filtro passa-basso in modo da ridurre il loro impatto sulla regolazione del processo. Ciò può essere vantaggioso, p.e. in caso di forte disturbo del segnale.

Usato insieme con Modo processo, anello chiuso (parametro 100).

Descrizione:

Selezionare la costante di tempo desiderata (τ). Se ad esempio viene programmata una costante di tempo (τ) di 100 ms, la frequenza di interruzione del filtro passa-basso sarà di 1/0.1 = 10 RAD/sec... corrispondente a (10 / 2 x π) = 1,6 Hz.

Il regolatore di processo regolerá pertanto solo un segnale di retroazione che varia con una frequenza inferiore a 1,6 Hz. Se il segnale di retroazione varia con una frequenza superiore a 1,6 Hz, il regolatore di processo non reagirà.

445 Avviamento lanciato (RIAGGANCIO VOLO)

Impostazioni:

	•	
*	Disabilitato (DISABILITATO)	[0]
	OK - un senso (OK-STESSA DIREZIONE)	[1]
	OK - due sensi (OK-2 DIREZIONI)	[2]
	Freno CC prima dell'avvio	
	(CC-PRIMA DI START)	[3]

Funzione:

Questa funzione consente di "agganciare" un motore che ruota liberamente a causa di una caduta di tensione.

Descrizione:

Selezionare Disabilitato se questa funzione non è necessaria.

Selezionare OK - un senso se il motore può ruotare solo in un senso all'inserimento.

Selezionare OK - due sensi se il motore può ruotare in entrambi i sensi all'inserimento.

Selezionare Freno CC prima dell'avvio se il motore deve essere arrestato usando il freno CC prima dell'accelerazione alla velocità desiderata. Il tempo di frenata CC deve essere impostato nel parametro 126.

Limitazioni:

- 1. Un'inerzia troppo bassa causerà l'accelerazione del carico, che può risultare pericolosa o impedire l'esito positivo dell'Avviamento lanciato. Usare invece il freno CC.
- 2. Se il carico è trascinato, l'apparecchio può scattare a causa della sovratensione.
- 3. Al di sotto di 250 giri/min., l'Avviamento lanciato non funzionerà.

446 Modello di commutazione (COMMUTAZIONE SP.)

Impostazioni:

60° AVM (60° AVM) [0] SFAVM (SFAVM)

[1]

Descrizione:

Di norma non occorre che l'utente imposti questo parametro.



500	Indirizzo	(BUS	INDIRIZZO)
Impo	ostazioni:		

	1 - 126	[1 -126]
\bigstar	1	[1]

Funzione:

Questo parametro consente di specificare l'indirizzo di ogni Eta-K. Questa funzione viene usata in connessione con un collegamento PLC/PC.

Descrizione:

I singoli Eta-K possono ricevere un indirizzo compreso fra 1 e 126. L'indirizzo 0 viene usato se un master (PLC o PC) vuole inviare un telegramma contemporaneamente a tutti i Eta-K collegati alla porta di comunicazione seriale. In questo caso, i Eta-K non confermeranno il ricevimento. Se il numero di unità collegate (Eta-K + master) è superiore a 31, deve essere installato un ripetitore.

5	01 Baud rate (BAUDRATE)	
Ir	mpostazioni:	
	300 Baud (300 BAUD)	[0]
	600 Baud (600 BAUD)	[1]
	1200 Baud (1200 BAUD)	[2]
	2400 Baud (2400 BAUD)	[3]
	4800 Baud (4800 BAUD)	[4]
*	9600 Baud (9600 BAUD)	[5]

Funzione:

Questo parametro viene utilizzato per programmare la velocità alla quale i dati devono essere trasmessi mediante il collegamento seriale. Baud rate rappresenta il numero di bit trasferiti in un secondo.

Descrizione:

La velocità di trasmissione del Eta-K deve essere impostata a un valore corrispondente alla velocità di trasmissione del PLC/PC.

502	Evoluzione libera (RUOTA LIBERA)
503	Arresto rapido (QUICK STOP)
504	Freno CC (FREN. CC)
505	Avviamento (START)
506	Inversione (INVERSIONE)
507	Selezione programmazione
	(SCELTA SETUP)
508	Selezione velocità
	(RIF. INTERNO)
	, , ,

Impostazioni:

Ingresso digitale (DA MORSETTIERA)	[0]
Bus (DA SERIALE)	[1]
Logica "and" (LOGICA AND)	[2]
Logica "or" (LOGICA OR)	[3]

Funzione:

I parametri 502-508 consentono di scegliere se controllare il Eta-K mediante i morsetti (ingresso digitale) e/o mediante il bus.

In caso di selezione di *Logica "and"* o di *Bus*, il comando in questione può essere attivato solo se trasmesso mediante la porta di comunicazione seriale. In caso di *Logica "and"* il comando deve essere attivato anche tramite uno degli ingressi digitali.

Descrizione:

Ingresso digitale [0], il comando in questione è attivato solo mediante un ingresso digitale.

Bus [1], il comando in questione è attivato solo mediante un bit della parola di comando (comunicazione seriale).

Logica "and" [2], il comando in questione è attivato solo se viene trasmesso un segnale (segnale attivo = 1) mediante una parola di comando e un ingresso digitale.

Ingresso digitale

505-508	Bus	Comando	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

Logica "or" [3], il comando in questione è attivato se viene dato un segnale (segnale attivo = 1) mediante una parola di comando o un ingresso digitale.



Ingresso digitale		
505-508	Bus	Comando
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOTA!:

I parametri 502-504 sono relativi a funzioni di arresto; vedere gli esempi relativi al para-

metro 502 (evoluzione libera) sottostanti. Comando di arresto attivo "0".

Parametro 502 = Logica "and"

Ingresso digitale	Bus	Comando
0	0	1 Evoluzione libera
0	1	0 Motore in funzione
1	0	0 Motore in funzione
1	1	0 Motore in funzione

Parametro 502 = Logica "or"

Ingresso digitale	Bus	Comando
0	0	1 Evoluzione libera
0	1	1 Evoluzione libera
1	0	1 Evoluzione libera
1	1	0 Motore in funzione

509 Bus jog 1 (BUS JOG 1 FREQ.)

	sta		

• • • •	npootazioim	
	0,0 - parametro 202	[0 -]
\bigstar	10,0 Hz	[100]

Funzione:

Con questo parametro viene impostata una velocità fissa (jog) che viene attivata mediante la porta di comunicazione seriale.

Questa funzione è uguale a quella del parametro 213

Descrizione:

La frequenza jog f_{JOG} può essere selezionata nell'intervallo compreso fra f_{MIN} (parametro 201) e f_{MAX} (parametro 202).

5	10 Bus jog 2 (BUS JOG 2 FREQ.)	
In	npostazioni:	
	0,0 - parametro 202	[0 -]
\bigstar	10.0 Hz	[100]

Funzione:

Con questo parametro viene impostata una velocità fissa (jog) che viene attivata mediante la porta di comunicazione seriale.

Questa funzione è uguale a quella del parametro 213.

Descrizione:

La frequenza jog f_{JOG} può essere selezionata nell'intervallo compreso fra f_{MIN} (parametro 201) e f_{MAX} (parametro 202).

512 Profilo telegramma (TELEGRAMMA TIPO)

lr	npostazioni:	
	Profidrive (PROFIDRIVE)	[0]
⋆	FC Drive (FC DRIVE)	[1]

Funzione:

Possono essere selezionate due "parole" di comando con caratteristiche diverse.

Descrizione:

Selezionare la parola di comando desiderata.

Per ulteriori informazioni sulle parole di comando, vedere il capitolo 9, Comunicazione seriale.



NOTA!:

Ciò è possibile solo in modo Arresto (motore arrestato mediante un comando di stop).

513 Bus timeout

(BUS TIMEOUT (S))

Impostazioni:

1 - 99 s ★ 1

Funzione:

Questo parametro imposta il tempo massimo previsto che deve trascorrere fra il ricevimento di due telegrammi consecutivi. Se questo tempo viene superato, si presume che la comunicazione seriale si sia arrestata; l'azione che si può intraprendere in seguito a questo evento è riportata nel parametro 514.

Descrizione:

Impostare il tempo desiderato.



Fta-K

514 Funzione intervallo tempo bus (BUS TIMEOUT FUNZ) Impostazioni: ★ Disabilitato (OFF) [0] Uscita congelata (CONGELATA) [1] Arresto (STOP) [2] Marcia jog (JOG.) [3] Velocità massima (VELOCITA' MASSIMA) [4] Arresto e scatto (STOP E SCATTO) [5] Funzione:

Questo parametro consente di selezionare la reazione desiderata del Eta-K quando viene superato il tempo impostato per il timeout del bus (parametro 513). Se le selezioni da [1] a [5] sono attive, i relè 1 e 4 saranno disattivati.

Descrizione:

La frequenza di uscita del Eta-K può: essere congelata al valore attuale, andare all'arresto, andare alla frequenza jog (parametro 213), andare alla frequenza di uscita max (parametro 202) oppure arrestarsi e attivare il disinserimento.

515 Visualizzazione dati: Riferimento % (RIFERIMENTO)

Valore:

XXX,X % [XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato corrisponde al riferimento totale (somma di rif. digitali/analogici/preimpostati/bus/bloccati/catch-up e slow-down).

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

516 Visualizzazione dati: Unità di visualizzazione (RIF. [UNITA'])

Valore:

X,XXX Hz o giri/m. [XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica il valore di stato dell'unità data sulla base della somma di riferimento prescelta.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

517 Visualizzazione dati: Retroazione (RETROAZIONE)

Valore:

X,XXX [XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica il valore dei morsetti 1/2 con l'unità di misura/ scala selezionata nei parametri 414 e 415.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

518 Visualizzazione dati: Frequenza (FREQUENZA)

Valore:

XXX,X Hz [XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato corrisponde alla frequenza motore attuale.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

519 Visualizzazione dati: Frequenza x fattore di scala (FREQUENZA x SCALA)

Valore:

XXX.X Hz [XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore corrisponde all'attuale frequenza di uscita f_M moltiplicato per il fattore preimpostato nel parametro 008 *Fattore di scala* della frequenza di uscita.

 ^{★ =} Impostazione di fabbrica. ()= Testo della finestra parametri. [] = valore usato per la comunicazione mediante la porta di comunicazione seriale.



520 Visualizzazione dati: Corrente (CORRENTE MOTORE)

Valore:

XXX,XXA

[XXXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato è il valore calcolato della corrente motore data.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

521 Visualizzazione dati: Coppia

(COPPIA)

Valore:

XXX,X %

[XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato è la coppia, con segno, fornita all'albero motore. Il valore viene dato come percentuale della coppia nominale.

Non esiste concordanza totale fra la corrente motore al 160 % e la coppia nominale. Alcuni motori forniscono una coppia superiore. Di conseguenza, il valore minimo e il valore massimo dipenderanno dalla corrente max. del motore e dal motore usato.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

NOTA!:

Se l'impostazione dei parametri del motore non è adatta al motore utilizzato, i valori di

visualizzazione saranno imprecisi e possono diventare negativi, anche se il motore non è in funzione o se la coppia è positiva.

522 Visualizzazione dati: Potenza, kW (POTENZA (kW))

Valore:

XX,XX kW

[XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato viene calcolato sulla base della tensione e della corrente del motore attuali.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

523 Visualizzazione dati: Potenza, HP (POTENZA (hp))

Valore:

XX,XX HP (US)

[XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato viene calcolato sulla base della tensione e della corrente del motore attuali.

Il valore viene indicato sotto forma di HP americani.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

524 Visualizzazione dati: Tensione motore (TENSIONE MOTORE)

Valore:

XXX,X V

[XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato è un valore calcolato usato per controllare il motore.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.



525 Visualizzazione dati: Tensione collegamento CC (TENSIONE CC)

Valore:

XXXXV

[XXXX]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato è un valore misurato.

Il valore viene filtrato, vale a dire che possono passare circa 1,3 secondi dalla variazione di un valore in ingresso alla visualizzazione sul display di questo valore.

Questo valore viene aggiornato ogni 320 ms.

527 Visualizzazione dati: Temperatura FC (TERMICA FC)

Valore:

0 - 100%

[0 - 100]

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Vengono visualizzati solo numeri interi.

Questo valore viene aggiornato ogni 160 ms.

528 Visualizzazione dati: Ingresso digitale (INGR. DIGITALI)

Valore:

Unità di misura

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato indica lo stato dei segnali dei 4 morsetti digitali (2, 3, 4 e 5).

Questo valore viene aggiornato ogni 20 ms.

533 Visualizzazione dati: Riferimento esterno % (RIF. ESTERNO)

Valore:

-200,0 - +200,0 %

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore fornito indica, in percentuale, la somma dei riferimenti esterni (somma di rif. analogici/bus/impulsi).

Questo valore viene aggiornato ogni 80 ms.

534 Visualizzazione dati: Parola di stato, binaria (STATUSWORD)

Valore:

Unità di misura

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica la "parola" di stato trasmessa mediante la porta di comunicazione seriale.



537 Visualizzazione dati: Temperatura inv. (INVERTER TEMP.)

Valore:

Unità di misura: °C

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica la temperatura del convertitore di frequenza. Questo valore viene aggiornato ogni 10 s.

538 Visualizzazione dati: Parola di allarme (ALLARME WORD)

Valore:

Unità di misura

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale. Vedere il capitolo "Avvisi e allarmi".

Descrizione:

Indica l'eventuale presenza di un allarme sul Eta-K.

Hex	Messaggi di allarme
00000002	Scatto bloccato
00000040	Timeout HPFB
0800000	Timeout bus standard
00000100	Cortocircuitazione
00000200	Guasto alimentazione 24 V
00000400	Guasto di terra
00800000	Sovracorrente
00004000	Termistore motore
00080000	Sovraccarico inverter
00010000	Sottotensione
00020000	Sovratensione
00040000	Mancanza fase
00080000	Guasto riferimento
00100000	Temperatura troppo elevata
02000000	Guasto HPFB
08000000	Guasto inverter
10000000	Guasto interno

NOTA!:

Questo valore viene aggiornato ogni 20 ms.

539 Visualizzazione dati: Parola di comando (CONTROL WORD)

Valore:

Unità di misura

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica la parola di comando inviata tramite la porta di comunicazione seriale in codice Hex al Eta-K. Questo valore viene aggiornato ogni 20 ms.

540 Visualizzazione dati: Parola di avviso 1 (AVVISO WORD 1)

Valore:

Unità di misura

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale. Vedere il capitolo "Avvisi e allarmi".

Descrizione:

Indica in formato Hex la presenza di un avviso sul Eta-K.

Hex	Messaggi di avviso
8000000	Timeout HPFB
00000010	Timeout bus standard
00000040	Limite di corrente
00000200	Inverter sovraccarico
00001000	Avviso tensione bassa
00002000	Avviso, tensione alta
00004000	Mancanza fase
00010000	Avviso, guasto riferimento
00400000	Avviso, limite frequenza di uscita
0080000	Guasto HPFB
4000000	Avviso alimentazione 24 V
80000000	Temperatura inverter elevata

541 Visualizzazione dati: Parola di avviso 2 (AVVISO WORD 2)

Valore:

Unità di misura

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.



Fta-K

Descrizione:

Indica in formato Hex la presenza di un eventuale avviso sul Eta-K.

Hex	Messaggi di stato
01	Rampa
04	Avviamento in senso orario/antiorario
08	Slow down
10	Catch up
8000	Limite di frequenza

542 Visualizzazione dati: Morsetto 1, ingresso analogico (INGR. ANALOG 1)

Valore:

Unità di misura: mA

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato indica il valore del segnale sul morsetto 1.

I fattori di scala (parametri 336 e 337) non influenzano la visualizzazione. I valori minimo e massimo vengono determinati dalla regolazione del guadagno e dall'offset del convertitore A/D.

Questo valore viene aggiornato ogni 20 ms.

543 Visualizzazione dati: Morsetto 2, ingresso analogico (INGR. ANALOG 2)

Valore:

Unità di misura: X,X V

Funzione:

Questo parametro può essere visualizzato mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Il valore mostrato indica il valore del segnale sul morsetto 2.

I fattori di scala (parametri 338 e 339) non influenzano la visualizzazione. I valori minimo e massimo vengono determinati dalla regolazione del guadagno e dall'offset del convertitore A/D.

Questo valore viene aggiornato ogni 20 ms.

600 Dati di funzionamento: Ore di accensione (ORE ACCENSIONE)

Valore:

Unità di misura: Ore 0,0 - 130.000,0

Funzione:

Questo parametro può essere letto mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica il numero di ore di funzionamento del Eta-K.

Il valore viene aggiornato nel Eta-K ogni ora ed è salvato allo spegnimento dell'apparecchio.

601 Dati di funzionamento: Ore di esercizio (ORE ESERCIZIO)

Valore:

Unità di misura: Ore 0,0 - 130.000,0

Funzione:

Questo parametro può essere letto mediante il display o la porta di comunicazione seriale. Il valore può essere azzerato tramite il parametro 619.

Descrizione:

Indica il numero di ore di funzionamento del Eta-K a partire dal ripristino eseguito nel parametro 619.

Il valore viene aggiornato nel Eta-K ogni ora ed è salvato allo spegnimento dell'apparecchio.

603 Dati di funzionamento: Numero di accensioni (NO. ACCENSIONI)

Valore:

Unità di misura: Numero 0 - 9999

Funzione:

Questo parametro può essere letto mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica il numero di attivazioni della tensione di alimentazione al Eta-K.



604 Dati di funzionamento: Numero di surriscaldamenti (NO. SOVRATEMP.)

Valore:

Unità di misura: Numero

0 - 9999

Funzione:

Questo parametro può essere letto mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica il numero di allarmi per sovratemperatura del Eta-K.

605 Dati di funzionamento: Numero di sovratensioni (NO. SOVRATENS.)

Valore:

Unità di misura: Numero

0 - 9999

Funzione:

Questo parametro può essere letto mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica il numero di sovratensioni del Eta-K.

615 Log guasti: Codice guasto (LOG CODICIGUASTI)

Valore:

[Index XX - XXX]

Funzione:

Parametro di tipo Registro a scorrimento. Questo parametro consente di vedere il motivo per cui si verifica uno scatto.

Sono memorizzati gli ultimi 10 valori.

Il log di numero inferiore (1) contiene il valore dato più recente; il log di numero superiore (10) contiene il valore dato meno recente.

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Avvisi e allarmi".

Descrizione:

Visualizzazione sotto forma di numero compreso fra 1 e 37.

Numero di guasto Allarme

rtannord ar gaadt	5 7 marrie
0	Nessun allarme
1	
2	Guasto Riferimento
3	
7	Mancanza fase
7	Sovratensione
8	Sottotensione
9	Inverter sovraccarico
11	Termistore motore
13	Sovracorrente
14	Guasto di terra
15	Guasto di alimentazione
16	Cortocircuito
17	Time out BUS standard
18	Time out HPFB
34	Guasto HPFB
35	Guasto di rete
36	Sovratemperatura
37	Guasto interno

Il log guasti viene ripristinato dopo l'inizializzazione nel parametro 620.

616 Log guasti: Tempo (LOG TEMPO GUASTO)

Valore:

Unitá: Ore

[Campo di visualizzazione: XX - XXX]

Funzione:

Parametro di tipo Registro a scorrimento. Questo parametro consente di vedere il numero totale di ore di accensione prima dello scatto.

Sono memorizzati 10 numeri di log (1- 10).

Il log di numero inferiore (1) contiene il valore dato più recente; il log di numero superiore (10) contiene il valore dato meno recente.

Descrizione:

Visualizzazione opzionale.

Campo di visualizzazione: XX - XXX.

Il log guasti viene ripristinato dopo l'inizializzazione nel parametro 620.



617 Log guasti: Valore (LOG VAL. GUASTO)

Valore:

[Index XX - XXX]

Funzione:

Parametro di tipo Registro a scorrimento. Questo parametro consente di vedere a quale valore di corrente o tensione si è verificato uno scatto.

Descrizione:

Visualizzazione di un valore.

Campo di visualizzazione: 0,0 - 999,9.

Il log guasti viene ripristinato dopo l'inizializzazione nel parametro 620.

619 Ripristino contatore ore di esercizio (RESET ORE ESERC.)

Impostazioni:

★ Nessun ripristino (NESSUNA OPERAZIONE) [0] Ripristino (RESET CONTATORE) [1]

Funzione:

Azzeramento del contatore delle ore di esercizio (parametro 601).

Descrizione:

Se è stato selezionato *Ripristino* [1] il contatore delle ore di esercizio del Eta-K viene azzerato.

620 Modo di funzionamento (MODO FUNZION.)

Impostazioni:

★ Funzionamento normale (FUNZ. NORMALE) [0]
 Test scheda di comando
 (CONTROL CARD TEST) [2]
 Inizializzazione (INIZIALIZZAZIONE) [3]

Funzione:

Oltre alla sua funzione normale, questo parametro può essere utilizzato per due diversi test.

Inoltre, tutti i parametri (tranne i parametri 603-605) possono essere inizializzati.

Descrizione:

Funzionamento normale [0] viene selezionato per il funzionamento normale con il motore nell'applicazione selezionata.

Test scheda di comando [2] viene selezionato se si desidera controllare gli ingressi analogici e digitali, nonché le uscite analogiche, digitali e relè e la tensione di comando +10 V. Per questo test è necessario un connettore di prova con collegamenti interni. Programmazione: uscita analogica / digitale agli ingressi digitali 3, 4 e 5 e alimentazione 10 V all'ingresso analogico / digitale 2.

Inizializzazione [3] viene selezionata se si desidera l'impostazione di fabbrica dell'apparecchio senza il ripristino dei parametri 500, 501 + 600-605. L'inizializzazione è attiva dopo una nuova accensione.

621 Targa dati: Tipo di FC (FC MODELLO)

Valore:

Dipende dall'apparecchio.

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

Indica le dimensioni dell'unità e le funzioni di base previste.

624 Targa dati: Versione software n. (VERSIONE SW)

Valore:

Dipende dall'apparecchio.

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante la porta di comunicazione seriale.

Descrizione:

La versione software indica il numero di versione.

625 Targa dati: N. identificazione LCP (VERSIONE LCP)

Valore:

Dipende dall'unità

Funzione:

I dati chiave dell'unità possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

Per esempio: ID 1.42 2 kB.



626 Targa dati: N. identificazione database (VERS. DATABASE)

Valore:

Dipende dall'apparecchio.

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

628 Targa dati: Tipo di opzione dell'applicazione (TIPO OPZIONE 1)

Valore:

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

630 Targa dati: Tipo di opzione di comunicazione (OPZIONE COMUN NO)

Valore:

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

632 Identificazione software BMC (BMC VERSIONE SW)

Valore:

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

633 Identificazione database motore (DATI MOTORE VERS)

Valore:

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

634 Identificazione unità per comunicazione (UNIT ID)

Valore:

Funzione:

I dati principali dell'apparecchio possono essere visualizzati mediante il display o la porta di comunicazione seriale.

635 N. versione software

(SW. PART. NO.)

Valore:

Funzione:

Indica il numero di versione software.

Per informazioni sul gruppo di parametri Profibus 800 - 900, vedere il manuale Profibus Eta-K MG97.LX.YY.



Capitolo 6

_	Software per PC Damoss pagina	00
	Bus seriale pagina	61
-	Trasmissione telegrammi pagina	61
-	Struttura dei telegramma pagina	61
	Byte di datipagina	62



■ Software PC Danfoss per comunicazione seriale

La comunicazione seriale consente di monitorare, programmare e controllare uno o più Eta-K da un computer centrale. Tutti i Eta-K sono dotati per standard di una porta RS 485 che consente la comunicazione ad esempio con un PC. A tale scopo è disponibile un programma denominato VLT® Software Dialog.

VLT® Software Dialog è realizzato in tre moduli e, come minimo, contiene i programmi inclusi nel modulo Base.

Il modulo Base è costituito da:



CICLO DI PROVA

Viene usato per controllare e mettere in funzione il Eta-K, inclusi:

- l'impostazione del valore di riferimento.
- la visualizzazione simultanea dei parametri selezionati in grafici,
- il collegamento DDE opzionale, per esempio con un foglio elettronico.



PROGRAMMAZIONE PARAMETRI viene usata per impostare e trasferire gruppi di parametri, inclusi:

- l'impostazione dei parametri del Eta-K,
- i gruppi di parametri si possono caricare e copiare da un Eta-K,
- la documentazione/stampa della programmazione, inclusi i diagrammi.



IMPOSTAZIONE INDIRIZZO BUS viene usata per impostare gli indirizzi bus di Eta-K individuali collegati allo stesso bus:

- impostazione degli indirizzi bus
- memorizzazione delle liste di apparecchi
- report delle liste di apparecchi.

Il modulo Registrazione è costituito da:



REGISTRAZIONE

viene usato per raccogliere e visualizzare dati di funzionamento storici o in tempo reale:

- rappresentazione grafica dei parametri selezionati da diversi Eta-K
- raccolta di dati di registro in un file,
- collegamento DDE opzionale, p.e. con un foglio elettronico.



PROGRAMMAZIONE MODEM

viene usata per impostare il modem:

 imposta il modem del Eta-K tramite la porta di comunicazione del PC.

Il modulo Modello è costituito da:



PROGRAMMAZIONE MODELLO viene usata per impostare i file modello di PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

- il file modello limita il numero di parametri accessibili durante la creazione o la modifica di un file parametri in PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
- il file modello può contenere valori preimpostati dei parametri del Eta-K.



NOTA!:

I moduli Registrazione e Modello richiedono che sullo stesso PC sia installato un modulo

Base.

Il Percorso guidato è costituito da:




PERCORSO GUIDATO:

il percorso guidato descrive il programma VLT® Software Dialog.



■ Bus seriale



■ Trasmissione telegrammi

Telegrammi di controllo e di risposta

La trasmissione dei telegrammi in un sistema master/slave è controllata dal master. Ad un solo master possono essere collegati fino a 31 slave (Eta-K), a meno che non venga utilizzato un ripetitore; vedere anche la descrizione del formato dell'indirizzo.

Il master invia continuamente telegrammi agli slave e attende da questi i telegrammi di risposta entro un tempo massimo di 50 ms.


Solo uno slave che abbia ricevuto al proprio indirizzo un telegramma privo di errori replicherà inviando un telegramma di risposta.

"Broadcast" (circolare)

Un master può inviare lo stesso telegramma contemporaneamente a tutti gli slave collegati al bus. In questo tipo di comunicazione, il bit broadcast del bit indirizzo ha valore di 1 (vedere *indirizzo VLT*). I bit indirizzo 0-4 non vengono utilizzati.


Contenuto di un byte

Ogni carattere trasmesso inizia con un bit di start. In seguito vengono trasmessi 8 bit di dati. Ogni carattere viene indicato mediante un bit di parità impostato su "1" in caso di parità (cioè un numero pari di 1 binari negli 8 bit di dati e nei bit di parità). Il carattere termina con un bit di stop ed è quindi formato da 11 bit.



■ Struttura del telegramma

Ogni telegramma inizia con un byte di start (STX) = 02 Hex, seguito da un byte che indica la lunghezza del telegramma (LGE) e da un byte che indica l'indirizzo (ADR). Segue quindi un dato numero di byte di dati (variabile in base al tipo di telegramma). Il telegramma termina con un byte di controllo dati (BCC).



Lunghezza del telegramma (LGE)

La lunghezza del telegramma è il numero di byte di dati, più il byte indirizzo ADR, più il byte di controllo dati BCC.


Telegrammi con 4 byte di dati hanno una lunghezza di LGE = 4 + 1 + 1 = 6 byte Telegrammi con 12 byte di dati hanno una lunghezza di LGE = 12 + 1 + 1 = 14 byte.



Indirizzo VLT (ADR)

Vengono utilizzati due diversi formati di indirizzo:

1. Formato indirizzo protocollo USS Siemens



Bit 7 = 0

Bit 6 non è usato

Bit 5 = 1: circolare, i bit indirizzo (0-4) non sono usati

Bit 5 = 0: nessuna circolare Bit 0-4 = indirizzo VLT 1-31

2. Formato Danfoss:

7	6	5	4	3	2	1	0
1							

Bit 7 = 1

Bit 0-6 = indirizzo VLT 1-127 (0 = "Broadcast")

Byte di controllo dati (BCC)

I byte di controllo dati possono essere spiegati nel modo migliore con un esempio: prima viene ricevuto il primo carattere del telegramma, BCC = 0

всс

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Dopo che è stato ricevuto il primo carattere:

 $BCC_{NUOVO} = BCC_{VECCHIO}$ EXOR "primo byte"

(EXOR = porta "or" esclusiva)

BCC_{VECCHIO}

= 0 0 0 0 0 0 0 0

EXOR

"primo byte" = 0 0 0 0 0 0 1 0 (02H)

BCC_{NUOVO}

= 0 0 0 0 0 0 1 0

Ogni successivo byte supplementare viene seguito da $BCC_{VECCHIO}EXOR$ e indica un nuovo BCC_{NUOVO} :

BCC_{VECCHIO}

= 0 0 0 0 0 0 1 0

EXOR

"secondo byte" = 1 1 0 1 0 1 1 0 (D6H)

 $\mathsf{BCC}_{\mathsf{NUOVO}}$


= 1 1 0 1 0 1 0 0

Il risultato dopo l'ultimo carattere ricevuto è BCC.

■ Byte di dati

Il blocco dei byte di dati è diviso in due blocchi più piccoli:


- 1. I byte di parametro usati per il trasferimento parametri fra master e slave
- 2. I byte di processo, che comprendono
 - parola di comando e valore di riferimento (dal master allo slave)
 - parola di stato e frequenza di uscita attuale (dallo slave al master)



Esistono due tipi di telegramma:

- con struttura a 12 byte come sopra, con il blocco dei byte dei parametri e dei byte di processo
- con 4 byte, che è il blocco di processo del telegramma da 12 byte.

1. Byte di parametri



Comandi e risposte (AK)

I bit n. 12-15 sono utilizzati per trasmettere i comandi dal master allo slave e la risposta elaborata dallo slave al master.



Comandi master→slave:

\mathbf{H}	ı† ı	n
\mathbf{L}	II. I	ι.

15	14	13	12	Comando
0	0	0	0	Nessun comando
0	0	0	1	Lettura valore parametro
0	0	1	0	Scrittura valore parametro nella RAM (parola)
0	0	1	1	Scrittura valore parametro nella RAM (parola doppia)
1	1	0	1	Scrittura valore parametro nella RAM e nella EEPROM (parola doppia)
1	1	1	0	Scrittura valore parametro nella RAM e nella EEPROM (parola)
1	1	1	1	Lettura testo

Risposta slave→master:

Bit n.

15	14	13	12	Risposta
10	1 7	10	1 4	Hoposta

10	14	10	12	nispusia
0	0	0	0	Nessuna risposta
0	0	0	1	Valore parametro trasferito (parola)
0	0	1	0	Valore parametro trasferito (parola doppia)
0	1	1	1	Il comando non può essere eseguito
1	1	1	1	Testo trasferito

Se il comando non può essere eseguito, lo slave invierà questa risposta (0111) e comunicherà il seguente messaggio di errore nel valore parametro:

Codice di errore

(risposta 0111) Messaggio di errore

7 -1	. 1/111000009910 011 011 011
0	Il numero di parametro usato non esiste
1	Nessun accesso di scrittura al parametro usato
2	Il valore dato supera i limiti del parametro
3	Il sottoindice utilizzato non esiste
4	Il parametro non rientra nel tipo ad array
5	Il tipo di dati non corrisponde al parametro chiamato
17	La modifica dei dati nel parametro chiamato non è possibile nel modo attuale del Eta-K. Per esempio alcuni parametri possono essere modificati solo quando il motore si è arrestato
130	Nessun accesso bus al parametro chiamato
131	La modifica dei dati non è possibile in quanto è stata selezionata la programmazione di fabbrica.

Numero di parametro (PNU)

I bit n. 0-10 sono utilizzati per trasmettere i numeri dei parametri. La funzione di un dato parametro può essere desunta dalla descrizione dei parametri del capitolo 8.

PKE	IND	PWE

Indice

L'indice è usato con il numero di parametro per l'accesso di lettura/scrittura ai parametri del tipo array (par. 615, 616 e 617).

Valore parametro (PWE)

PKE	IND	PWE

Il valore del parametro dipende dal comando dato. Se il master desidera un parametro di sola lettura, non considera il valore del blocco PWE. Se un parametro viene modificato dal master (scrittura), il nuovo valore viene trasferito nel blocco PWE. Se lo slave replica alla richiesta di un parametro (comando di lettura), il valore del parametro attuale viene trasferito nel blocco PWE.

Il valore trasmesso corrisponde alle cifre indicate nelle descrizioni dei parametri del capitolo 8. Per esempio il parametro 101, in cui [1] corrisponde a *Coppia costante*, [2] corrisponde a *Coppia variabile, bassa* ecc. Tuttavia fanno eccezione i parametri con tipo di dati 9 (stringa di testo), in quanto questo testo viene trasmesso come stringa di testo ASCII. Quando viene trasmessa (letta) una stringa di testo, la lunghezza del telegramma è variabile, in quanto i testi hanno lunghezze diverse. La lunghezza del telegramma è indicata nel secondo byte del telegramma, chiamato LGE, vedere a pagina 63. I parametri 621-634 (dati di targa) hanno dati di tipo 9 (stringa di testo).

Tipi di dati supportati dal convertitore di frequenza VLT

Tipo di dati	Descrizione	
3	Numero intero 16	
_ 4	Numero intero 32	
_5	Senza segno 8	
6	Senza segno 16	
7 Senza segno 32		
9 Stringa di testo		

Senza segno significa che nel telegramma non è incluso alcun segno.



Fta-K

I diversi attributi di ogni parametro sono contenuti nella sezione delle impostazioni di fabbrica.

Siccome un valore parametrico può essere trasmesso solo come numero intero, per trasmettere decimali è necessario usare un fattore di conversione.

Esempio:

Parametro 201: frequenza minima, fattore di conversione 0,1. Se il parametro 201 deve essere impostato a 10 Hz, è necessario trasmettere un valore di 100, in quanto un fattore di conversione di 0,1 significa che il valore trasmesso verrà moltiplicato per 0,1. Un valore pari a 100 verrà guindi inteso come 10.

Indirizzamento mediante ID apparecchio

L'ID apparecchio è stampato sull'etichetta del coperchio in plastica sotto la copertura della centralina elettronica. I tre gruppi di ID apparecchio, ognuno di tre cifre, devono essere convertiti in Hex. L'indirizzo desiderato viene aggiunto come ultimo byte. Il frame è inviato al parametro 500 Indirizzo bus (e 918) mediante un telegramma circolare.

ID ap	par	ecch	io:	0-255	0-255	1-255	
				1	1	1	
PKE _I		IND		00-FF	00-FF	01-FF	Indirizzo

PKE: Scrittura al parametro N. 500 o 918

PCD1

Parola di

comando

Parola di

stato

PCD2

uscita

Valore di

riferimento

Frequenza di

IND: Non utilizzato

Telegramma

di comando

di risposta

<u>(master→slave)</u> Telegramma

(slave→master)

2. Byte di processo

Il blocco dei byte di processo è diviso in due parti, ognuna di 16 bit, che appaiono sempre nella sequenza indicata.

PCD1	PCD2

Parola di comando secondo 10 standard Profidrive (parametro 512 = Profidrive)

La parola di comando viene usata per trasmettere comandi da un master (p.e. un PC) ad uno slave (Eta-K).

Master→Slave

		Parola di comando	Riferin bu		
					•
15 14	13 12 1	1 10 9 8 7	6 5 4	3 2 1	√0 Bit n.
Bit	Bit = 0			Bit =1	
00	DISABILI	TATO 1		ABILIT	TATO 1
01	DISABILI	TATO 2		ABILIT	TATO 2
02	DISABILI	TATO 3		ABILIT	TATO 3
03	Evoluzion	e libera motor	е	Abilita	ta
04	Arresto ra	apido		Ramp	a
05	Frequenz	a di uscita bloc	cata	Ramp	a
				abilita	ta
06	Arresto ra	ampa		Avviar	mento
07	Nessuna funzione Rip			Riprist	tino
08	Jog 1 DISABILITATO			ABILI	TATO
09	Jog 2 DISABILITATO ABI			ABILI ⁻	TATO
10	Dati non validi			Validi	
11	Nessuna funzione S			Slow	down
12	Nessuna funzione Catch-up			-up	
13	Selezione programmazione				
14					
15	Nessuna t	funzione		Invers	ione

Bit 00, DISABILITATO 1 / ABILITATO 1:

Un arresto rampa ordinario che utilizza il tempo di rampa dei parametri 207/208. Bit 00 = "0" determina un arresto e l'attivazione dell'uscita, con frequenza di uscita pari a 0 Hz, a condizione che *Disabilitato 123* sia stato selezionato nel parametro 340. Bit 00 = "1" significa che il convertitore di frequenza sarà in grado di avviarsi se sono state soddisfatte le altre condizioni di avviamento.

Bit 01, DISABILITATO 2 / ABILITATO 2:

Arresto a ruota libera. Bit 01 = "0" determina un arresto a ruota libera e l'attivazione dell'uscita, con frequenza di uscita pari a 0 Hz, a condizione che *Disabilitato 123* sia stato selezionato nel parametro 340. Bit 01 = "1" significa che il convertitore di frequenza sarà in grado di avviarsi se sono state soddisfatte le altre condizioni di avviamento.

Bit 02, DISABILITATO 3 / ABILITATO 3:

Arresto rapido, utilizza il tempo di rampa del parametro 212. Bit 02 = "0" determina un arresto rapido e l'attivazione dell'uscita, con frequenza di uscita pari a 0 Hz, a condizione che *Disabilitato 123* sia stato selezionato nel parametro 340. Bit 02 = "1" significa che il convertitore di frequenza sarà in grado di avviarsi se sono state soddisfatte le altre condizioni di avviamento.

Bit 03, Evoluzione libera/abilitata:

Evoluzione libera. Bit 03 = "0" determina un arresto. Bit 03 = "1" significa che il convertitore di frequenza sarà in grado di avviarsi se sono state soddisfatte le altre condizioni di avviamento.

Nota: Nel parametro 502 viene definito come il Bit 03 debba essere combinato con la funzione corrispondente sugli ingressi digitali.



Bit 04, Arresto rapido/rampa:

Arresto rapido che utilizza il tempo di rampa del parametro 212. Bit 04 = "0" determina un arresto rapido. Bit 04 = "1" significa che il convertitore di frequenza sarà in grado di avviarsi, se sono soddisfatte le altre condizioni per l'avviamento.

Nota: Nel parametro 503 viene definito come il Bit 04 debba essere combinato con la funzione corrispondente sugli ingressi da morsettiera.

Bit 05, Frequenza di uscita bloccata/abilitazione rampa: Bit 05 = "0" significa che la frequenza di uscita data viene mantenuta anche se il riferimento è cambiato. Bit 05 = "1" significa che il convertitore di frequenza è di nuovo in grado di effettuare la regolazione e che viene considerato il riferimento dato.

Bit 06, Arresto/avviamento rampa:

Un arresto rampa ordinario che utilizza il tempo di rampa dei parametri 207/208, inoltre l'uscita verrà attivata se la frequenza di uscita sarà di 0 Hz, a condizione che *Disabilitato 123* sia stato selezionato nel parametro 340. Bit 06 = "0" determina un arresto. Bit 06 = "1" significa che il convertitore di frequenza sarà in grado di avviarsi se sono state soddisfatte le altre condizioni per l'avviamento. Nota: Nel parametro 505 viene definito come il Bit 06 debba essere combinato con la funzione corrispondente sugli ingressi da morsettiera.

Bit 07, Nessuna funzione/ripristino:

Ripristino di uno scatto. Bit 07 = "0" significa che non c'è alcun ripristino. Bit 07 = "1" significa che lo scatto viene ripristinato.

Dopo il ripristino occorreranno circa 1,5 s affinché l'apparecchio sia pronto. La parola di stato indicherà lo stato di pronto.

Bit 08, Jog 1 DISABILITATO/ABILITATO:

Attivazione della velocità preprogrammata nel parametro 509 (Bus JOG 1). JOG 1 è possibile solo se il Bit 04 = "0" e i Bit 00-03 = "1".

Bit 09. Jog 2 DISABILITATO/ABILITATO:

Attivazione della velocità preprogrammata nel parametro 510 (Bus JOG 2). JOG 2 è possibile solo se il Bit 04 = "0" e i Bit 00-03 = "1". Se JOG 1 e JOG 2 sono entrambi attivati (Bit 08 e 09 = "1"), JOG 1 ha la priorità, vale a dire che verrà utilizzata la velocità programmata nel parametro 509.

Bit 10, Dati non validi/validi:

Utilizzato per comunicare al Eta-K se la parola di comando deve essere usata o ignorata. Bit 10 = "0" significa che la parola di comando è ignorata. Bit 10 = "1" significa che la parola di comando viene utilizzata. Questa funzione è importante perché la parola di comando è sempre contenuta

nel telegramma, indipendentemente dal tipo di telegramma usato; vale a dire che è possibile "scollegare" la parola di comando se questa non deve essere usata in connessione con l'aggiornamento o la lettura dei parametri.

Bit 11, Nessuna funzione/slow down:

Viene utilizzata per ridurre il riferimento della velocità del valore contenuto nel parametro 219. Bit 11 = "0" significa che non c'è variazione del riferimento. Bit 11 = "1" significa che il riferimento viene ridotto.

Bit 12, Nessuna funzione/catch-up:

Viene utilizzata per aumentare il riferimento della velocità del parametro 219. Bit 12 = "0" significa che non c'è variazione del riferimento. Bit 12 = "1" significa che il riferimento viene aumentato. Se sono attivati sia slow down che catch-up (Bit 11 e 12 = "1"), slow down ha la priorità, vale a dire che il riferimento della velocità viene ridotto.

Bit 13, Selezione della programmazione:

Il bit 13 è usato per effettuare una selezione fra le due programmazioni di menu sulla base della seguente tabella:

Programmazione	Bit 13
1	0
2	1

Questa funzione è possibile solo se nel parametro 004 è stata selezionata *Programmazione multipla*.

NOTA!:

Il parametro 507 è usato per stabilire come il bit 13 deve essere combinato con la corrispondente funzione sugli ingressi digitali.

Bit 15, Nessuna funzione/Inversione:

Inversione del senso di rotazione del motore. Bit 15 = "0" non determina alcuna inversione. Bit 15 = "1" determina un'inversione.

NOTA!:

Qualora non sia altrimenti indicato, il bit della parola di comando è combinato con la

funzione corrispondente sugli ingressi digitali come una funzione a logica "or".



Parola di stato (secondo lo standard Profidrive)
La parola di stato viene usata per informare il master
(p.e. un PC) sulla condizione di uno slave (Eta-K).



Bit	Bit = 0	Bit = 1
00	Comando non pronto	Pronto
01	FC non pronto	Pronto
02	Evol. libera motore	Abilitata
03	Nessun guasto	Scatto
04	ABILITATO 2	DISABILITATO 2
05	ABILITATO 3	DISABILITATO 3
06	Abilitazione avviamento	Disabilitazione avviamento
07	Nessun avviso	Avviso
08	Velocità≠Rif.	Velocità = Rif.
09	Riservato	
10	Riservato	
11	Non in funzione	In funzione
12		
13	Tensione OK	Oltre i limiti
14	Coppia OK	Oltre i limiti
15	Timer OK	Oltre i limiti

Bit 00, Comando non pronto/pronto:

Bit 00 = "0" significa che i Bit 00, 01 o 02 della parola di comando sono "0" (DISABILITATO1, DISABILITATO2 o DISABILITATO3) oppure che il convertitore di frequenza è scattato. Bit 00 = "1" significa che il comando del convertitore di frequenza è pronto.

Bit 01, FC non pronto/pronto:

Stesso significato del Bit 00; tuttavia in questo caso la sezione di potenza viene alimentata e il convertitore di frequenza è pronto a funzionare quando riceve i necessari segnali di avviamento.

Bit 02, Evoluzione libera/abilitata:

Bit 02 = "0" significa che i Bit 00, 01, 02 o 03 della parola di comando sono "0" (DISABILITATO1, DISABILITATO2, DISABILITATO3 o Evoluzione libera) oppure che il Eta-K è scattato. Bit 02 = "1" significa che i Bit 00, 01, 02 o 03 della parola di comando sono "1" e che il Eta-K non è scattato. Bit 03, Nessun guasto/scatto:

Bit 03 = "0" significa che il Eta-K non è guasto. Bit 03 = "1" significa che il Eta-K è scattato e necessita di un segnale di ripristino per poter funzionare nuovamente.

Bit 04, ABILITATO2 / DISABILITATO2:

Bit 04 = "0" significa che il Bit 01 della parola di comando = "1".

Bit 04 = "1" significa che il Bit 01 della parola di comando = "0".

Bit 05, ABILITATO3 / DISABILITATO3:

Bit 05 = "0" significa che il Bit 02 della parola di comando = "1".

Bit 05 = "1" significa che il Bit 02 della parola di comando = "0".

Bit 06, Abilitazione avviamento/ Disabilitazione avviamento:

Bit 06 è sempre "0" se nel parametro 512 è stato selezionato *Eta-K*. Se nel parametro 512 è stato selezionato *Profidrive*, il Bit 06 sarà "1" dopo il ripristino di uno scatto, dopo l'attivazione di DISABILITATO2 od DISABILITATO3 e dopo il collegamento della tensione di rete. *Avviamento disabilitato* viene ripristinato, impostando il Bit 00 della parola di comando su "0" e i Bit 01, 02 e 10 su "1".

Bit 07, Nessun avviso/Avviso:

Bit 07 = "0" significa che la situazione è normale. Bit 07 = "1" significa che nel Eta-K si è verificata una situazione non normale. Tutti gli avvisi descritti alla pagina 66 imposteranno il Bit 07 a "1".

Bit 08, Velocità ≠ Rif. / Velocità = Rif.

Bit 08 = "0" significa che la velocità attuale del motore è diversa dal riferimento della velocità impostato. Ciò può verificarsi ad esempio mentre la velocità viene accelerata/decelerata tramite rampa durante l'avviamento/l'arresto. Bit 08 = "1" significa che la velocità attuale del motore è uguale al riferimento della velocità impostato.

Bit 11, Non in funzione/In funzione:

Bit 11 = "0" significa che il motore non è in funzione. Bit 11 = "1" significa che il Eta-K ha ricevuto un segnale di avviamento o che la frequenza di uscita è maggiore di 0 Hz.



Bit 13, Tensione OK/Oltre il limite:

Bit 13 = "0" significa che non sono stati superati i limiti di tensione del Eta-K. Bit 13 = "1" significa che la tensione CC del circuito intermedio del Eta-K è troppo alta o troppo bassa.

Bit 14, Coppia OK/Oltre il limite:


Bit 14 = "0" significa che la corrente motore è inferiore al limite di coppia selezionato nel parametro 221. Bit 14 = "1" significa che il limite di coppia selezionato nel parametro 221 è stato superato.

Bit 15, Timer OK/Oltre il limite:

Bit 15 = "0" significa che i timer per la protezione termica del motore e la protezione termica del VLT rispettivamente non hanno superato il 100%. Bit 15 = "1" significa che uno dei timer ha superato il 100%.

Parola di comando secondo lo standard VLT (parametro 512 = Eta-K)

La parola di comando viene usata per inviare comandi da un master (p.e. un PC) ad uno slave (Eta-K).



Bit	Bit = 0	Bit = 1	
00	Selezione riferimento preimpostato		
01	Nessuna funzione		
02	Freno CC	Rampa	
03	Evoluzione libera	Abilitata	
04	Arresto rapido	Rampa	
05	Mantenimento	Rampa	
		abilitata	
06	Arresto rampa	Avviamento	
07	Nessuna funzione	Ripristino	
80	Nessuna funzione	Jog	
09	Nessuna funzione		
10	Dati non validi	Validi	
11	Nessuna funzione	Uscita	
		attivata	
12	Nessuna funzione		
13	Selezione programmazione		
15	Nessuna funzione	Inversione	

Bit 00:

Il bit 00 è usato per effettuare una selezione fra i due riferimenti preprogrammati (parametri 215-216) sulla base della seguente tabella:

Rif. preimpostato	Parametro	Bit 00
1	215	0
2	216	1

NOTA!:

Nel parametro 508 è possibile selezionare il modo in cui i Bit 1/12 devono essere

combinati con la corrispondente funzione sugli ingressi digitali.

Bit 02, FRENO CC:

Bit 02 = "0" determina una frenata CC e l'arresto. La corrente di frenata e la durata sono impostate nei parametri 132 = 133. Bit 02 = "1" determina il funzionamento con rampa.

Bit 08, Attivazione della velocità Jog nel parametro 213:

Bit 08 = "0": Velocità jog non attivata. Bit 08 = "1" significa che il motore sta funzionando alla velocità Jog.

Bit 11, Uscita attivata:

Bit 11 = "0": uscita non attivata. Bit 11 = "1": uscita attivata, a condizione che nel parametro 340 sia stato selezionato *Disabilitato 123*.

Vedere la descrizione degli altri bit sotto Parola di comando (secondo lo standard Profidrive), a pagina 64.

NOTA!:

Qualora non sia altrimenti indicato, il bit della parola di comando viene combinato con la

funzione corrispondente sugli ingressi digitali come una funzione con logica "or".



Parola di stato per lo standard VLT

La parola di stato viene usata per informare il master (p.e. un PC) sulle condizioni dello slave (Eta-K).



Bit	Bit = 0	Bit = 1
00	Comando non pronto	Pronto
01	FC non pronto	Pronto
02	Evoluzione libera	Abilitata
03	Nessun guasto	Scatto
04	Riservato	
05	Riservato	
06	Riservato	
07	Nessun avviso	Avviso
08	Velocità ≠ Rif.	Velocità = Rif.
09	Comando locale	Comando bus
10	Fuori campo	Limite di
		frequenza OK
11	Non in funzione	In funzione
12		
13	Tensione OK	Oltre i limiti
14	Coppia OK	Oltre i limiti
15	Timer OK	Oltre i limiti

Bit 01, FC non pronto/pronto:

Bit 01 = "0" significa che il convertitore di frequenza è scattato.


Bit 01= "1" significa che il convertitore di frequenza è pronto.

Bit 02, Evoluzione libera/abilitato:

Bit 02 = "0" significa che il Bit 03 della parola di controllo è "0" (Evoluzione libera) oppure che il Eta-K è scattato. Bit 02 = "1" significa che il Bit 03 della parola di controllo è "1" e che il Eta-K non è scattato.

Vedere la descrizione degli altri bit sotto Parola di stato (secondo lo standard Profidrive) a pagina 64.

Valore di riferimento bus:



Il valore di riferimento della frequenza viene trasmesso al convertitore di frequenza sotto forma di una parola di 16 bit. Il valore viene trasmesso come un numero intero (0-32767). 16384 (4000 Hex) corrisponde al 100% (le cifre negative sono espresse in complemento a 2).

Il riferimento bus ha il seguente formato:

Parametro 203 = "0"

"rif_{MIN}-rif_{MAX}" 0-16384 (4000 Hex)
$$\sim$$
 0-100% \sim rif_{MIN} - rif_{MAX}

Parametro 203 = "1"

-16384 (. . . Hex) - +16384 (4000 Hex) ~

 $-100- +100\% \sim -rif_{MAX} - +rif_{MAX}$

Frequenza di uscita attuale



Il valore della frequenza di uscita attuale del convertitore di frequenza viene trasmesso sotto forma di una parola di 16 bit. Il valore viene trasmesso come un numero intero (0-32767). 16384 (4000 Hex) corrisponde al 100% (le cifre negative sono espresse in complemento a 2).



Capitolo 7

_	Isolamento galvanico pagina	70
	Corrente di dispersione a terra pagina	70
	Condizioni limite di funzionamento pagina	71
	Rumorosità acusticapagina	71
-	Riduzione della potenza pagina	72
	Riduzione della potenza in relazione alla temperatura ambiente pagina	72
-	Riduzione della potenza in relazione alla pressione dell'ariapagina	72
	Riduzione della potenza per il funzionamento alle basse velocità pagina	72
•	Riduzione della potenza per un'elevata frequenza di commutazione pagina	73
	Vibrazioni e urtipagina	73
	Umidità dell'aria pagina	73
	Rendimento pagina	73
•	Rendimento pagina Interferenze di rete/armoniche pagina	
Ξ		74
•	Interferenze di rete/armoniche pagina	74 74
•	Interferenze di rete/armoniche pagina Fattore di potenza	74 74 74
•	Interferenze di rete/armoniche	74 74 74 74
•	Interferenze di rete/armoniche	74 74 74 74
•	Interferenze di rete/armoniche	7474747475
•	Interferenze di rete/armoniche	74 74 74 74 75 75
•	Interferenze di rete/armoniche	74 74 74 74 75 75
•	Interferenze di rete/armoniche	74 74 74 74 75 75 75



■ Isolamento galvanico (PELV)

PELV offre protezione mediante bassissima tensione. La protezione contro le scosse elettriche è garantita se tutti i dispositivi collegati sono del tipo PELV e l'installazione è effettuata come descritto nelle norme locali e nazionali relative all'isolamento PELV.

Nei Eta-K, tutti i morsetti di comando vengono alimentati con o collegati a tensione bassissima (PELV).

L'isolamento galvanico si ottiene ottemperando ai requisiti relativi ad un isolamento superiore e garantendo le corrispondenti distanze di dispersione. Tali requisiti sono descritti nello standard EN 50178.

I componenti l'isolamento elettrico descritto sotto, sono conformi anche ai requisiti relativi all'isolamento superiore e al testo corrispondente descritto nelle EN 50178.

L'isolamento galvanico può essere presente in 3 posizioni (vedere il disegno sotto riportato), e precisamente:

- 1. Alimentatore (SMPS) compreso l'isolamento del segnale U_{DC} , che indica la tensione del circuito intermedio.
- 2. Comando di gate che aziona gli IGBT (isolatori ottici).
- 3. Trasduttori di corrente (isolatori ottici).

■ Corrente di dispersione a terra

La corrente di dispersione a terra è causata in primo luogo dalla capacità fra le fasi del motore e il telaio del motore. Il filtro RFI determina l'ulteriore formazione di corrente di dispersione, in quanto il circuito del filtro è collegato a terra mediante condensatori.

L'entità della corrente di dispersione a terra dipende dai seguenti fattori, in ordine di priorità:

- 1. Frequenza di commutazione
- 2. Motore collegato o non collegato a massa

La corrente di dispersione è importante per la sicurezza durante/il funzionamento del convertitore di frequenza, se (per errore) il convertitore di frequenza non è stato collegato a massa.

NOTA!:


Siccome la corrente di dispersione $\grave{e} > 3,5$ mA (ca. 4-20 mA), effettuare una messa a

terra rinforzata per la conformità alle norme EN 50178. Non usare mai relè ELCB (tipo A), che non sono adatti per correnti di guasto CC.

Se vengono usati relè ELCB, essi devono essere adatti

- per proteggere apparecchiature con una componente continua (CC) nella corrente di guasto (raddrizzatore a ponte trifase),
- per un'accensione con una breve carica impulsiva,
- per correnti di dispersione elevate.

Isolamento galvanico





Fta-K

■ Condizioni limite di funzionamento

Sovratensione generata dal motore

La tensione presente sul circuito intermedio può aumentare quando il motore funge da generatore. Ciò avviene in due casi:

- Il carico fa funzionare il motore (con frequenza di uscita costante dal convertitore di frequenza) e cioè il carico genera energia.
- Durante la decelerazione ("ramp-down") se il momento di inerzia è elevato, il carico è basso e il tempo di rampa di decelerazione è troppo breve per consentire che l'energia venga dissipata nel convertitore di frequenza VLT, nel motore e nell'installazione.

Il dispositivo di comando cerca, se possibile, di correggere il valore di rampa.

Quando un determinato livello di tensione viene raggiunto, l'inverter si disinserisce per proteggere i transistori e condensatori del circuito intermedio.

Caduta della tensione di rete

Durante la caduta di tensione di rete, i Eta-K continuano a funzionare fino a quando la tensione sul circuito intermedio non scende al di sotto del livello minimo di funzionamento: di norma, il 15% al di sotto della tensione di alimentazione minima della Eta-K.

Il tempo che precede l'arresto dell'inverter dipende dalla tensione di rete prima della caduta e dal carico del motore.

Sovraccarico statico

Se il Eta-K è sovraccaricato (è stato raggiunto il limite di corrente nel parametro 221), i dispositivi di controllo riducono la frequenza di uscita nel tentativo di ridurre il carico.

Se il sovraccarico è eccessivo, può verificarsi una corrente che determina il disinserimento del Eta-K dopo circa 1,5 s.

■ Rumorosità acustica

Qui sotto sono mostrati i valori tipici misurati ad una distanza di 1 m dall'apparecchio e a pieno carico.

	2 pol	i 4 poli
K 305		54 dB(A)
K 311		58 dB(A)
K 315		59 dB(A)
K 322		58 dB(A)
K 330		61 dB(A)
K 340	62 dB(A)	63 dB(A)
K 355	64 dB(A)	60 dB(A)
K 375		61 dB(A)

■ Bilanciamento

Eta-K è bilanciato sulla classe R, in conformità alle norme ISO2373 (bilanciamento ridotto). Applicazioni particolari, soprattutto ad alta velocità (>4000 giri/m), potrebbero richiedere un bilanciamento speciale (classe S).




■ Riduzione della potenza

Il Eta-K è protetto termicamente in caso di superamento dei valori limite. Alle alte temperature la frequenza di commutazione viene gradualmente ridotta a 2 kHz e, se necessario, il motore scatta.

Riduzione della potenza in relazione alla temperatura ambiente

La temperatura ambiente ($T_{AMB,MAX}$) corrisponde alla massima temperatura ammessa. La temperatura media ($T_{AMB,AVG}$) calcolata nelle 24 ore, deve essere inferiore di almeno 5°C.

Se il Eta-K viene azionato a temperature superiori a 40°C, è necessario procedere ad una riduzione della corrente di uscita continua.




■ Riduzione della potenza in relazione alla pressione dell'aria

Al di sotto dei 1000 m di altitudine, non è necessario procedere ad alcuna riduzione di potenza.

Oltre i 1000 m è necessario ridurre la temperatura ambiente (T_{AMB}) o la massima corrente di uscita ($I_{VLT.\ MAX}$) in base al seguente grafico:

- 1) Riduzione della corrente di uscita rispetto all'altitudine, con $T_{AMB} = max.$ 40 °C
- 2) Riduzione della temperatura max. T_{AMB} rispetto all'altitudine, al 100% della corrente di uscita.




■ Riduzione della potenza per il funzionamento alle basse velocità

Se una pompa centrifuga o un ventilatore sono controllati da un Eta-K, non è necessario ridurre la corrente di uscita alle basse velocità in quanto le caratteristiche di carico delle pompe centrifughe/ ventilatori garantiscono automaticamente la riduzione necessaria.

Occorre ridurre la potenza (vedere il diagramma) o utilizzare un ventilatore indipendente (opzione di raffreddamento 6) in caso di Eta-K che azionino in modo continuo a bassa velocità applicazioni a coppia di carico costante.

La coppia nominale (100%) può essere mantenuta fino a 15 minuti e ad un ciclo di funzionamento fino al 25% a bassa velocità.



175NA012.14



■ Riduzione della potenza per un'elevata frequenza di commutazione

Il Eta-K può usare due diversi schemi PWM: SFAVM e 60° AVM. L'impostazione di fabbrica è SFAVM. Lo schema PWM può essere modificato nel parametro 446. Con una velocità inferiore a 25 Hz, il Eta-K passa automaticamente a SFAVM.

L'impostazione di fabbrica della frequenza di commutazione è 4000 Hz e può essere impostata fra 2 e 14 kHz nel parametro 411.

Una frequenza di commutazione superiore consente un funzionamento più silenzioso ma causa perdite maggiori nell'elettronica del Eta-K e rende necessaria un'opportuna riduzione di potenza.

■ Vibrazioni e urti

I Eta-K sono stati testati secondo una procedura basata sui seguenti standard:

CEI 68-2-6: Vibrazioni (sinusoidali) - 1970 CEI 68-2-34: Prescrizioni generali relative a

vibrazioni persistenti su frequenze

a banda larga

CEI 68-2-35: Alta riproducibilità di vibrazioni

persistenti su frequenze a banda

larga

CEI 68-2-36: Media riproducibilità di vibrazioni

persistenti su frequenze a banda


larga


I Eta-K sono conformi ai requisiti definiti negli standard suddetti.

■ Umidità dell'aria

Il Eta-K è stato progettato a norma CEI 68-2-3. Esso è anche conforme alle EN 50178 punto 9.4.2.2 / DIN 40040, classe E, a 40 °C.

■ Rendimento








■ Interferenze di rete/armoniche

Il Eta-K assorbe una corrente non sinusoidale dalla rete, che aumenta la corrente d'ingresso (I_{RMS}). Una corrente non sinusoidale può essere trasformata mediante l'analisi di Fourier, e suddivisa in correnti ad onde sinusoidali di frequenza differente, e quindi con differenti correnti armoniche I_N aventi una frequenza di base di 50 Hz:

Corr. armon	niche l₁	I_5	I_7	l ₁₁
Hz	50 Hz	250 Hz	350 Hz	550 Hz
I _N /I ₁ [%]	100%	44%	29%	8%

Le armoniche non contribuiscono direttamente all'assorbimento di corrente, ma aumentano le perdite di calore nell'installazione (trasformatore, cavi). Per questo motivo, negli impianti con una percentuale piuttosto elevata di carico di raddrizzamento, è importante mantenere le correnti armoniche ad un livello basso per evitare il sovraccarico del trasformatore ed una temperatura elevata nei cavi.

Alcune delle correnti armoniche potrebbero disturbare la comunicazione di apparecchiature collegate allo stesso trasformatore o provocare risonanze nel collegamento con batterie di rifasamento del fattore di potenza.



Per garantire basse correnti armoniche, il Eta-K è dotato per standard di bobine del circuito intermedio.

THD (corrente) $\leq 54\%$.

La distorsione di tensione sulla rete dipende dalle dimensioni delle correnti armoniche moltiplicate per l'impedenza di rete interna della frequenza in questione.

La distorsione di tensione complessiva THD viene calcolata in base alle singole armoniche di tensione mediante la seguente formula:

THD =
$$\frac{U_1}{\sqrt{U_2^2 + \dots + U_N^2}}$$
 = (%)

■ Fattore di potenza

Il fattore di potenza indica la relazione tra I_1 e I_{RMS} .

Il fattore di potenza del comando trifase è:

$$\sqrt{\frac{3}{3}} \times U \times I_1 \times \cos \phi_1$$

$$\sqrt{\frac{3}{3}} \times U \times I_{RMS}$$

Fattore di potenza =
$$\frac{I_1 \times \cos \phi_1}{I_{RMS}} = \frac{I_1}{I_{RMS}} \approx 0.9 \text{ con } \cos \phi = 1$$

Il fattore di potenza indica in che misura il Eta-K applica un carico alla rete di alimentazione.

Quanto minore è il fattore di potenza, tanto maggiore è la corrente di ingresso (I_{RMS}) per lo stesso rendimento in kW .

Inoltre, un fattore di potenza elevato indica che le varie correnti armoniche sono basse.

$$I_{RMS} = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots + I_n^2}$$

■ Che cos'è il marchio CE?

Il marchio CE ha lo scopo di evitare ostacoli tecnici al commercio in ambito EFTA ed UE. Il marchio CE introdotto dalla UE è un semplice metodo per indicare se un prodotto è conforme alle corrispondenti direttive UE. Il marchio CE non fornisce indicazioni sulla qualità o le specifiche di un prodotto. I convertitori di frequenza sono contemplati da tre direttive UE:

■ La direttiva macchine (89/392/CEE)

Tutte le macchine con parti critiche in movimento sono contemplate dalla direttiva macchine entrata in vigore il 1 gennaio 1995. Siccome il funzionamento dei convertitori di frequenza è in larga misura elettrico e il motore verrà sempre collegato ad altre macchine, essi non rientrano nella direttiva macchine. Tuttavia, se il Eta-K deve essere utilizzato su una macchina, forniamo informazioni sugli aspetti di sicurezza relativi al Eta-K mediante una dichiarazione del produttore.

■ La direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE)

I convertitori di frequenza devono essere dotati di marchio CE in conformità alla direttiva sulla bassa tensione. Tale direttiva concerne tutte le apparecchiature e gli strumenti elettrici funzionanti negli intervalli compresi fra 50-1000 V CA e 75-1500 V CC.



■ La direttiva EMC (89/336/CEE)

EMC è l'abbreviazione di compatibilità elettromagnetica. La presenza di compatibilità elettromagnetica significa che l'interferenza reciproca fra diversi componenti e apparecchiature è talmente ridotta da non influire sul loro funzionamento. La direttiva EMC è entrata in vigore il 1 gennaio 1996. La direttiva fa distinzione fra componenti, apparecchiature, sistemi e installazioni.

■ Campo di applicazione della direttiva

La "Guidelines on the Application of Council Directive 89/336/EEC" della UE definiscono tre situazioni tipiche per l'utilizzo di un Eta-K. Per ogni situazione viene indicato se essa è contemplata dalla direttiva EMC e se deve essere applicato in marchio CE.

- 1. Il Eta-K viene venduto direttamente al consumatore finale. Ciò accade ad esempio nel caso in cui il Eta-K viene venduto in un mercato DIY. L'utente finale non è un esperto e installa il Eta-K personalmente, ad esempio su una macchina per praticare un determinato hobby, un elettrodomestico ecc. Per queste applicazioni il convertitore di Eta-K deve essere dotato di marchio CE in base alla direttiva EMC.
- 2. Il Eta-K è destinato ad essere installato in un impianto realizzato da professionisti del settore. Potrebbe essere un impianto di produzione o un impianto di riscaldamento/ ventilazione progettato e installato da professionisti del settore. Né il Eta-K né l'impianto finito devono essere dotati di marchio CE in base alla direttiva EMC. Tuttavia l'apparecchio deve essere conforme ai requisiti EMC fondamentali della direttiva. L'installatore lo può garantire utilizzando componenti, apparecchiature e sistemi dotati di marchio CE in base alla direttiva EMC.
- 3. Il Eta-K viene venduto come parte di un sistema completo, che viene commercializzato come tale. Potrebbe essere ad esempio un sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema completo deve essere dotato di marchio CE in base alla direttiva EMC. Il produttore del sistema può garantire il diritto all'applicazione del marchio CE in base alla direttiva EMC utilizzando componenti dotati di marchio CE oppure verificando la compatibilità elettromagnetica del sistema. Scegliendo di usare solo componenti dotati di marchio CE, non dovrà testare l'intero sistema.

Il marchio CE ha una funzione positiva quando viene usato per il suo scopo originale, vale a dire facilitare il commercio in ambito UE ed EFTA.

Tuttavia il marchio CE può coprire diverse specifiche. Ciò significa che è necessario verificare cosa concerne specificamente un dato marchio CE.

Le specifiche contemplate possono essere infatti am-piamente differenti. Questo è il motivo per cui il marchio CE può infondere negli installatori una falsa sensazione di sicurezza quando il Eta-K viene impiegato come componente in un sistema.

Noi applichiamo il marchio CE ai nostri VLT→ DriveMotor in conformità alla direttiva sulla bassa tensione. Ciò significa che, se il Eta-K è installato correttamente, ne garantiamo la conformità con la direttiva sulla bassa tensione. Rilasciamo una dichiarazione di conformità a conferma del fatto che il nostro marchio CE è conforme alla direttiva sulla bassa tensione.

Il marchio CE vale anche per la direttiva EMC, a condizione che siano state seguite le istruzioni indicate nel Manuale di funzionamento per un'installazione e un filtraggio corretti dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica. Su questa base viene rilasciata una dichiarazione di conformità alla direttiva EMC.

La Guida rapida fornisce istruzioni di installazione dettagliate per garantire la conformità ai requisiti EMC. Inoltre specifichiamo quali norme vengono soddisfatte dai nostri diversi prodotti.

Offriamo i filtri mostrati nelle specifiche e forniamo vo-lentieri altri tipi di assistenza che possano contribuire a ottenere i migliori risultati relativi alla compatibilità elettromagnetica.

■ Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE

Nella grande maggioranza dei casi il VLT→
DriveMotor è usato da professionisti del settore
come un componente complesso facente parte di
un'apparecchiatura, un sistema o un'installazione
più grandi. È da notare che la responsabilità delle
caratteristiche EMC finali dell'apparecchiatura, del
sistema o dell'installazione è a carico
dell'installatore. Come ausilio per l'installatore,
Danfoss ha realizzato direttive di installazione EMC
per sistemi motorizzati. Vengono rispettati gli
standard e i livelli di prova indicati per i sistemi
motorizzati, a condizione che siano state seguite le
istruzioni per un'installazione conforme ai requisiti
EMC; vedere Installazione elettrica.



■ Standard EMC



NOTA!:

- Tutte le specifiche EMC indicate si riferiscono alle impostazioni di fabbrica.
- Frequenza di commutazione max 4 kHz.
- I cavi dati/comando schermati devono essere usati per la protezione da sbalzi di corrente.
- Il Eta-K deve essere collegato a massa.
- Impedenza di linea massima/minima: $Z_{\text{MAX}}=0,24+j0,15 \text{ ohm; } Z_{\text{MIN}}=0+j0 \text{ ohm.}$ (camme di commutazione EN 61800-3).

Standard generici

Gli standard generici sono enunciati nella direttiva EMC (89/336/ECC).

Il Eta-K è conforme alle norme: *EN 50081-1*¹⁾, *EN 50082-1* Ambiente residenziale, commerciale e di industria leggera.

EN 50081-2, EN 50082-2 Ambiente industriale.

- ¹⁾ I livelli di emissioni indicati dalle norme EN 50081-1 sono rispettati solo con Eta-K provvisti di filtro opzionale di classe B-1.
- II Eta-K è inoltre conforme alle norme: DIN VDE $0160/1990^{2}$
- ²⁾ 'Protezione da sovratensione 7.3.1, classe 1'

Standard sul prodotto

Gli standard sul prodotto sono enunciati nelle norme EN 61800-3 (CEI 1800-3).

Il Eta-K è conforme alle norme: EN 61800-3, distribuzione illimitata³⁾ EN 61800-3, distribuzione limitata.

³⁾ I livelli di emissioni indicati dalle norme EN 61800-3, distribuzione illimitata sono rispettati solo con Eta-K con filtro opzionale di classe B-1.

Standard di base, emissioni

- *EN 55011:* Limiti e metodi di misurazione dei radiodisturbi di apparecchiature industriali, scientifiche e mediche (ISM) in radiofrequenza.
- *EN 55022:* Limiti e metodi di misurazione dei radiodisturbi di tecnologie di informazione.

- EN 61000-3-2: Limiti delle emissioni di correnti armoniche (corrente di ingresso delle apparecchiature ≤16 A).
- EN 61000-3-4: Limiti delle emissioni di correnti armoniche (corrente di ingresso delle apparecchiature ≥16 A).

Standard di base, immunità

- EN 61000-2-4 (CEI 1000-2-4):
 Livelli di compatibilità.
 Simulazione delle fluttuazioni di tensione e frequenza, armoniche e buchi sulla linea di alimentazione.
- EN 61000-4-2 (CEI 1000-4-2):
 Scariche elettrostatiche (ESD).
 Simulazione di scariche elettrostatiche.
- EN 61000-4-4 (CEI 1000-4-4)
 Oscillazioni transitorie da scoppio, 5/50 nS.
 Simulazione di interferenze provocate dalla commutazione di contattori, relè o dispositivi simili.
- EN 61000-4-5 (CEI 1000-4-5)
 Sbalzi di corrente 1,2/50 μS.
 Simulazione di oscillazioni transitorie causate ad esempio da fulmini che cadono vicino alle installazioni.
- EN 61000-4-6 (CEI 1000-4-6)
 Campo elettromagnetico in entrata, a modulazione di ampiezza.
 Simulazione delle interferenze causate dalle apparecchiature di trasmissione radio.
- ENV 50140:
 Campo elettromagnetico in entrata, a modulazione di impulsi.

Simulazione dell'impatto dei telefoni cellulari GSM.

Aspetti generali delle emissioni EMC

Per la schermatura alle alte frequenze, il cavo schermato usato per il Profibus, il bus standard, i cavi di comando e l'interfaccia segnali devono in genere essere collegati alla protezione a entrambe le estremità.

Aspetti generali dell'immunità EMC

In caso di problemi di interferenze alle basse frequenze (ondulazioni di terra), il cavo schermato usato per il Profibus, il bus standard, i cavi di comando e l'interfaccia segnali possono essere lasciati aperti ad un'estremità.



■ Ambienti aggressivi

Come tutte la apparecchiature elettroniche, un convertitore di frequenza VLT è composto di un elevato numero di componenti meccanici e elettronici sensibili a condizioni ambientali particolarmente critiche.



Evitare di installare il convertitore di frequenza VLT in ambienti con liquidi, particelle o gas sospesi nell'aria che

potrebbero danneggiare i componenti elettronici. La mancata applicazione di misure protettive adeguate aumenta il rischio di interruzioni del servizio e contemporaneamente riduce la durata del convertitore di frequenza VLT.

<u>I liquidi</u> trasportati attraverso l'aria possono condensarsi all'interno del convertitore di frequenza VLT generando un processo di corrosione dei componenti e delle parti metalliche. Anche il vapore, il petrolio e l'acqua salata possono favorire la corrosione dei componenti e delle parti metalliche. In questi ambienti, si raccomanda di installare unità dotate di protezione ≥ IP 54.

In ambienti con temperature e tassi di umidità elevati, i gas corrosivi, quali ad esempio i composti di zolfo, azoto e cloro, generano dei processi chimici sui componenti del convertitore di frequenza VLT. Tali reazioni chimiche danneggiano in breve tempo i componenti elettronici.

NOTA!:

L'installazione dei convertitori di frequenza VLT in ambienti aggressivi aumenta il rischio di interruzioni del servizio e riduce notevolmente la durata dell'apparecchio.

Prima di procedere con l'installazione, si raccomanda di verificare la presenza di liquidi, particelle e gas nell'ambiente controllando lo stato delle unità installate precedentemente, per rilevare l'eventuale esistenza di fenomeni tipici che indicano la presenza di liquidi dannosi sospesi nell'aria, come ad esempio acqua, petrolio o segni di corrosione sulle parti metalliche. Spesso si riscontra un eccessivo accumulo di polvere sugli armadi e sulle installazioni elettriche esistenti. Collettori di rame ed estremità dei cavi di unità già installate anneriti, normalmente indicano la presenza di gas aggressivi sospesi nell'aria.



Capitolo 8

Elenco degli avvisi e degli aliarmi	pagina	80
Cosa fare se il motore non si avvia?	pagina	80
Avvisi	pagina	81

■ Parole di avviso 1 + 2 e Parole di allarme.. pagina 83



■ Elenco degli avvisi e degli allarmi

La tabella mostra i diversi avvisi e allarmi e indica se il guasto blocca il Eta-K. Dopo Scatto bloccato, l'alimentazione di rete deve essere disinserita e il guasto eliminato. Ricollegare quindi l'alimentazione di rete e ripristinare il Eta-K.

Se sia Avviso che Allarme sono affiancati da una croce, ciò può significare che un avviso precede

l'allarme. Può anche significare che è possibile programmare se un dato guasto deve generare un avviso o un allarme. Dopo uno scatto, l'allarme e l'avviso lampegge-ranno, tuttavia se il guasto viene eliminato lampeggerà solo l'allarme. Dopo un ripristino, il Eta-K sarà nuovamente pronto per il funzionamento.

N.	Descrizione	Avviso	Scatto	Scatto bloccato
2	Guasto tensione zero (LIVE ZERO ERRORE)	Χ	Χ	
4	Guasto di fase (MANCA FASE RETE)	Χ	Χ	Χ
5	Avviso tensione alta (TENSIONE CC ALTA)	Χ		
6	Avviso tensione bassa (TENSIONE CC BASSA)	Χ		
7	Sovratensione (SOVRATENSIONE)		X	X
8	Sottotensione (SOTTOTENSIONE)		Χ	
9	Inverter sovraccarico (TEMPO INVERTER)	Χ	Χ	
11	Termistore motore (TERMISTORE MOTORE)		Χ	
12	Limite di corrente (LIMITE CORRENTE)	Χ		
13	Sovracorrente (SOVRACORRENTE)		Χ	Χ
14	Guasto di terra (CORTO A TERRA)		Χ	Χ
15	Guasto alimentazione			
	(GUASTO MODO COMMUTAZIONE)		Χ	Χ
16	Cortocircuito (CORTOCIRCUITO)		Χ	Χ
17	Timeout bus standard (SERIALE TIMEOUT)	Χ	Χ	
18	Timeout bus HPFB (TIMEOUT HPFB)	Χ	Χ	
33	Fuori dal campo di frequenza (FUORI GMM FREQ/ROT LIM)	Χ		
34	Guasto HPFB (ALLARME HPFB)	Χ	Χ	
35	Guasto di accensione (GUASTO ACCENSIONE)		Χ	Χ
36	Sovratemperatura (SOVRATEMPERATURA)	Χ	Χ	
37	Guasto interno (GUASTO INTERNO)		Χ	Χ

■ Cosa fare se il motore non si avvia?

- Accertarsi che nessun parametro sia stato cambiato dallo stato iniziale alla consegna (impostazione di fabbrica). Ripristinare l'impostazione di fabbrica mediante il quadro di comando o la porta seriale.
- Accertarsi che nessun comando di [STOP] sia stato selezionato mediante la tastiera del quadro di comando opzionale (arresto locale). [STOP] dal
- quadro di comando display può essere ripristinato solo premendo il pulsante [START] del quadro di comando.
- Controllare i LED visibili attraverso un foro nella copertura d'isolamento interna (vedere il disegno a pagina 16), attenendosi alla tabella seguente.



Avvertenza: Prestare la massima attenzione quando l'apparecchio è in funzione con il coperchio aperto.

Verde	Giallo	Rosso	Intervento
LED 302	LED 301	LED 300	
OFF	OFF	OFF	Collegare l'alimentazione
ON	OFF	OFF	Dare i segnali di avvio e riferimento (vedere il disegno a pagina 16)
ON	OFF	ON	Dare e togliere il segnale di ripristino attendendosi
			al disegno a pagina 16.
ON	ON	ON	Scollegare l'alimentazione fino a che tutti i LED non si sono spenti

Per ulteriori informazioni consultare la Guida rapida MG.03.Fx.xx.



Fta-K

■ Avvisi

Il display lampeggia fra stato normale e avviso. Un avviso viene visualizzato nella prima e nella seconda riga del display. Vedere gli esempi sottostanti:



■ Messaggi di allarme

L'allarme viene visualizzato nella 2.a e nella 3.a riga del display, vedere esempio sottostante:



AVVISO/ALLARME 2

Guasto tensione zero (LIVE ZERO ERRORE):

Il segnale corrente sul morsetto 1 è inferiore al 50% del valore impostato nel parametro 336 *Morsetto 1, demoltiplicazione min.*

AVVISO/ALLARME 4

Guasto di fase (MANCA FASE RETE):

Fase mancante dal lato alimentazione. Controllare la tensione di alimentazione del Eta-K.

AVVISO 5

Avviso tensione alta (TENSIONE CC ALTA):

La tensione del circuito intermedio (CC) è superiore al limite di sovratensione del sistema di controllo; consultare la tabella in questa pagina.

Il Eta-K è ancora attivo.

AVVISO 6

Avviso tensione bassa (TENSIONE CC BASSA):

La tensione del circuito intermedio (CC) è inferiore al limite di sottotensione del sistema di comando, vedere la tabella sottostante.

Il Eta-K è ancora attivo.

ALLARME 7

Sovratensione (SOVRATENSIONE COLLEGAMENTO CC):

Se la tensione del circuito intermedio (CC) supera il limite di sovratensione dell'inverter (vedere tabella), il Eta-K scatterà e la tensione sarà visualizzata sul display.

ALLARME 8 Sottotensione

(SOTTOTENSIONE COLLEGAMENTO CC):

Se la tensione del circuito intermedio (CC) scende sotto il limite di tensione minima dell'inverter (vedere la tabella in questa pagina), il Eta-K scatterà dopo 3 - 28 s in base all'apparecchio e la tensione sarà visualizzata sul display. Controllare che la tensione di alimentazione sia adatta per il Eta-K, vedere i dati tecnici.

AVVISO/ALLARME 9 Inverter sovraccarico (TEMPO INVERTER)

La protezione termica elettronica dell'inverter riporta che il Eta-K sta per disinserirsi a causa di un sovraccarico (corrente troppo elevata troppo a lungo). Il contatore della protezione termica elettronica dell'inverter invia un avviso al 95% e scatta al 100%, emettendo un allarme. Il Eta-K non può essere ripristinato finché il contatore non mostra un valore inferiore a 90%.

Limiti di scatto/allarme/avviso:		
Eta-K	3 x 380 - 480 V	
	[VDC]	
Sottotensione	410	
Avviso tensione bassa	440	
Avviso tensione alta	760	
Sovratensione	760*	

^{* 760} V in 5 s o 800V subito.

Le tensioni indicate sono le tensioni del circuito intermedio del Eta-K.



Avvisi e allarmi, segue

ALLARME 11

Termistore motore (TERMISTORE MOTORE):

Se è installato un termistore e il parametro 128 è impostato su *Attivato* [1], il Eta-K scatterà in caso di surriscaldamento.

ALLARME 12

Limite di corrente (LIMITE DI CORRENTE):

La corrente è superiore al valore impostato nel parametro 221 (funzionamento motore).

ALLARME 13

Sovracorrente (SOVRACORRENTE):

Il limite della corrente di picco dell'inverter (circa il 230% della corrente nominale) è stato superato. Il Eta-K scatterà emettendo un allarme.

Spegnere il Eta-K e controllare se è possibile ruotare il motore.

ALLARME 14

Guasto di terra (GUASTO DI TERRA):

Si verifica una scarica dalle fasi di uscita a terra, fra l'inverter e il motore o nel motore stesso.

ALLARME 15

Guasto alimentazione (GUASTO MODO COMMUTAZIONE):

Guasto nell'alimentazione in modo commutazione (alimentazione interna 24 $\rm V$).

Contattare il fornitore Danfoss.

ALLARME 16

Cortocircuito (CORTOCIRCUITO):

Si verifica un cortocircuito sui morsetti del motore o nel motore stesso.

Contattare il fornitore Danfoss.



NOTA!:

Se si verifica una scarica potrebbe comparire questo allarme.

AVVISO/ALLARME 17

Timeout bus standard (TIMEOUT BUS STD.):

Assenza di comunicazione col Eta-K.

L'avviso sarà attivo solo se il parametro 514 è stato impostato su un valore diverso da *OFF*.

Se il parametro 514 è stato impostato su *Arresto* e scatto, prima verrà emesso un avviso, quindi seguirà il rallentamento fino allo scatto, con l'emissione di un allarme.

Il parametro 513 *Intervallo tempo bus* può eventualmente essere aumentato.

AVVISO/ALLARME 18

Timeout bus HPFB (TIMEOUT BUS HPFB):

Assenza di comunicazione col Eta-K.

L'avviso sarà attivo solo se il parametro 804 è stato impostato su un valore diverso da *OFF*.

Se il parametro 804 è stato impostato su *Arresto e scatto*, prima verrà emesso un avviso, quindi seguirà il rallentamento fino allo scatto, con l'emissione di un allarme.

Il parametro 803 *Timeout bus* può eventualmente essere aumentato.

ALLARME 33

Fuori dal campo di frequenza:

Questo allarme è attivo se la frequenza di uscita ha raggiunto il valore impostato nel parametro 201 Frequenza d'uscita, limite basso o nel parametro 202 Frequenza d'uscita, limite alto.

AVVISO/ALLARME 34 Guasto HPFB (ALLARME HPFB):

La comunicazione Profibus non funziona correttamente.

ALLARME 35

Guasto di accensione (GUASTO DI ACCENSIONE):

Questo allarme si verifica quando l'apparecchio è stato acceso troppe volte in 1 minuto.

AVVISO/ALLARME 36

Sovratemperatura (SOVRATEMPERATURA):

Viene emesso un avviso a 78°C e il Eta-K scatta a 90°C. L'apparecchio può essere ripristinato quando la temperatura scende sotto 70°C.

ALLARME 37

Guasto interno (GUASTO INTERNO):

Si è verificato un guasto nel sistema. Contattare il fornitore Danfoss.



■ Parole di avviso 1 + 2 e Parole di allarme

Le parole di avviso 1 + 2 e la parola di allarme vengono mostrate nel display in formato Hex. In presenza di più di un allarme o avviso, verrà mostrata la somma di tutti gli allarmi e gli avvisi. Le parole di avviso 1 + 2 e la parola di allarme possono anche essere visualizzate usando il bus seriale nel parametro 540, 541 e 538.

Bit (Hex)	Parola di avviso 1
8000000	Timeout HPFB
00000010	Timeout bus standard
00000040	Limite di corrente
00000200	Inverter sovraccarico
00001000	Avviso tensione bassa
00002000	Avviso tensione alta
00004000	Guasto di fase
00010000	Avviso, guasto tensione zero
00400000	Avviso, limite frequenza di uscita
00800000	Guasto HPFB
4000000	Avviso alimentazione 24 V
80000000	Temperatura inverter eccessiva

Bit (Hex)	Parola di avviso 2
01	Rampa
04	Avviamento in senso orario/antiorario
08	Slow down
10	Catch up
8000	Limite di frequenza

Bit (Hex)	Parola di allarme
00000002	Scatto bloccato
00000040	Timeout HPFB
0800000	Timeout bus standard
00000100	Cortocircuito
00000200	Guasto alimentazione 24 V
00000400	Guasto di terra
00000800	Sovracorrente
00004000	Termistore motore
0008000	Inverter sovraccarico
00010000	Sottotensione
00020000	Sovratensione
00040000	Guasto di fase
00080000	Guasto tensione zero
00100000	Sovratemperatura
02000000	Guasto HPFB
08000000	Guasto di accensione
10000000	Guasto interno



Capitolo 9

■ Elenco dei parametri pagina 86



■ Funzioni da programmare, controllare e monitorare via bus (PROFIBUS) o via PC

		Campo/nummero di		Nummero di
	Funzione	impostazioni/valore	Impostazioni di fabbrica	parametro
	Lingua	6	Inglese	Parametro 001
	Controllo locale/ remoto	2	Controllo remoto	Parametro 002
	Riferimento locale		000,000	Parametro 003
	Programmazione attiva	4	Programmazione 1	Parametro 004
	Impostazione della programmazione	4	Programmazione attiva	Parametro 005
	Copiatura programmazione	4	Nessuna copia	Parametro 006
	Copia con l'LCP	4	Nessuna copia	Parametro 007
ay	Fattore di scala per unità		100	Parametro 008
spl	di visualizzazione			
0	Riga 2 del display	24	Frequenza [Hz]	Parametro 009
Φ	Riga 1.1 del display		Riferimento [%]	Parametro 010
Funzionamento	Riga 1.2 del display		Corrente motore [A]	Parametro 011
neı	Riga 1.3 del display		Potenza [kW]	Parametro 012
Jar	Impostazione riferimento locale	5	Controllo da LCP e morsettiera,	Parametro 013
Ż			come nel parametro 100	
n	Arresto locale	2	Possibile	Parametro 014
正	Marcia jog locale	2	Non possibile	Parametro 015
	Comando di inversione	2	Non possibile	Parametro 016
	Ripristino locale scatto	2	Possibile	Parametro 017
	Blocco per modifica dati	2	Non bloccato	Parametro 018
	Stato di funzionamento all'accensione,	3	Arresto forzato,	Parametro 019
	Controllo locale		rif. memorizzato	
	Configurazione	2	Regolazione velocità,	Parametro 100
			anello aperto	
	Caratteristiche della coppia	4	Coppia costante	Parametro 101
	Potenza motore	XX,XX kW dipende dall'unità		Parametro 102
		XX,XX V dipende dall'unità		Parametro 103
	Frequenza motore	XX,XX Hz dipende dall'unità		Parametro 104
	Corrente motore	XX,XX A dipende dall'unità		Parametro 105
motore	Velocità nominale motore	XX giri/min. dipende dall'unità		Parametro 106
ote	Tempo di frenata CC	0,0 (off) - 60,0 sec.	10,0 sec.	Parametro 126
	Frequenza di inserimento freno CC	0,0 Hz f _{MAX}	0,0 Hz	Parametro 127
e 0	Protezione termica motore	2	Disabilitato	Parametro 128
Carico	Corrente di frenata CC	0 - 100 %	0 %	Parametro 132
Cai	Tensione di avviamento	0,00 - 100,00 V	Dipende dal motore	Parametro 133
0	Compensazione di avviamento	0,0-300,0 %	100,0 %	Parametro 134
	Rapporto U/f	0,00-20,00 V/Hz	Dipende dal motore	Parametro 135
	Compensazione allo scorrimento	-500,0 - +500,0 %	100,0 %	Parametro 136
	Tensione di mantenimento CC	0 - 100 %	0 %	Parametro 137
	Frequenza di disinserimento freno	0,5 - 132 Hz	3,0 Hz	Parametro 138
	Frequenza di inserimento freno	0,5 - 132 Hz	3,0 Hz	Parametro 139
	Senso di rotazione	3	Solo in senso orario 0-132 Hz	Parametro 200
	Frequenza di uscita, limite minimo (f _{MIN})	0,0 Hz-f _{MAX}	0,0 Hz	Parametro 201
	Frequenza di uscita, limite massimo (f _{MA}	x) f _{MIN} - f _{CAMPO}	f _{CAMPO} (132 Hz)	Parametro 202
e limiti	Riferimento/Retroazione campo	Min - max/- max - + max	Min- Max	Parametro 203
<u>—</u>	Riferimento minimo	-100.000,000 - Rif _{MAX}	0,000	Parametro 204
	Riferimento massimo	Rif _{MIN} - 100.000,000	50,000	Parametro 205
en	Tempo rampa di accelerazione 1	0,15 - 3600,00 sec.	3,00 sec.	Parametro 207
Ë	Tempo rampa di decelerazione 1	0,15 - 3600,00 sec.	3,00 sec.	Parametro 208
Riferimenti	Tempo rampa jog	0,15 - 3600,00 sec.	3,00 sec.	Parametro 211
\Box	Tempo di decelerazione arresto rapido		3,00 sec.	Parametro 212
	Frequenza jog	0 Hz - f _{MAX}	10 Hz	Parametro 213
	Funzione di riferimento	2	somma	Parametro 214
		·	·	



		Campa/pummara di	Impostozioni	Nummara di
	-	Campo/nummero di	Impostazioni	Nummero di
	Funzione	impostazioni/valore	di fabbrica	parametro
	Riferimento preimpostato 1	-100,00 % -+ 100,00 %	0,00 %	Parametro 215
	Riferimento preimpostato 2	-100,00 % -+ 100,00 %	0,00 %	Parametro 216
	Valore catch-up/slow down	0,00 - 100,00 %	0,00 %	Parametro 219
	Limite di corrente per il modo motore	limite min max. in % di I _{NOMINALE} 0 (OFF) - 100 %	limite max	Parametro 221 Parametro 229
	Ampiezza della banda alla frequenza di salto	0 (OFF) - 100 %	0 %	Parametro 229
	Salto frequenza 1	0,0 - 132 Hz	0,0 Hz	Parametro 230
	Salto frequenza 2	0,0 - 132 Hz	0,0 Hz	Parametro 231
	Timeout	1-99 sec.	10 sec.	Parametro 317
	Funzione dopo il timeout	Off/arresto e disinnesto	Off	Parametro 318
	Riferimento impulsi/retroazione freq. Max.	100-70000 Hz	5000 Hz	Parametro 327
	Morsetto 1, tensione ingresso analogico	3	Nessuna funzione	Parametro 331
<i>a</i> >	Morsetto 2, ingresso digitale	25	Riferimento	Parametro 332
uscite	Morsetto 3 ingresso digitale	25	Ripristino	Parametro 333
NS(Morsetto 4, ingresso digitale	24	Avviamento	Parametro 334
Φ	Morsetto 5, ingresso digitale	23	Jog	Parametro 335
Ingressi	Morsetto 1, demoltiplicazione min.	0,0 - 20,0 mA	0,0 mA	Parametro 336
Jre	Morsetto 1, demoltiplicazione max.	0,0 - 20,0 mA	20,0 mA	Parametro 337
<u>n</u>	Morsetto 2, demoltiplicazione min.	0,0 - 10,0 mA	0,0 V	Parametro 338
	Morsetto 2, demoltiplicazione max.	0,0 - 10,0 mA	10,0 V	Parametro 339
	Funzioni di uscita	21	Nessuna funzione	Parametro 340
	Funzione freno	OFF/Frenata CA	OFF	Parametro 400
	Funzione di ripristino	11	Ripristino manuale	Parametro 405
	Frequenza di commutazione	1,5 - 14,0 kHz	Dipende dall'unità	Parametro 411
	Frequenza di commutazione variabile	3	Freq. di commutazione	Parametro 412
			dipendente dalla temp	
	Funzione di sovramodulazione	Off/On	On	Parametro 413
a	Retroazione minima	-100000 - FB _{ALTA}	0,000	Parametro 414
speciali	Retroazione massima	FB _{BASSA} - 100,000	1500	Parametro 415
	Unità di processo	42	%	Parametro 416
in	Processo PID contr. Normale/Inverso	Normale/Inverso	Normale	Parametro 437
-unzioni	Processo PID, anti-avvolgimento	Disabilitato/Abilitato	Abilitato	Parametro 438
Ē	Processo PID, frequenza di avviamento	f_{MIN} - f_{MAX}	f _{MIN}	
_	F100esso F1D, frequenza di avviamento	141114 1417 03	IMIN	Parametro 439
	Processo PID, guadagno proporzionale	0,00 (off) - 10,00	0,01	Parametro 439 Parametro 440
	Processo PID, guadagno proporzionale	0,00 (off) - 10,00	0,01	Parametro 440
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off)	0,01 9999 sec.	Parametro 440 Parametro 441
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec	0,01 9999 sec. 0,00 sec.	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 443
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec.	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec.	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 443 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446
_	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 443 Parametro 444 Parametro 445
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 443 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM 1 9600 Baud Logica or Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503
else	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM 1 9600 Baud Logica or Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504
ettelse	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM 1 9600 Baud Logica or Logica or Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505
rsættelse	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabilitato SFAVM 1 9600 Baud Logica or Logica or Logica or Logica or Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 505
oversættelse	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione Selezione programmazione	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabilitato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 506 Parametro 507
ir oversættelse	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione Selezione programmazione Selezione velocità	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4 4 4	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabilitato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 506 Parametro 507 Parametro 508
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione Selezione programmazione Selezione velocità Bus jog 1	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4 4 4 0,0 - f _{MAX}	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabilitato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 506 Parametro 507 Parametro 508 Parametro 508
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione Selezione programmazione Selezione velocità Bus jog 1 Bus jog 2	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4 4 4 4 0,0 - f _{MAX} 0,0 - f _{MAX}	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 443 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 506 Parametro 507 Parametro 508 Parametro 509 Parametro 509 Parametro 509
Mangler oversættelse	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione Selezione programmazione Selezione velocità Bus jog 1 Bus jog 2 Profilo telegramma	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4 4 4 0,0 - f _{MAX}	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabilitato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 446 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 506 Parametro 507 Parametro 508 Parametro 509 Parametro 509 Parametro 509 Parametro 510 Parametro 511
	Processo PID, guadagno proporzionale Processo PID, tempo integrale Processo PID, tempo differenziale Processo PID, limite di guadagno diff. Processo PID, tempo filtro passa-basso Avviamento lanciato Modello di commutazione Indirizzo Bus Baudrate Evoluzione libera Arresto rapido Freno CC Avviamento Inversione Selezione programmazione Selezione velocità Bus jog 1 Bus jog 2	0,00 (off) - 10,00 0,01 - 9999 sec. (off) 0,00 (off) - 10,00 sec 5-50 0,1-10,00 sec. 4 2 1-126 300-9600 Baud/6 4 4 4 4 4 4 0,0 - f _{MAX} 0,0 - f _{MAX}	0,01 9999 sec. 0,00 sec. 5 0,1 sec. Disabiltato SFAVM 1 9600 Baud Logica or	Parametro 440 Parametro 441 Parametro 442 Parametro 443 Parametro 444 Parametro 445 Parametro 500 Parametro 501 Parametro 502 Parametro 503 Parametro 504 Parametro 505 Parametro 506 Parametro 507 Parametro 508 Parametro 509 Parametro 509 Parametro 509



		Campo/nummero di	Impostazioni	Nummero di
	Funzione	impostazioni/valore	di fabbrica	parametro
	Visualizzazione dati: Riferimento	XXX,XX		Parametro 515
	Visualizzazione dati: Unità di rif.	Hz/giri/min.		Parametro 516
	Visualizzazione dati: Retroazione			Parametro 517
	Visualizzazione dati: Frequenza	Hz		Parametro 518
	Visualizzazione dati: Frequenza x fattore di scala	Hz		Parametro 519
	Visualizzazione dati: Corrente	A x 100		Parametro 520
	Visualizzazione dati: Coppia	%		Parametro 521
	Visualizzazione dati: Potenza	kW		Parametro 522
	Visualizzazione dati: Potenza	hp		Parametro 523
	Visualizzazione dati: Tensione motore	V		Parametro 524
	Visualizzazione dati: Tensione di	V		Parametro 525
	collegamento CC			
	Visualizzazione dati: Valore termico FC	0-100 %		Parametro 527
	Visualizzazione dati: Ingresso digitale			Parametro 528
	Visualizzazione dati: Riferimento esterno	-200,0 - +200,0 %		Parametro 533
	Visualizzazione dati: Parola di stato, binaria			Parametro 534
	Visualizzazione dati: Temperatura FC	°C		Parametro 537
	Visualizzazione dati:			Parametro 538
	Parola di allarme, binaria			
	Visualizzazione dati: Parola di comando, 1			Parametro 539
	Visualizzazione dati: Parola di avviso, 1			Parametro 540
	Visualizzazione dati: Parola di avviso, 2			Parametro 541
	Visualizzazione dati: Morsetto 1,	mA X 10		Parametro 542
	ingresso analogico			
	Visualizzazione dati: Morsetto 2,	V X 10		Parametro 543
	ingresso analogico			
	Dati di funzionamento: Ore di accensione	0 - 130.000,0 ore		Parametro 600
	Dati di funzionamento: Ore di esercizio	0 - 130.000,0 ore		Parametro 601
	Dati di funzionamento: Numero di accensioni	0 - 9999		Parametro 603
Funzioni tecnic	Dati di funzionamento: Numero di surriscaldamenti	0 - 9999		Parámetro 604
	Dati di funzionamento: Numero di sovratensioni	0 - 9999		Parámetro 605
	Log guasti, visualizzazione: Codice errore	Indice XX - XXX		Parametro 615
	Log guasti, visualizzazione: Tempo	Indice XX - XXX		Parametro 616
	Log guasti, visualizzazione: Valore	Indice XX - XXX		Parametro 617
	Ripristino contaore di esercizio	Nessun ripristino/	Nessun ripristino	Parametro 619
	•	ripristino	·	
	Modo di funzionamento	3	Funzionamento	Parametro 620
			normale	
	Targa dati: Tipo Eta-K	Dipende dall'unità		Parametro 621
	Targa dati: Versione software n.	Dipende dall'unità		Parametro 624
	Targa dati: N. identificazione LCP	Dipende dall'unità		Parametro 625
	Targa dat: N. identificazione database	Dipende dall'unità		Parametro 626
	Targa dati: Tipo di opzione dell'applicazione			Parametro 628
	Targa dati: Tipo di opzione di comunicazione			Parametro 630
	Identificazione software BCM			Parametro 632
	Identificazione database motore			Parametro 633
	Identificazione unità per comunicazione			Parametro 634
	N. versione software			Parametro 635
	14. VOLOIONE SULLWAIE			



Capitolo 10

■ Indice analitico pagina 90



Α		Р	
Allarmi	80	Parameters	
Ambienti aggressivi	77	DC brake cut-in frequency	31
Avvertenze contro l'avviamento involontario	4	Start compensation	
Avvisi	80	Parametri	23
В		Ampiezza di banda della frequenza di	salto
	0.4	37	
Bus seriale		Arresto rapido	49
Byte di dati		Avviamento	49
Byte di parametri		Avviamento lanciato	48
Byte di processo	04	Baud rate	
C		Bus jog 1	
Che cos'è il marchio CE?	74	Bus jog 2	
Condizioni limite di funzionamento	71	Campo Riferimento/retroazione	
Caduta della tensione di rete	71	Caratteristiche della coppia	
Sovraccarico statico	71	Compensazione all'avviamento	
Sovratensione generata dal motore	71	Compensazione allo scorrimento	
Conformità alla direttiva EMC 89/336/CEE		Configurazione	
Control card, pulse input	9	Copiatura programmazioni	
Control characteristics		Corrente motore	
Corrente di dispersione a terra	70	Dataavläsning: Digital ingång	
Cosa concerne?	75	Dati di funzionamento: Numero di	accension
В		55	
D		Dati di funzionamento: Numero di	sovratension
Dati tecnici		56	a con de la collecte de la collecte
Caratteristiche di comando		Dati di funzionamento: Numero di	surriscaidameni
K 305-375 trifase, 380-480 V		56	aaaanaiana
Dati tecnici generali		Dati di funzionamento: Ore di	accensione
Alimentazione di rete, TT e NT, (L1, L2, L3)		Dati di funzionamento: Ore di esercizio	5.5
Caratteristiche della coppia		Evoluzione libera	
Caratteristiche di comando		Fattore di sovramodulazione	
Parti esterne		Freno CC	
Scheda di comando, comunicazione seriale RS 48		Frequenza di commutazione	
Scheda di comando, ingressi digital/impulsi		Frequenza di commutazione variabile	
Scheda di comando, ingressi digitali		Frequenza di inserimento freno CC	
Scheda di comando, ingresso impulsi		Frequenza di inserimento meno do	
Scheda di comando, uscite digitali / impulsi e ana		Frequenza di uscita min.	
Display	14	Frequenza jog	
F		Frequenza motore	
Fattore di potenza	74	Funzione di ripristino	
		Funzione dopo il timeout	
G		Identificazione database motore	
Guida alla progettazione	6	Identificazione software BMC	
Guida rapida	6	Identificazione unità per comunicazione.	58
ı		Impostazione della programmazione	
Interferenze di rete/armoniche	7.1	Indirizzo	
Isolamento galvanico (PELV)		Inversione	49
isolamento galvanico (FEEV)	10	Limite di coppia per il modo motore	37
L		Log guasti: Codice guasto	
La direttiva EMC (89/336/CEE)	75	Log guasti: Tempo	
La direttiva macchine (89/392/CEE)		Log guasti: Valore	57
La direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE)	74	Modello di commutazione	48
LEDs		Modo di funzionamento	57
LED 300-304	11	Morsetto 1, demoltiplicazione max	
Lingua	24	Morsetto 1, demoltiplicazione min	41
Local control panel	13	Morsetto 1, tensione ingresso	analogico
Luci spia	14	38	
M		Morsetto 2, analog/ingresso digitale	
M Mada Biada	4.5	Morsetto 2, demoltiplicazione max	
Modo Display	16	Morsetto 2, demoltiplicazione min	
N		Morsetto 3, ingresso digitale	
Norme di sicurezza	Δ	Morsetto 4, ingresso digitale	
41 010410224	¬	Morsetto 5, ingresso digitale	39



Potenza motore				
Processo, anti-avvolgimento PID46				
Processo, controllo normale/inverso PID46				
Processo, frequenza di avviamento PID46				
Processo, guadagno proporzionale47				
Processo, limite di guadagno diff. PID47				
Processo, tempo differenziale PID				
Processo, tempo dileteriziae 115				
Processo, tempo integrale PID47				
Profilo telegramma50				
Programmazione attiva25				
Rapporto U/f32				
Retroazione massima				
Retroazione minima				
Riferimento impulsi, frequenza max				
Riferimento massimo				
Riferimento minimo				
Riferimento preimpostato 1				
Riferimento preimpostato 236				
Ripristino contatore ore di esercizio57				
Salto frequenza 1				
Salto freguenza 2				
Selezione programmazione				
Selezione velocità				
Senso di rotazione				
Targa dati: N. identificazione database58				
Targa dati: Tipo di opzionedell'applicazione 58				
Targa dati: Tipo di opzione di comunicazione				
58				
Targa dati: Tipo di VLT57				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa di decelerazione 135				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa di decelerazione 135Tempo rampa jog35				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa di decelerazione 135Tempo rampa jog35Tensione di avviamento31				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa di decelerazione 135Tempo rampa jog35				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa di decelerazione 135Tempo rampa jog35Tensione di avviamento31Tensione di frenata CC31				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa di decelerazione 135Tempo rampa jog35Tensione di avviamento31Tensione di frenata CC31Tensione motore30				
Targa dati: Versione software n.57Tempo di decelerazione arresto rapido35Tempo di frenata CC31Tempo rampa di accelerazione 135Tempo rampa jog35Tempo rampa jog35Tensione di avviamento31Tensione motore30Timeout38				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n. 57 Tempo di decelerazione arresto rapido 35 Tempo di frenata CC 31 Tempo rampa di accelerazione 1 35 Tempo rampa jog 35 Tensione di avviamento 31 Tensione di frenata CC 31 Tensione motore 30 Timeout 38 Tipo di riferimento 36 Valore catch-up/slow-down 36				
Targa dati: Versione software n. 57 Tempo di decelerazione arresto rapido 35 Tempo di frenata CC 31 Tempo rampa di accelerazione 1 35 Tempo rampa jog 35 Tensione di avviamento 31 Tensione di frenata CC 31 Tensione motore 30 Timeout 38 Tipo di riferimento 36 Valore catch-up/slow-down 36 Velocità motore 31				
Targa dati: Versione software n. 57 Tempo di decelerazione arresto rapido 35 Tempo di frenata CC 31 Tempo rampa di accelerazione 1 35 Tempo rampa jog 35 Tensione di avviamento 31 Tensione di frenata CC 31 Tensione motore 30 Timeout 38 Tipo di riferimento 36 Valore catch-up/slow-down 36				
Targa dati: Versione software n. 57 Tempo di decelerazione arresto rapido 35 Tempo di frenata CC 31 Tempo rampa di accelerazione 1 35 Tempo rampa jog 35 Tensione di avviamento 31 Tensione di frenata CC 31 Tensione motore 30 Timeout 38 Tipo di riferimento 36 Valore catch-up/slow-down 36 Velocità motore 31				
Targa dati: Versione software n. 57 Tempo di decelerazione arresto rapido 35 Tempo di frenata CC 31 Tempo rampa di accelerazione 1 35 Tempo rampa jog 35 Tensione di avviamento 31 Tensione di frenata CC 31 Tensione motore 30 Timeout 38 Tipo di riferimento 36 Valore catch-up/slow-down 36 Velocità motore 31 Visualizzazione dati: Coppia 52				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n. 57 Tempo di decelerazione arresto rapido 35 Tempo di frenata CC 31 Tempo rampa di accelerazione 1 35 Tempo rampa jog 35 Tensione di avviamento 31 Tensione motore 30 Timeout 38 Tipo di riferimento 36 Valore catch-up/slow-down 36 Velocità motore 31 Visualizzazione dati: Coppia 52 Visualizzazione dati: Frequenza 51				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				
Targa dati: Versione software n				

Visualizzazione dati: Riferimento ester 53	no %
Visualizzazione dati: Riferimento %	51
Visualizzazione dati: Temperatura dissip	
Visualizzazione dati: Temperatura VLT	53
Visualizzazione dati: tensione collega ment 53	o CC
Visualizzazione dati: Tensione motore	
Visualizzazione dati: Unità divisualizza 51	
Parole di allarme	
Parole di avviso	
Plug kit	21
Q	
Quadro di comando	14
Quick menu	17
R	
Remote mounting kit	21 22
Rendimento	
Riduzione della potenza in relazione alla pression	
Riduzione della potenza in relazione alla temperat	
Riduzione della potenza per il funzionamento alle	
Riduzione della potenza per un'elevata frequenza d	73
Riferimento locale	24
Riga del display	26
Rumorosità acustica	71
S	
Serie FCM 300 di e marchio CE	75
Service plug kit	
Service-Steckersatz	
Sicurezza	
Software Danfoss per la comunicazione seriale	
Standard EMC	
Struttura del telegramma	
Byte di controllo dati (BCC)	62
Indirizzo VLT (ADR)	62
Lunghezza del telegramma (LGE)	61
т	
• Tasti di comando	15
Trasmissione telegrammi	
Broadcast	
Contenuto di un byte	
Telegrammi di controllo e di risposta	
U	
Umidità dell'aria	
Unità di processo	45
V	
Vibrazioni e urti	73
NA/	
W	
Warning words	83